



» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002216352
Besichtigt am:	08.12.2025 14:55
Berichts-Nr:	9619278
FIN:	TMBEA6PJ8P4109605

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXI
Erstzulassungsdatum:	07.12.2023
Laufleistung:	11.556 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Energy-Blau
Farbe Dach:	Energy-Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Active Black
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Frontantrieb
2x USB vorne (typ C data)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.1	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
3. Kopfstützen hinten mitte	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/48 KW SRE Grundmotor ist: T5Y/TH4	Fußhebelwerk "Standard"
4 Lautsprecher vorn	Gepäckraumabdeckung, klappbar
4 Türen	Gepäckraumbeleuchtung
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Gurtanlagesignalisation für die vorderen und hinteren Sitze
Abgaskonzept, EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Handschuhfach Standard
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Antenne nur für FM Empfang	Heckspoiler
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Heizung mit mechanischer Regelung
Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe	Hinterachse "Standard"
Ausströmer	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Batterie 320A (49Ah)	Höhenverstellbarer Fahrersitz
Bauteilesatz, -Deutschland	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Brillen-Ablage/Halter	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
DAB - Digitaler Radioempfang	Kopfstützen vorn
Dämpfung hinten	Kraftstoffbehälter
Dämpfung vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Drehstromgenerator 140 A	Kühlerschutzgitter
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kurzheck
Dreip. Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung	Landesverkaufsprogramm Deutschland
DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung	Lane Assist
E-Call+	LED- Hauptscheinwerfer
Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 200" -- Fahrzeugteile --	Leergewichtsbereich 1
Einton-Signalhorn	Lenkrad
Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)	Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar
Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)	Leuchtweitenregulierung
Fabia Active Einsteiger	Linkslenker
Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-	Mit Multifunktionskamera
Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Mittelkonsole
Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch	Modul Boden hinten Ausführung 1
Fertigungsablauf Standard	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter	

Nicht Heissland	Ohne Spurwechselassistent
Nichtraucherausführung	Ohne Steckdose
Normal-Lackierung	Ohne Trennwand
Normalsitze vorn	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne "drive select"	Ohne Überföhrungsausrüstung
Ohne 2. Batterie	ohne USB im Innenspiegel
Ohne Ablagekasten	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Ablagekästen im Kofferraum	Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
Ohne Ablagenpaket/box	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Adapter	Ohne Waschwasser-Standanzeige
OHNE AKUSTIKPAKET	Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne Alu/Chrom-Paket	Ohne zus. GeräuschköpfungsmäÙnahmen für Innenraum
Ohne Anhängervorrichtung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Pannen-Set
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Radio Swing 6,5"
Ohne Dekor-Einlagen	Radschrauben Standard
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radstand
Ohne ECO-Funktion	Radvollblenden
Ohne Einparkhilfe	Rechtsverkehr
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöcher	Reifen 185/65 R15 88H Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Ohne Fußmatten	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Gepäckraumbodenbelag	Reifendruckkontrolle
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Halter	Remote Access 1 Jahr
Ohne Kältemittel	Rücksitzbank/-lehne, insgesamt umlegbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	SBBR-Leuchte
Ohne Ladeboden	Schalthebelknopf/Griff Komfort
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lichtassistent	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Mittelarmlehne vorn	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Navigationsgerät	Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Ohne Nebelscheinwerfer	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Regenschirm(e)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Servolenkung
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Sitzheizung	Sitzbezüge in Gewebe
Ohne Sprachsteuerung	

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
 Beifahrersonnenblende
 Speedlimiter
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Stabilisator vorn
 Stahlräder "CALISTO" 5,5J x 15" - 4Stk.
 Standard-Ausstattung
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger in Wagenfarbe
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Überhang hinten, kurz
 Untere Dekor-Einlagen
 Variante co2
 Version Standard
 Vorbereitung Dachlastträger
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
 ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard
 Zus. Triebwerks-Unterschutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunstsstoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Rücklicht rechts	Kratzer	Ersetzen
4	Kotflügel hinten links	Anhaftung	Reinigen
5	Kotflügel hinten rechts	Anhaftung	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEA6PJ8P4109605

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren





2 - Vorbereitungszeit Kunststoffs-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


3 - Rücklicht rechts - Kratzer - Ersetzen



4 - Kotflügel hinten links - Anhaftung - Reinigen



5 - Kotflügel hinten rechts - Anhaftung - Reinigen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

