


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002299137
Besichtigt am:	05.02.2026 10:46
Berichts-Nr:	9990367
FIN:	VSSZZZ5FZN6512035



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AMQ
Erstzulassungsdatum:	06.01.2022
Laufleistung:	90.240 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau/Dunkelsilber/Satinschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.100 KM

» Fahrzeugausstattung

17"-Ganzjahresreifen	Digitaler Radioempfang
17"-Leichtmetallräder "Dynamic", in Atomgrau	Doppelboden
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Drehstromgenerator 140 A
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
4 Türen	Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.-Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS- Deaktivierung	Entriegelung Hintersitz Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Armaturentafel Standard	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Außen-Sound Standard	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel links, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel rechts, konvex	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse lackiert	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Batterie/Generator Kapazität Standard	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontantrieb
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W- Verstärker und Surround-Technologie	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Betriebserlaubnis Nachtrag	FULL LINK für Navigationssystem
Betriebsspannung 12 V	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Ganzjahresreifen 215/55 R17 94V
Bremsbelagverschleißkontrolle	Gehobene Komfort-Ausstattung
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Chrom-Paket	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Convenience-Paket	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Dämpfung vorn	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Datenträger für EU, integriert	Hinterachse "Standard"
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
	Innenleuchte im Fußraum

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kategorie 0	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dekorfolien/Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne ECO-Funktion
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Handbremshebelgriff
Kopfstützen vorn	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Ladedose
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Ladekabel
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Linkslenker	Ohne Lichtassistent
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Multifunktionskamera
Make-up-Spiegel links, unbeleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Make-up-Spiegel rechts, mit Abdeckung	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurhalteassistent
Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Stabilisator hinten
Modul Boden hinten Ausführung 7	Ohne Steckdose
MPV	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Müdigkeitserkennung	Ohne Trennwand
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Ohne Überführungsausrüstung
Navigationsgerät-High	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Navigationssystem "+"	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Nebelscheinwerfer	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nebelschlussleuchte	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne zus. Warnleuchten
Ohne "drive select"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne Anhängervorrichtung	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Parklenkassistent

Parklenkassistent (Servolenkung)	Variables Ladebodenkonzept
Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)	Variante Grundausstattung
Preisnachlass-Paket	Wartungsintervallverlängerung
Privater Notruf	Wegfahrsperre elektronisch
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Radstand	Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Rechtsverkehr	Zierleisten Standard
Regionscode " ECE " für Radio	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifendruckkontrolle	
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	
SBBR-Leuchte in LED-Technik	
Schalthebelknopf/-Griff in Leder	
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet	
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Staufach unter den Vordersitze(n)	
Stoßfänger Sport	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfand Deutschland	
Typzeichen und Firmenemblem	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 ZR 17 98 W	5,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 ZR 17 98 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Ersetzen
2	Sitzbezug vorne links	Verbrannt	Ersetzen
3	Tür vorne rechts	Kratzer	Lackieren
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Rücklicht rechts	Kratzer	Ersetzen
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
11	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Smart Repair
12	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren
13	Heckklappe	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5FZN6512035

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Ersetzen




2 - Sitzbezug vorne links - Verbrannt - Ersetzen



3 - Tür vorne rechts - Kratzer - Lackieren




4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



6 - Rücklicht rechts - Kratzer - Ersetzen




7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


8 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung




9 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




10 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



11 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Smart Repair



12 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren



13 - Heckklappe - Kratzer - Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

