

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	411866/11/25-9570	Data raportu	03-11-2025
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	30-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/81161/25/10/22	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VVWZZZCDZMW518257
Marka, model	VOLKSWAGEN Golf VIII Varia...
Typ, wersja	Golf VIII 1.5 TSI EVO Life
Numer rejestracyjny	WD0308S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1498 ccm/96 kW
Stan licznika	191 649 km
Data 1. rej./rok prod.	17-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	16-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników, App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie radia, Asystent podjazdu i zjazdu, Asystent utrzymania toru jazdy Lane Assist, Automatyczna regulacja zasięgu reflektorów, Czujnik ciśnienia w oponach, Digital Cockpit Pro - Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym, personalizowany, ESP - system stabilizacji toru jazdy wraz z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania, Felgi aluminiowe 16 Norfolk z ogumieniem + śruby kół z zabezpieczeniem antykradzieżowym, Fotele przednie z regulacją wysokości i z regulacją odcinka lędźwiowego, komfortowe, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 2x USB-C z przodu oraz gniazdo USB-C do ładowania z tyłu, Hamulec postojowy, elektromechaniczny z funkcją Auto-Hold, Hamulec wielokolizyjny - system automatycznej aktywacji hamulca w przypadku kolizji, Immobilizer, Interfejs Bluetooth, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna i dźwignia biegów skórzane z elementami dekoracyjnymi w kolorze, Klimatyzacja z regulacją automatyczną Climatronic, 1- strefowa, z filtrem Air Care, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Koło zapasowe - dojazdowe 18, Lakier uni, Lampy LED Basic (światła mijania i drogowe w technologii LED), Lampy tylne LED, Lusterka boczne i klamki w kolorze nadwozia, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, z funkcją pamięci, Oświetlenie Ambient - 10 kolorów oświetlenia, Podsufitka w kolorze Pearl Grey, Poduszki powietrzne (czołowe, boczne, kurtynowe), Podłokietnik przedni ze schowkiem, Przygotowanie do We connect Plus (1 rok) zawiera We Connect, Przygotowanie do montażu fotelika Isofix, Radio Composition z 8,25 calowym, kolorowym i wielofunkcyjnym ekranem dotykowym i Bluetooth, Relingi dachowe - czarne, System Keyless Go - bezkluczykowe uruchamianie pojazdu, System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i tyłu, System Start/Stop, System awaryjnego hamowania Front Assist oraz rozpoznawania pieszych i rowerzystów, System wykrywający pieszych, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Tapicerka materiałowa Maze, Tempomat proaktywny ACC z funkcją "stop & go", Tuner radiowy cyfrowy DAB+, Tylne oparcie składane, dzielone (60/40) z podłokietnikiem środkowym oraz uchwytem na kubki, Wykończenie wnętrza Nature Cross, Wylłącznik poduszki powietrznej, XDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia, eCall - automatyczne wzywanie pomocy, Światła autostradowe, Światła do jazdy dziennej LED z funkcją Coming/Leaving Home, Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash, przód i tył, Asystent zmiany pasa ruchu Side Assist z lusterkami składanymi elektrycznie lusterek, Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu, Kamera parkowania - rear assist, Lakier specjalny Moonstone Grey, Pakiet Czujnik deszczu, System Light Assist - automatyczne światła drogowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	4,0 mm
tylna	prawe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	5,0 mm
	lewe	NEXEN, NBLUE S	205/55 16 91V	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Blotnik przedni lewy	do 150
3	Blotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Blotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Blotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	ubytki materiału, ostre, zarysowanie	WY	0.5
2	Okladzina zderzaka przedniego	różnica odcienia lakieru	NA	0.5
3	Pokrywa przednia	ślady korozji, rysa/odprysk	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie, inneŚlady substancji obcej	NA	0.2
5	Ostona lusterka zewnętrznego L	różnica odcienia lakieru	NA	0.2
6	Okladzina zderzaka tylnego	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Błotnik tylny L	inneŚlady substancji obcej	NA	0.2
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
9	Kierownica skórzana z Airbag	zarysowania eksploatacyjne		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 40

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1



Fot. 44

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46


Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Obudowa lusterka zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Obudowa lusterka zew L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - Inne 2