

Auftragsnummer: 1635571

Datum: 10.03.2026

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

SPITZKE SE NL Buchloe

Märkische Allee 39/41
 14979 Großbeeren

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	05.03.2026 durch SPITZKE SE NL Buchloe		
Besichtigungsort	86807 Buchloe, Schwabenstraße 1		
Besichtigungsdatum	06.03.2026		
Referenznummern	60810018		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	TMBEG6NW8L3051086		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Energy Blau / Uni
Hersteller	Skoda	Nächste HU	11/2026
Typ / Verkaufsbez.	Scala 1.6 TDI Ambition	Laufleistung abgelesen	274.782 km
Erstzulassung	10.12.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 85 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R 16 - 89 H	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R 16 - 89 H	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R 16 - 89 H	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	195/65 R 16 - 89 H	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit (1)	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt. (2)
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 30.06.2025 bei km 243.484.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✓ verschmutzt	✓ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

(1) fahrbereit: Fahrzeug kann aus eigener Kraft bewegt werden, enthält keine Aussage zur Verkehrssicherheit.

(2) Rangierfahrt: Das Fahrzeug wurde aus eigener Kraft vor- und zurückbewegt

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
8 Lautsprecher		Ablagefach für Regenschirm	
Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum)		Ablagefach an Vordersitzlehnen	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Außenspiegel Wagenfarbe	
Bremsassistent		Brillenfach	
Dachhimmel grau		Einparkhilfe hinten	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)		Elektron. Differentialsperre (EDS)	
Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)		Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	
Getriebe 6-Gang		Heckleuchten Teil-LED (Schlussleuchte und Bremslicht)	
Heckscheibe heizbar		Infotainment-Paket Swing	
Innenausstattung: Dekoreinlagen schwarz		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Kennzeichenbeleuchtung LED	
Kopf-Airbag-System		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts		Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)		Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	
Mittelarmlehne vorn		Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI DPF	
Multifunktionsanzeige		Nebelscheinwerfer	
Notrufsystem		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheinwerfer Teil-LED (Tagfahrlicht und Abblendlicht)	
Seitenairbag vorn		Service-System: Remote Services	
Servolenkung elektronisch (Servotronic)		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Grau		Sonnenblende rechts mit Spiegel	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Zentralverriegelung		Fernbedienung für Zentralverriegelung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	✓
LM-Felgen 6x16 (Orion)	✓	Reserverad als Notrad	✓
Sonderlackierung Energy-Blau	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren**Front**

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)

Seite links

Tür hinten links, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)

Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)

Seite rechts

Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)

Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)

Heck

Stoßfänger hinten PDC-Sensor, lose, ersetzen (Bild 18, Bild 19)

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen (Bild 15)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Mehltreter, Ralph

Der Sachverständige, 10.03.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13




Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Stoßfänger hinten, PDC-Sensor, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, PDC-Sensor, lose, ersetzen



Bild 20 Tür hinten links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Tür hinten links, verkratzt, lackieren



Bild 22 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 28 Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren