

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216660/10/25-11401	Data raportu	08-10-2025
Rzeczoznawcy	Mateusz Gowor (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/71847/25/09/23	Miejsce oględzin	85-184 Bydgoszcz, budynek ML Office ul...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	JMZKF6W7A90264971
Marka, model	MAZDA CX-5 21-
Typ, wersja	CX-5 2.0 Hikari- 2WD aut
Numer rejestracyjny	CB006NU
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/121 kW
Stan licznika	216 803 km
Data 1. rej./rok prod.	21-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	21-07-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Alarm, Bluetooth, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, Czujniki parkowania, przód i tył, Dostęp bezkluczykowy, zaawansowany, EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego, EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania, Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/55 Black, Fotel kierowcy i pasażera z przodu z manualną regulacją wysokości, Fotele przednie podgrzewane, Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold, Immobilizer, Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą, Kierownica podgrzewana, Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Komputer pokładowy, Konsola środkowa obszyta skórą, Kurtyny powietrzne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO, Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nawiew na tylny rząd siedzeń, Oparcie tylnej kanapy z regulowanym kątem nachylenia, Oświetlenie wewnętrzne LED, Poduszki powietrzne boczne, Poduszki powietrzne przednie, Podłokietnik z tyłu z gniazdem USB, Reflektory przednie, diodowe LED z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH), Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną kłapą), Schowek przed pasażerem, wyścielany, System audio (6 głośników), System kamer 360, System monitorowania martwego pola BSM, System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA), System multimedialny HMI (Human Machine Interface), System nawigacji Mazda i Apple CarPlay, System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR, System rozrywki i łączności - MZD Connect, System składania siedzeń Karakuri, System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) - A-SCBS, System wspomagający hamowanie podczas cofania SCBS-R, System wspomagający jazdę w korku, System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS), System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert, Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane, Słupki B&C: piano black, TCS - system kontroli trakcji, Tempomat adaptacyjny (MRCC), Tryb jazdy: SPORT, Tuner radia cyfrowego, Wskaźnik niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy, Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane, Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie), Wyświetlacz centralny 10.25 cali ze sterowaniem dotykowym, Zamek centralny z pilotem, Zegary Premium (środkowy zegar cyfrowy), Zestaw naprawczy opony, Ładowarka bezprzewodowa, Łopatki do zmiany biegów, Światła LED do jazdy dziennej KODO Design, Lakier metalik (trójwarstwowy) Soul Red, Pakiet Black

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	TOYO, PROXES	225/55 19 99V	4,1 mm
	lewe	TOYO, PROXES	225/55 19 99V	4,4 mm
tylna	prawe	TOYO, PROXES	225/55 19 99V	4,1 mm
	lewe	TOYO, PROXES	225/55 19 99V	4,6 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Lampa tylne LED, zew. R	pęknięcie	WY	0.4
2	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, pęknięcia powłoki lakierowej	NA	1.5
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu




Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcja

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zestaw naprawczy koła



Fot. 38

Lampa tylna zew P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Lampa tylna zew P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 40

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3



Fot. 44

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1