

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216342/9/25-11401	Data raportu	12-09-2025
Rzeczoznawcy	Radosław Brzostowski (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	11-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/66864/25/09/08	Miejsce oględzin	Al. Katowicka 215, 05-831 FUP Nadarzyn

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RJL00XUC320709
Marka, model	RENAULT Arkana 21-23
Typ, wersja	Arkana 1.3 TCe mHEV Intens ...
Numer rejestracyjny	WD8271S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/103 kW
Stan licznika	192 537 km
Data 1. rej./rok prod.	08-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	04-07-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu i świateł, Czujnik odległości przy parkowaniu przód i tył, ESC - system dynamicznej kontroli toru jazdy, El. podnoszenie szyb, tył, El. podnoszenie szyb, przód, Felgi aluminiowe 18 Pasadena z ogumieniem, Fotele przednie z regulacją manualną, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Funkcja połączenia alarmowego eCall, Hamulec postojowy automatyczny z funkcją Auto-Hold, Hill Assist - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Karta Renault Handsfree, Kierownica skórzana, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Listwa ozdobna, chromowana w dolnej części szyb bocznych, Lusterka boczne ustawiane i składane elektrycznie, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe na przednich i tylnych miejscach, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne - przód, Podłoga bagażnika, podwójna, Podświetlenie ambiente, System Easy Link z ekranem 9.3-cala i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, replikacja ekranu, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy, System kontroli bezpiecznej odległości, System kontroli martwego pola (BSW), System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania nagłego hamowania z funkcją wykrywania pieszych AEBs, System wspomagania wyjeżdżania z miejsca parkingowego, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej TEP, Tempomat aktywny, Tylna kanapa składana w układzie 60/40, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne, Zagłówki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zagłówki tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Żderzaki (dolne osłony) w kolorze grafitowym, Zestaw zegarów i wskaźników z kolorowym 7 calowym wyświetlaczem TFT, Ładowarka indukcyjna, Koło zapasowe - dojazdowe, Kryterium techniczne do koła zapasowego dojazdowego, Lakier metalik, Pakiet Easy Parking, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EFICIENT GRIP	215/55 18 99V	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EFICIENT GRIP	215/55 18 99V	5,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA	215/55 18 95H	4,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA	215/55 18 95H	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupki przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni prawy	do 150
4	Słupki środkowy lewy	do 150
5	Słupki środkowy prawy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi przednie prawe	do 150
9	Drzwi tylne lewe	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 300
2	Pokrywa bagażnika	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka pokrywy tylnej dół	niekompletna	WY	0.2
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
3	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
4	Rama drzwi, przód R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
5	Próg L	rysa/odprysk, zabrudzenie, wgniecenie/odkształcenie		
6	Próg R	rysa/odprysk		
7	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zabrudzenie		
8	Światnik tylny R	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa przód L	utlenienie		
10	Tarcza koła aluminiowa przód R	utlenienie		
11	Nakładka wewnętrzna koła zapasowego	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Felga aluminiowa przednia P - Inne 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Słupek tylny prawy - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Zderzak tylny cz śr - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 2



Fot. 50

Felga Aluminiowa przednia L() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 52

Wykładzina podłogi bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1