

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218526/3/26-11401	Data raportu	10-03-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/17953/26/02/27	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBJH7NP4J7605613
Marka, model	SKODA Superb III Kombi 15-19
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI Ambition DSG7
Numer rejestracyjny	PY83413
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/110 kW
Stan licznika	184 633 km
Data 1. rej./rok prod.	24-07-2018/2018
Data nast. bad. techn.	22-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył + MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Fotele przednie z regulacją lędźwiową, Fotele przednie z regulacją wysokości, Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana (obsługa: radio i GSM), Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja dwustrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy progowe przednie - ozdobne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/ślepieniową, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/ślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu, Oświetlenie bagażnika, Podłokietnik Jumbo Box, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta przestrzeni bagażowej, automatycznie zwijana, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Spryskiwacze lamp przednich, TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka materiałowa AMBITION, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wykończenie wnętrza - Ambition w kolorze jasnego aluminium, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów, Bluetooth Plus dla systemu nawigacji satelitarnej (Phone Box/wzmocnienie GSM/bezprzewodowa ładowarka), Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST, Driver Activity Assistant - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, Felgi aluminiowe 17 STRATOS z ogumieniem, Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Funkcja SmartLink+ z funkcją Media Command, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, podgrzewana (obsługa: radio i GSM), Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane z pamięcią, przeciwślepieniowe, Ogrzewanie przednich foteli, System nawigacji Amundsen z mapą Europy i usługą Map Care (SD, USB, Aux-in, MP3, obsł. głos., ICC), Tempomat adaptacyjny do 210 km/h (adaptive cruise assist)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, CROSS CLIMATE	215/55 17 98W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSS CLIMATE	215/55 17 98W	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, CROSS CLIMATE	215/55 17 98W	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, CROSS CLIMATE	215/55 17 98W	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150

11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni prawy	150 - 1000

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rozerwanie	WY	2.3
2	Krata wlotu powietrza boczna R	połamana(y)	WY	
3	Wykładzina tłumiąca pokrywę przedniej	rozerwanie	WY	0.3
4	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	2.6
5	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
6	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	1
7	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Dach	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.3
9	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
11	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
12	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1.2
13	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
14	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	0.5
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
16	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
17	Obudowa lusterka składana elektrycznie L	uszkodzony mechanizm		
18	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
19	Klamka zewnętrzna drzwi tylnych L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Tunel środkowy



Fot. 22

Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu przód



Fot. 28

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna prawa




Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Instrukcje



Fot. 34
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZONYM BADANIU TECHNICZNYM POJAZDU /
ROADWORTHINESS CERTIFICATE

WYKONANE PRZEZ: **DOMCAR**
KONTROLA TECHNICZNA POJAZDÓW
ul. Włocławska 100
80-001 Włocławek
tel. 46 831 700

DATA: **22.10.2025**
(1) Data badania

NR: **04633/PKR/020/P/2025**

Marka	Model pojazdu	Użytkownik pojazdu	(2) Numer rejestracyjny pojazdu (i kraj rejestracji)
SKODA	SUPERB	M1	PL PY83413
Rodzaj pojazdu		(3) Numer skrajniej części pojazdu (VIN) wariant nadwozia (zob. pkt 1.1)	
SAMOCHÓD OSOBOWY		TMBJH7NP4J7685613	
OKRESOWE			
1.62			

(7) WYNIK BADANIA POJAZDU

Data pierwszej rejestracji na gruncie	X	Podzielny/Positive (P) Niepodzielny/Negative (N) WYKONANE PRZEZ: DOMCAR ul. Włocławska 100 80-001 Włocławek KONTROLA TECHNICZNA POJAZDÓW ul. Włocławska 100 tel. 46 831 700 PKR/D/0056 (9) Data ważności badania
Data przegwiny rejestracji na gruncie	24.07.2018	
(4) Odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie badania	178423 km	
(6) Następnego terminu badania	22.10.2026	

(8) Uwagi techniczne i ich komentarz:
BRAK WPISU

(10) Uwagi:
BRAK WPISU

Przed podpisaniem niniejszego świadectwa technicznego należy sprawdzić, czy pojazd jest zgodny z przepisami.

PKR/D/0056
Data ważności badania

Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Kratka/zaślepka halogenu P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 40

Szyba czołowa - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Dach - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach - Rysa/odprysk 2



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72

Lusterko zew L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75


Lusterko zew L - Inne 1



Fot. 76

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 80

Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2