

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218617/3/26-11401	Data raportu	16-03-2026
Rzeczoznawcy	Michał Strzelczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	10-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/13382/26/02/18	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SADFA2BX6K1Z50958
Marka, model	JAGUAR E-Pace 17-20
Typ, wersja	E-Pace 2.0 i4P AWD S
Numer rejestracyjny	WZ8801V
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1998 ccm/147 kW
Stan licznika	116 789 km
Data 1. rej./rok prod.	02-01-2019/2018
Data nast. bad. techn.	01-10-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Alarm perymetryczny, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist), Czujniki parkowania przód i tył, Fotele przednie regulowane w 10 kierunkach (8 elektrycznie), Gniazdko 12V: 4 sztuki, Grill przedni w kolorze czarnym połyskującym z chromowaną obwódką, Hamulec postojowy, elektryczny, InControl Apps, Kamera parkowania, tył, Kanapa tylna składana 60:40, Kierownica skórzana, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Koło zapasowe dojazdowe - stalowe, Końcówki układu wydechowego z ozdobnym wykończeniem, Lampy przednie LED ze światłami obrysowymi LED, Lusterka boczne el. reg./składane/ogrzewane/elektrochromatyczne/kierunkowskazy/doświet. podłoża, Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne, Mocowanie ISOFIX na tylnej kanapie, Nakładki progowe, metalowe z napisem Jaguar, Obramówki szyb bocznych w kolorze Satin Chrome, Oświetlenie w bagażniku, Oświetlenie wnętrza, Podosufitka Morzine w kolorze Light Oyster, Poduszki powietrzne - przednie i boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik między tylnymi siedzeniami wraz ze schwoikiem, Pro Services i Wi-Fi hotspot, Radio AM/FM, Roleta bagażnika, Spersonalizowane ustawienia, Sterowanie głosowe niektórymi funkcjami nawigacji, audio i Bluetooth (Voice Control), System All Surface Progress Control (ASPC), System Touch Pro, System awaryjnego hamowania AEB, System dynamicznej kontroli stabilności DSC, System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), System monitorujący zmęczenie kierowcy, System nagłośnienia - 6 głośników, System nawigacji Pro, System przeniesienia momentu obrotowego przez dohamowywanie kół bez przyczepności, System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości, System wspomagający utrzymanie pasa ruchu, System łączności bezprzewodowej Bluetooth, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyt w konsoli centralnej za zasłonką - 2 kubki, Wloty powietrza boczne chromowane, Wycieraczki szyby przedniej automatyczne, z czujnikiem deszczu, Wyświetlacz dotykowy Pro 10, Zasłonki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami, Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5 cali, Dach panoramiczny, stały, Dywaniki, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem, wzór 5049, Kłapa bagażnika otwierana i zamykana elektrycznie, Lakier metalik, Pakiet Cold Climate, Szyby przyciemniane, Tapicerka skórzana (siedzenia Light Oyster i wnętrze Lunar/Light Oyster)

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON 3	235/55 19 105V	6,0 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON 3	235/55 19 105V	6,0 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, SNOWDRAGON 3	235/55 19 105V	6,5 mm
	lewe	IMPERIAL, SNOWDRAGON 3	235/55 19 105V	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi tylne prawe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	150 - 200
2	Drzwi tylne lewe	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

3	Pokrywa bagażnika	150 - 300
---	-------------------	-----------

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	200 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Pas bezpieczeństwa tylny środkowy	zabrudzenie	NA	0.3
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
6	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
7	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26


Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38

Zderzak przedni cz L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Łotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Błotnik przedni P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3



Fot. 52

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 54

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58


Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 60

Pas bezpieczeństwa tylny środkowy - Inne 1