



» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002153367
Besichtigt am: 27.10.2025 08:58
Berichts-Nr: 9301113
FIN: TMBJF7NU9P5011812

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	19.09.2022
Laufleistung:	173.018 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESY FULL" ohne SAFE System	Convenience Paket
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	DAB - Digitaler Radioempfang
"SUNSET"	Dachreling, blank
"Virtual Cockpit"	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	Dekor-Einlagen
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Design Paket
3. Kopfstütze hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 180 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe	ECO-Funktion
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegsleisten (vorn)
Aero Kappe schwarz matt	Elektrische Luftzusatzheizung
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ambientelicht Ausführung 2	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Außen-Sound Standard	Fahrerknieschutz
Außenspiegel links, konvex	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Frontantrieb
Berganfahrassistent	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebsspannung 12 V	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bremsbelagverschleißkontrolle	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Brillen-Ablage/Halter	Heckspoiler
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Hinterachse "Standard"
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Hinterachsgeometrie Ausführung 1

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB	Ohne Ablagenpaket/box
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kältemittel R1234yf	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, manuell	Ohne Dekorfolien/Embleme
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Durchladeeinrichtung
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klimakomfortscheibe	Ohne Emblempaket
Komfortsitze vorn	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schmutzfänger
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Trennwand
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Überführungsausrüstung
Light Paket	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne Zusatz-/Standheizung
Luxusausstattung	Pannen-Set
Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Mit Adapter	Radstand
Mit Multifunktionskamera	Rechtsverkehr
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Regionscode " ECE " für Radio
Mittelarmlehne vorn	Reifen 215/50 R18 92W Rollwiderstandsoptimiert
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
MPV	Reifendruckkontrolle
Müdigkeitserkennung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Navi Amundsen + Web radio	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nebelschlussleuchte	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Nicht Heissland	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen hinten
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Scheinwerferreinigungsanlage
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundauführung
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Standard
Tankdeckel
Technology Amundsen Plus (Web Radio)
Textilfußmatten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Travel Assist
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausrüstung
Verkehrszeichenerkennung
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Plus Paket
Zierleisten blank
Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
Schweller
Zus. Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/50 R 18 92 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
2	Tür hinten links	Kratzer	Spotrepair
3	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
4	Heckklappe	Kratzer	Polieren
5	Tür vorne links	Kratzer	Polieren
6	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU9P5011812

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9301113
vom: 27.10.2025




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



2 - Tür hinten links - Kratzer - Spotrepair




3 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



4 - Heckklappe - Kratzer - Polieren



5 - Tür vorne links - Kratzer - Polieren



6 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Batterie wechseln



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

