

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002248499
Besichtigt am: 13.01.2026 13:10
Berichts-Nr: 9830978
FIN: TMBJW9NP0P7022336



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AUJ
Erstzulassungsdatum:	06.12.2022
Laufleistung:	80.016 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	115 kW (157 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynamische Fernlicht-Regulierung mit Multi-Funktions-Kamera	Batterie/Generator Kapazität Standard
"CREW PROTECT ASSIST" - mit erweitertem Sicherheitssystem	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Berganfahrassistent
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Betriebserlaubnis Nachtrag
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Bordliteratur in Deutsch
"REAR VIEW CAMERA MID"	Bordwerkzeug
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
"Virtual Cockpit"	Business Amundsen
12 Volt-Steckdose(n)	Chrom-Paket
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chromrahmen um die Seitefenster
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
2x USB vorne + 2x USB hinten	DAB - Digitaler Radioempfang
3 Schlüssel	Dachreling, schwarz
4 Zyl.Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Dachspoiler
4-Zylinder-Ottomotor 1,4L/115 KW TSI, Hybrid Grundmotor ist: TH8	Dämpfung hinten
6-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung vorn
8 Lautsprecher (passiv)	Dekorleiste Brushed
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Doppelton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Aktive Reifenkontrollanzeige	ECO-Funktion
Aktivkohlebehälter	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ400" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr.0EC.B / 0EK.A
Assistenz	Entriegelung Hintersitz Standard
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung(Ausführung 1)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel links, konvex	Fahrerkniefairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ausstattungsstufe - Ambition	Fernlichtassistent
Aut. Gepäckraumabdeckung - Rollo	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (68Ah)	Formteilhimmel ungeteilt
	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
	Frontantrieb
	Frontscheibenheizung
	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

Fußhebelwerk "Standard"	Nebelschlussleuchte
Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Netztrennwand
Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)	Nicht Heissland
Heckscheibenwischer "AERO"	Nichtraucherausführung
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Normal-Lackierung
Hybrid-Antriebssystem PHEV	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Adapter
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Kältemittel R1234yf	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne CD/DVD für Navigation
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Durchladeeinrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Garagentoröffner
Komfort Plus	Ohne Generator
Komfortsitze vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Kindersitz
Kopfstützen vorn	Ohne Ladeboden
Kraftstoffbehälter	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Schmutzfänger
Ladedose AC Typ 2 Mode 2-3 (EU)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ladekabel MODE 2; 10A-EU-Typ E/F	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED Rückleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Leergewichtsbereich 1	Ohne Uhr
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zusätzliche Bereifung
Mit Halter	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Multifunktionskamera	Pannens-Set
Mit Verkehrszeichenerkennung	Preisstützung
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Mittelkonsole	Radstand
Motorenstart Standard	Rechtsverkehr
Navi Amundsen + Web radio	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
 Mittelarmlehne
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder
 Scheibenbremsen hinten
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz in Grundausrüstung
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheit
 Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
 und Airbagschild
 Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Textilfußmatten "LOUNGE STEP"
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
 Typprüfland Deutschland
 Umwelt bonus
 Variant/Avant
 Variante Hybrid
 Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
 Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der
 Kombination mit Start-stop und Kessy)
 Vorbereitung für Anhängerkupplung
 Vorbereitung für Kindersitzhalterung mit Sicherheitssystem
 "ISOFIX" auf Beifahrersitz
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Tür vorne links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
3	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	Tür vorne rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
5	Tür hinten rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Tür hinten links	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein
Vorschäden feststellbar: Nein
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	206,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJW9NP0P7022336

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



2 - Tür vorne links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



3 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - Tür vorne rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



5 - Tür hinten rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9830978
vom: 13.01.2026

6 - Tür hinten links - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

