

Masterlease PCM-DZS

Polanki 4
Gdańsk

DEKRA Polska Sp. z o.o.

ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 218021/1/26-11401 z dnia 29-01-2026

Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/03683/26/01/16	Data oględzin	26-01-2026
Data zlecenia	16-01-2026	Miejsce oględzin	Wrocławska 23b
Nr zleceńodawcy			55-114 Wisznia Mała

Dane pojazdu

AUDI, A4 Avant [8W] 19-24, A4 40 TDI Quattro S tronic, EC 0139167, VIN WAUZZZF47LA016008, nr rej. WD8739V



Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Poj./moc silnika	1968 ccm / 140 kW
Stan licznika	139 648 km
Data 1-rej. / rok prod.	01-11-2019 / 2019
Następne bad. tech.	22-12-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Audi Connect safety&service, Audi pre sense city - system zapobiegania kolizji poprzez ingerencję w układ hamulcowy, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, Elektryczne wspomaganie otwierania i zamykania bagażnika, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kluczyk komfortowy z funkcją Safe lock, Komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe - aluminiowe, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Mata na dno bagażnika, Podsufitka tkaninowa, szara, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Relingi dachowe - czarne, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tylne kanapa składana, dzielona, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej, Audi Connect Nawigacja & Infotainment, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania, Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED, Dywaniki podłogowe przód i tył, Elementy dekoracyjne wnętrza - Alluminium Ellipse, Felgi aluminiowe 17 (10-ramiennie) kute z ogumieniem 225/50, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Hak holowniczy, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana, Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem, Lakier metalik, Lampy przednie i tylne w technologii LED(diodowe) z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu, Ogrzewanie postojowe, Przedni podłokietnik komfortowy, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tapicerka tkaninowa System, Zagłówki z regulowanym kątem nachylenia i regulacją wysokości, Śruby zabezpieczające do kół, Spryskiwacze lamp przednich

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5 A0	225/50 17 94H	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5 A0	225/50 17 94H	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5 A0	225/50 17 94H	3,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, ECO CONTACT 5 A0	225/50 17 94H	3,5 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (76% - 100%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (NIE), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (NIE), Klucz zabezpieczający do kół (NIE), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	200 - 300

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie
2	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	wgniecenie/odkształcenie
3	Tarcza koła aluminiowa przód (L)	rysa/odprysk

strona 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32


Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zdjęcie do protokołu



Fot. 34

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zdjęcie do protokołu



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zdjęcie do protokołu



Fot. 40

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Zdjęcie do protokołu



Fot. 42

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zdjęcie do protokołu



Fot. 44

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zdjęcie do protokołu



Fot. 46

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zdjęcie do protokołu



Fot. 48

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zdjęcie do protokołu



Fot. 50

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zdjęcie do protokołu



Fot. 52

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

klucze 2 szt.



Fot. 54

opony 2019 rok

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny cz dolna - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68

Zderzak tylny cz dolna() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 70

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72


Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Felga aluminiowa tylna L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 76

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 78

Drzwi tylne L() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Felga Aluminiowa przednia L() - Rysa/odprysk 3