

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	217999/1/26-11401	Data raportu	27-01-2026
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (NEW) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	23-01-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/04333/26/01/19	Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0DXXSK2PX004540
Marka, model	FORD Tourneo Connect 22-
Typ, wersja	Tourneo Connect 2.0 EcoBlue ...
Numer rejestracyjny	KK65918
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/90 kW
Stan licznika	110 881 km
Data 1. rej./rok prod.	16-11-2022/2022
Data nast. bad. techn.	13-11-2027
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

ABS (z EBD), ESC, (z TA), EBA, HSA, Blokada zapobiegająca otwarciu tylnych drzwi przez dzieci, Czujniki odległości przy parkowaniu - tył, Czujniki odległości przy parkowaniu, przód, Drzwi tylne unoszone, z szybą, Drzwi - odsuwane drzwi boczne po obu stronach pojazdu, Dwa kluczyki z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym (brak zwykłego kluczyka), Dywaniki podłogowe z przodu, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi aluminiowe 16" w kolorze srebrnym, Fotel kierowcy z ręczną regulacją położenia w czterech kierunkach, Fotel kierowcy - ręczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Fotel pasażera z ręczną regulacją w 4 kierunkach, Fotel pasażera - składany na płasko, Fotele przednie podgrzewane, Fotele tylne - zagłówki z regulacją w 2 kierunkach, Fotele w 2-gim rzędzie - dzielone w proporcji 60/40, składane, wyjmowane, Funkcja automatycznego hamowania po kolizji, Funkcja przypominania o zapięciu pasów bezpieczeństwa - dla wszystkich fotel, Gniazdo zasilania 12V (z przodu i z tyłu), Gwarancja na pojazd, 2 lata, HSA - system wspomagający ruszanie pod górę, ICE Pack 2 -radio DAB,ekran dotykowy 8.25",analogowy zestaw wskaźników,2x USB,i 4 głośniki, Immobilizer, Kierownica - 4-ramienna wykończona materiałem Sensico, Klamka drzwi bagażnika - w kolorze nadwozia, Klamki drzwi bocznych - w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Konsola środkowa - premium, z regulowanym podłokietnikiem, wylotami nawiewów, Krata wlotu powietrza - czarna z chromowanym obramowaniem, Kurtyny powietrzne - dla 3. rzędu foteli, Lakier zwykły, Frozen White, Lampy tylne- standard, Lusterka boczne - elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane, obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nagrzewnica dodatkowa, elektryczna PTC, Oświetlenie wnętrza schowka podręcznego, Oświetlenie wnętrza - lampka w 2-gim i 3-cim rzędzie siedzeń, Oświetlenie wnętrza - przednia lampka z dwiema lampkami do czytania map, Pasy bezpieczeństwa - aktywne pasy bezpieczeństwa przednich foteli z podwójnymi napinaczami wstępnym, Pasy bezpieczeństwa - regulacja wysokości mocowania przednich pasów bezpieczeństwa, Pasy bezpieczeństwa - w drugim/trzecim rzędzie, trzypunktowe bezwładnościowe, Podgrzewana tylna szyba, Poduszka powietrzna - między przednimi siedzeniami, Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne, 1 i 2 rząd siedzeń, Poduszki powietrzne - poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu, Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu, Podwójne uchwyty na napoje z przodu, Przedni zderzak - w kolorze nadwozia z chromowaną wstawką, Przycisk rozrusznika Ford Power, Półka podsufitowa z przodu pojazdu, Reflektory - halogenowe, Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła, Relingi dachowe w kolorze srebrnym, Roleta zakrywająca bagażnik, Schowek pod fotelem kierowcy, Schowek pod fotelem pasażera, Składane stoliki w oparciach przednich foteli, Sygnalizacja hamowania awaryjnego, System Auto-Start-Stop, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert), System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid), System zapobiegania kolizjom Pre-Collision Assist z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Szyby tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby w 2-gim rzędzie - stałe, Szyna drzwi bocznych w kolorze srebrnym, Tapicerka materiałowa Bubble z szarymi przeszyciami - czarna, Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości, Tylne zderzak - w kolorze nadwozia, Uchwyt dźwigni zmiany biegów, wykończenie Sensico, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego w 2. i 3. rzędzie, Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem, Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu, Wysoko zamontowane światło STOP, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu, Zagłówki przednich foteli regulowane w 2 kierunkach, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne - z funkcją adaptacyjnego doświetlania zakrętów, Światła - opóźnienie wyłączenia reflektorów, Szyba przednia ogrzewana, Koło zapasowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 96H	4,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 96H	4,5 mm
tylna	prawe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 96H	6,5 mm
	lewe	FIRESTONE, WINTERHAWK 4	205/60 16 96H	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150

10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Ścianka tylna lewa/ściana boczna lewa	do 150
16	Ścianka tylna prawa/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Szyba przednia barwiona	pęknięcie	WY	3.3
2	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
3	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.8
6	Tylny panel boczny z ramą drzwi L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
7	Próg L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
8	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16


Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31


Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32

Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – dane



Fot. 36

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39


Zdjęcie do protokołu



Fot. 40


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Próg L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 52

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 54

Fotel prz. praw. - Inne 1