

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002193616
Besichtigt am:	29.11.2025 11:08
Berichts-Nr:	9560686
FIN:	WVGZZZ5NZNW527419



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / BZG
Erstzulassungsdatum:	01.12.2022
Laufleistung:	51.918 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Reflexsilber Metallic
Farbe Dach:	Reflexsilber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Anthrazit - Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2025
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	25.200 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
2 USB-C-Schnittstellen vorn	Doppelton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Drehstromgenerator 140 A
4 Leichtmetallräder "Tulsa" 7 J x 17 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
8 Lautsprecher	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
Ablagefach am Dachhimmel	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientepaket	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -550-
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außen-Sound Standard	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fertigungsablauf Wolfsburg
Außenspiegel rechts, konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußgängererkennung
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumleuchte
Beifahrersitzlehne komplett umklappbar	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Keine Aktionsausführung
Dachhimmel	Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik
Dachreling schwarz	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	
Digitaler Radioempfang DAB+	

Komfortausstattung	Ohne Heckspoiler
Komfortsitze vorn	Ohne Individualeinbau
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	ohne Kennzeichenträger
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
KSK M 01	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Mode3 Ladekabel
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
LED-Scheinwerfer	Ohne Nebelscheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne Sitzheizung
Linkslenker	Ohne Sprachsteuerung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Spurwechselassistent
Mittelarmlehne vorn	Ohne Trennwand
Müdigkeitserkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Radio
Nebelschlussleuchte	Radschrauben Standard
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Rechtsverkehr
Normal-Lackierung	Regensensor
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Regionscode " ECE " für Radio
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Reifen 215/65 R 17, Rollwiderstandsklasse A
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifenkontrollanzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reserverad gewichts- und platzsparend
Ohne Aufkleber und Embleme	Reserverad gewichts- und platzsparend
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rückfahrkamera "Rear View"
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Rückleuchten
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf in Leder
Ohne Dynamic Drive Control	Scheibenbremsen hinten
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen vorn
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Feuerlöscher	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Head-Up Display	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheineinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz
Telefonschnittstelle
Textilfußmatten vorn und hinten
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Winterräder Stahl (zusätzlich), 6,5 J x 17, AirStop®-
Winterreifen 215/65 R 17 H
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/65 R 17 99 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Pirelli			Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	145/85 R 18 103 M	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Smart Repair
2	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Smart Repair
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren
4	Karosserie	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	176,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNW527419

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9560686
vom: 29.11.2025




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis








Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Smart Repair****2 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Smart Repair****3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren****4 - Karosserie - Verschmutzt - Reinigen**

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

