

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10369/3/26-15201	Data raportu	18-03-2026
Rzeczoznawcy	Jacek Ducki (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	12-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/20791/26/03/09Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...	

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA5E71010G565716
Marka, model	BMW Seria 5 [F10] 13-17
Typ, wersja	520d xDrive
Numer rejestracyjny	DW9F345
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	318 175 km
Data 1. rej./rok prod.	28-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	08-07-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Dodatkowe gniazda 12V, Dywaniki welurowe, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Felgi aluminiowe 17 V-Spoke 236 z ogumieniem, Immobilizer, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Komputer pokładowy, Lakier uni, Listwy ozdobne, czarne o wysokim połysku, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka zewnętrzne - asferyczne, Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat), Oświetlenie ambientowe, Radio BMW Professional, Reflektory bixenonowe ze spryskiwaczami, Servotronic, Tapicerka tkaninowa Diagonal, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z asystentem ruszania, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Driving Assistant Plus z aktywnym tempomatem Stop&Go, ostrzeganiem przed kolizją i asyst. hamowania, Felgi aluminiowe 18 Turbine 452 z ogumieniem, Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy, Kamera cofania, Kierownica sportowa typu M, Lakier metalik, Pakiet Polski, Real Time Traffic Information, Regulacja podparcia lędźwiowego w fotelach przednich, Rezygnacja z emblematu modelu, Roleta przeciwsłoneczna szyby tylnej, sterowana elektrycznie, System alarmowy sterowany pilotem, System nawigacji satelitarnej Professional z ekranem kolorowym 10,2 cala, System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu (monitorowanie martwego pola lusterek zewn.), Szyba przednia odbijająca promienie słoneczne, Szyby przyciemniane Individual, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji, Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji (Office) z USB, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami, Światła przeciwmgielne w technologii LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	IMPERIAL, ICE PLUS S210	245/45 R18 100V	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ICE PLUS S210	245/45 R18 100V	5,0 mm
tylna	prawe	IMPERIAL, ICE PLUS S210	245/45 R18 100V	5,0 mm
	lewe	IMPERIAL, ICE PLUS S210	245/45 R18 100V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne prawe	150 - 200
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego	wgniecenie/odkształcenie, zarysowanie	WY	1.5
2	Zestaw kleju przedniego czujnika odstęp		WY	
3	Szyba prz. aterm. barw. z czuj. deszczu	pęknięcie	WY	3.3
4	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
5	Aktywator szyby czołowej		WY	
6	Płyn czyszczący szyby przedniej		WY	
7	Podkładki dystansujące szyby przedniej		WY	
8	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
9	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
10	Tarcza koła aluminiowa tył L	zarysowanie	WY	0.5
11	Nakładka słupka A dół L	pęknięcie	WY	0.3
12	Nakładka oparcia 1 rząd lewe L	pęknięcie	WY	0.2
13	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
14	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	zarysowanie	NA	
15	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	zarysowanie	NA	
16	Nakładka progu zewn. L	zarysowanie, zarysowanie	NA	
17	Nakładka progu zewn. R	zarysowanie	NA	
18	Okladzina zderzaka tylnego	liczne, zarysowanie	NA	
19	Światnik przedni L	odpryski lakieru		
20	Pokrywa przednia	wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie, odpryski lakieru		
21	Dach	zarysowanie, wgniecenie, wgniecenie, wgniecenie		
22	Światnik tylny L	zarysowanie		
23	Światnik tylny R	odpryski lakieru		
24	Pokrywa tylna	zarysowanie		
25	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		
26	Nakładka słupka D góra L	zarysowanie		
27	Ostona przełączników L	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna lewa

[illegible]

Dowód rej. Str. 1



Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Książka serwisowa – dane



Fot. 34

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 36

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 40

Pokrywa komory silnika() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 44

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 50

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Próg P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Felga aluminiowa tylna P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 64

Pokrywy bagażnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Dach - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 72

Dach - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 74

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 76

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Felga aluminiowa tylna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 80

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 82

Drzwi przed L - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 84

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2



Fot. 86

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89

Próg L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 90

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91

Próg L - Rysa/odprysk 2



Fot. 92

Błotnik przedni L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95

Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 96

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 2



Fot. 98

Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 100

Tapicerka drzwi przednich L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1



Fot. 102

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103

Wykładzina(y) słupka tylnego L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 104

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105

Listwy progowe lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1