

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002199625
Besichtigt am: 24.11.2025 15:11
Berichts-Nr: 9513763
FIN: WVVZZZAAZND007760



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	05.11.2021
Laufleistung:	64.636 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.800 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fensterheber vorn elektrisch
2 Lautsprecher	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Ganzjahresreifen 165/70 R 14
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumabdeckung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
4 Türen inkl. Vordersitze mit Höheneinstellung	Gepäckraumbeleuchtung
4 Türen, Seitenscheiben hinten ausstellbar	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfach mit Klappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Hochton-Signalhorn
Akustik-Paket Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Allergenfilter	Kältemittel R1234yf
Antenne für FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Armaturentafel zweiteilig	Keine Aktionsausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegel rechts, konvex	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Batterie 320A (49Ah)	Kurzheck
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Lenkrad
Betriebserlaubnis Nachtrag	Linkslenker
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Bordwerkzeug und Wagenheber	Maps + More Dock
Dachhimmel in light grey	Mit Blende
Dämpfung hinten, Basis 1	move up!
Dämpfung vorn	Multifunktionsanzeige "Plus"
Dash Pad "Black Cube"	Multifunktionskamera
Digitaler Radioempfang DAB+	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Drehstromgenerator 140 A	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	Nicht Heissland
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienungselemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Normalausführung
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Ohne Ablagekasten
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen	Ohne alternativ-Antriebssystem
Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-	Ohne Aufkleber und Embleme



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Standard-Klimazonen
Ohne Dachreling	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne Dekorleisten	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Einparkhilfe	Tagfahrlicht
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Telefonschnittstelle
Ohne Folienbeklebung	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Fußmatten	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Trommelbremsen hinten
Ohne Halter	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Individualeinbau	Typprüfand Deutschland
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	USB-Schnittstelle
Ohne Regenschirm(e)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Sicherungsdose	Vordersitze beheizbar
Ohne Sonder-Maßnahmen	Vordersitze mit Höheneinstellung
Ohne Trennwand	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne Wartungsintervallverlängerung	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Dichtungen außen	We Connect Go
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Winterpaket
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl. Funkfernbedienung
Ohne zusätzliche Bereifung	
Radio "Composition Phone"	
Radschrauben Standard	
Radvollblenden	
Rechtsverkehr	
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll- Räder	
Reserverad in Fahrbereifung, 5 J x 14, Stahl, für 14-Zoll- Räder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknauf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Ersatz		Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 9513763
 vom: 24.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Kotflügel hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Nebelscheinwerfer rechts	Gebrochen	Ersetzen
6	Handschuhfach Deckel	Kratzer	Ersetzen
7	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
8	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
9	Außenspiegel Gehäuse rechts	Kratzer	Lackieren
10	Tür hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
11	Verkleidung B-Säule links	Verschlissen	Ersetzen
12	Radzierblende hinten links	Gebrochen	Ersetzen
13	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumboden	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	228,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	194,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZND007760

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Dach



Lackstärke Seitenwand hinten
links




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren





2 - Kotflügel hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




5 - Nebelscheinwerfer rechts - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Schadenausweitung durch erneuern möglich.




6 - Handschuhfach Deckel - Kratzer - Ersetzen



7 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung


8 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren





9 - Außenspiegel Gehäuse rechts - Kratzer - Lackieren



10 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



11 - Verkleidung B-Säule links - Verschlissen - Ersetzen






Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9513763
vom: 24.11.2025

12 - Radzierblende hinten links - Gebrochen - Ersetzen




13 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kofferraumboden - Fehlt - Ersetzen

