


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002260124
Besichtigt am:	15.01.2026 12:07
Berichts-Nr:	9854558
FIN:	VSSZZZKM6RR052970

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARG
Erstzulassungsdatum:	31.01.2024
Laufleistung:	18.532 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	228 kW (311 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Drei.-Automatikgurte vorn
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/228 kW FSI Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A	-
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Embleme
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Allradantrieb	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Ambientelicht Ausführung 2	Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fernlichtassistent
Außen-Sound Standard	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Feststellbremse
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegelgehäuse lackiert	FPK-Medium
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Batterie 420A (70Ah)	FULL LINK
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug und Wagenheber	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Chrom-Paket	Heckspoiler
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling, schwarz	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten,Sportausführung	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Datenträger für EU, integriert	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dekor-Einlagen für Konsole	Klimakomfortscheibe
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
Digitaler Radioempfang	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Drehstromgenerator 140 A	Kompensor Ausf. 1

Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sonderspezifikationen
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Steckdose
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV Formentor	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Müdigkeitserkennung	Pan-European-eCall
Navigationsgerät-High	Parklenkassistent
Nebelscheinwerfer	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen 245/40 R19 94W
Ohne Anhängervorrichtung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Car2X	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Scheibenbremsen vorn
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Feuerlöscher	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Fußmatten	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Head-Up Display	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Individualeinbau	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Ladekabel	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung
Ohne Mode3 Ladekabel	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Formentor VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar

Tagesfahrlight mit Assistenzfahrlight u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typrüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: Sitzheizung vorn

Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Loch	Ersetzen
2	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
3	Türdichtung vorne links	Gerissen	Ersetzen
4	Türdichtung vorne rechts	Beschädigt	Ersetzen
5	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Smart Repair
6	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
7	Kotflügel vorne links	Anhaftung	Polieren
8	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Polieren
9	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 11.000,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 9.800,00
3	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.481,77
4	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.761,43
Summe (ohne MwSt.):				€ 32.043,20

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	205,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	222,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	182,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM6RR052970

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Loch - Ersetzen



2 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

3 - Türdichtung vorne links - Gerissen - Ersetzen



4 - Türdichtung vorne rechts - Beschädigt - Ersetzen



5 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Smart Repair




6 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair




7 - Kotflügel vorne links - Anhaftung - Polieren

Kommentar

Lackpickel sichtbar



8 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Polieren



9 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



10 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

