

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002319692
Besichtigt am: 12.02.2026 13:13
Berichts-Nr: 10036643
FIN: WAUZZZF32P1131211

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOV
Erstzulassungsdatum:	19.06.2023
Laufleistung:	49.236 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Chronosgrau Metallic
Farbe Dach:	Chronosgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond	Dekoreinlage Micrometallic silber
2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	ECO-Funktion
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe plus
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektromechanische Servolenkung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
Akzentflächen schwarz glänzend	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambiente-Lichtpaket	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi AG	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment plus	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi drive select	Fernlichtassistent
Audi phone box	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense basic	Folienbeklebung
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Frontantrieb
Audi Soundsystem	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi virtual cockpit plus	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschlossener Aufbau
Batterie 420A (70Ah)	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Batterie/Generator Kapazität Standard	gesetzlicher Notruf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Berganfahrassistent	Grundausstattung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halteassistent
Betriebsspannung 12 V	Heckleuchten
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordwerkzeug	Heckspoiler
Businesspaket	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachhimmel in Stoff schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dachreling Schwarz	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dämpfung vorn	Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung	Ohne Garagentoröffner
Kein Selbstabholer	Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Keine Aktionsausführung	Ohne Ladekabel
Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Kindersicherheits-Paket	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Logoprojektion
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Mode3 Ladekabel
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sonder-Maßnahmen
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Trennwand
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Wandhalterung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung, autom. statisch	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Licht-/Regensensor	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ottomotor
Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Räder der Serie
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Doppelarm, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus	Radstand
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Motorabdeckung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
N.N.N. Ausführung 1	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nicht Heissland	Reifenreparaturset
Nichtraucherausführung	Rückfahrkamera
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne und Cupholder
Ohne Ablagepaket	S line
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	S tronic
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Scheinwerfer
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Seitliche Dekorfolien
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienqualität
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Feuerlöscher	Sitzbelegungserkennung
Ohne Frontspoiler	Sitzheizung vorn
	Smartphone-Interface

spezielles Typschild EU
Sportfahrwerk
Sportsitze vorn
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Top-Infotainment High (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türarmauflage in Kunstleder
Typprüfland Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vordersitze elektrisch einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch
Zierleisten in Schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Nein

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Motorhaube	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Türzierleiste vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
6	D-Säule rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Kotflügel vorne links	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen
2	Kompressor	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF32P1131211

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(12.02.2026 13:13) Fahrzeug wird durch Tiemeyer abgemeldet.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10036643
vom: 12.02.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



2 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Türzierleiste vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair




5 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Smart Repair



6 - D-Säule rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





7 - Kotflügel vorne links - Anhaftung - Polieren






GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen



2 - Kompressor - Fehlt - Ersetzen

