

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218746/3/26-11401	Data raportu	20-03-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/22312/26/03/13	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF3MRHNYWJS172723
Marka, model	PEUGEOT 3008 16-20
Typ, wersja	3008 1.2 PureTech Active S&S...
Numer rejestracyjny	GD198RG
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/96 kW
Stan licznika	100 073 km
Data 1. rej./rok prod.	17-04-2018/2018
Data nast. bad. techn.	23-04-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

ABS, ASR - system kontroli trakcji, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Czujnik deszczu (automatycznie włączane wycieraczki), Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, EBA, EBFD, ESP - system stabilizacji toru jazdy, Ekran 8-calowy dotykowy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Felgi aluminiowe 17 z ogumieniem, Fotel kierowcy z mech. regulacją wysokości, Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, Funkcja oświetlenia Follow Me Home, Gniazda USB, Gniazdo 12V (z przodu, z tyłu i w bagażniku), Hamulec postojowy elektryczny (FSE), Hill Assist, Kierownica pokryta skórą licową, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z lampkami oświetlającymi podłogę, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Oświetlenie wewnętrzne LED, Peugeot i-Cockpit (wirtualne zegary, wyświetlacz dotykowy 8 calowy, kierownica wielofunkcyjna, Podłoga bagażnika dwupoziomowa, Podłokietnik przedni z klimatyzowanym schowkiem, Radio: 6 głośników, MP3, Bluetooth, USB, wyświetlacz LCD, System monitorowania czasu jazdy (DAA1), System monitorowania ograniczeń prędkości, System monitorowania pasa ruchu (LDW), Tapicerka materiałowa, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego, Uchwyty na kubki w konsoli środkowej, Wskaźnik zmiany biegów, Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne, Wykończenie elementów wnętrza (deski rozdzielczej i paneli drzwiowych) w stylu Carbon, Wykończenie wnętrza chromem, Zamek centralny, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Lakier metalik, Mirror Screen + Tuner Cyfrowy DAB, pakiet, Relingi dachowe aluminiowe

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	5,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	5,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, LM005	215/65 17 103H	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupki przedni lewy	do 150
5	Słupki przedni prawy	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Słupki środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka dolna drzwi przednich R	zarysowanie	WY	0.4
2	Nakładka dolna drzwi tylnych R	zarysowanie	WY	0.4
3	Listwa ochronna ściany bocznej L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	0.2
4	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1

5	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
6	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	2.5
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
8	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
9	Rama dachu L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
10	Rama dachu R	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
11	Listwa ochronna rantu błotnika R	zarysowanie		
12	Kierunkowskaz boczny L	zarysowanie		
13	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
14	Nakładka dolna drzwi tylnych L	zarysowanie		
15	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		
16	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
17	Dywaniki podłogi przód	przytopienie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe



Fot. 26

Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28


Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 48

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Rama dachu P - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Kierunkowskaz boczny/lusterka L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Wykładzina podłogi - Inne 1