

Nr zlecenia: 149/12/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/12

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Sebastian Staszak/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] III-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	ZFA22500006L14543
Marka:	FIAT	Nr rejestracyjny:	WN9336K
Model pojazdu:	Fiorino 1.4 MR`16 E6 1.7t	Nr Info-Ekspert:	045-04615
Wersja:	Base	Rok produkcji:	2018
Data pierwszej rejestracji	2018/07/27		
Data ważności badania technicznego	2026/10/29		
Rodzaj nadwozia	furgon 3 drzwiowy 2 osobowy		
Dop. masa całk. / Ładowność	1680 kg / 610 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / przedni (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	2513 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1368 ccm / 57kW (77KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E6		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dywaniki	7	Przygotowanie do montażu radia
2	Kolumna kierownicy regulowana	8	System kontroli trakcji ESC
3	Koło zapasowe pełnowymiarowe	9	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
4	Listwy boczne	10	Szyby atermiczne
5	Poduszka powietrzna kierowcy	11	Wspomaganie układu kierowniczego
6	Przegroda przestrzeni ładunkowej pełna		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół		

System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 +Instalacja gazowa
- 2 Radioodtwarzacz CD + MP3

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	DĘBICA 175/70 R14 84T FRIGO 2 TL	3,0
Przednie prawe:	DĘBICA 175/70 R14 84T FRIGO 2 TL	3,0
Tylne lewe:	DĘBICA 175/70 R14 84T FRIGO 2 TL	4,0
Tylne prawe:	DĘBICA 175/70 R14 84T FRIGO 2 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
Ryzyko uszkodzeń dodatkowych	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Według informacji od zleceniodawcy silnik przegrzewa się oraz stwierdzono niesprawny akumulator - konieczna weryfikacja serwisowa.

W wycenie zastosowano przebieg szacunkowy który został odczytany z GPS pojazdu w związku z brakiem możliwości odczytu faktycznego stanu drogomierza.

Zastosowane w wycenie korekty "weryfikacja serwisowa" oraz "Ryzyko uszkodzeń dodatkowych" dotyczą problemu z przegrzewaniem się silnika zgłoszonego przez zleceniodawcę.

Dodatkowy komplet opon wewnątrz pojazdu.

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Brak dokumentów LPG podczas oględzin pojazdu.

Oględziny wykonał: Łukasz Wróbel
Wycena wykonana: Sebastian Staszak

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Drzwi boczne	P	Ogniska korozji		
4	Próg	L	Zarysowania powłoki lakierowej do powierzchni metalu	Ogniska korozji	
5	Błotnik tylny	L	Wgnieciony		
6	Drzwi tyłu nadwozia P		Wgniecenia, odpryski lakieru		
7	Drzwi tyłu nadwozia L		Wgniecenia, odpryski lakieru		
8	Zawias drzwi tyłu nadwozia	P	Ogniska korozji		
9	Słupki środkowy B	L	Zarysowany		

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu. Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.). Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej. Ślady po naklejkach na całym pojeździe.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-120μm	
2	Dach		80-120μm	
3	Błotnik przedni	L	120-350μm	
4	Próg	L	70-100μm	
5	Drzwi	L	80-120μm	
6	Błotnik tylny	L	150-630μm	
7	Błotnik przedni	P	80-120μm	
8	Próg	P	70-100μm	
9	Drzwi	P	80-120μm	
10	Błotnik tylny	P	190-200μm	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		80-120μm	
12	Drzwi tyłu nadwozia		80-120μm	
13	Drzwi tyłu nadwozia		80-120μm	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
2	Zderzak tylny		Zarysowany		
3	Antena		Uszkodzona		
4	Reling dachowy przedni		Ogniska korozji		
5	Reling dachowy tylny		Ogniska korozji		
6	Zbiornik LPG		Ogniska korozji		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Poplamiony, rozerwany		
2	Pokrycie fotela przedniego	P	Poplamione		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zarysowania		
4	Przestrzeń ładunkowa		Zarysowania, zabrudzenia, wgniecenia		
5	Mieszek zmiany biegów		Rozerwany		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Według informacji od zlecniodawcy silnik przegrzewa się - konieczna weryfikacja serwisowa. Widoczne wycieki oleju.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego	L	Ogniska korozji		
2	Tarcza koła przedniego	P	Ogniska korozji		
3	Tarcza koła tylnego	L	Ogniska korozji		
4	Tarcza koła tylnego	P	Ogniska korozji		

**UKŁAD KIEROWNICZY**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Wytarte		

JAZDA KONTROLNA

Brak możliwości wykonania jazdy testowej z powodu niesprawnego akumulatora oraz według informacji od zleceniodawcy silnik przegrzewa się.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybitý na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie odczytano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcyp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35




Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63




Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69




Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79




Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119




Fot. nr 120




The image shows a Fiat Fiorino car with its service book and warranty book. The service book is open, showing a 'ZLECENIE WYKONANIA USŁUGI' (Service Order) for a 2018 Fiat Fiorino. The warranty book is also visible, showing the 'FIAT PROFESSIONAL' logo and 'KSIĄŻKA GWARANCYJNA' (Warranty Book).

Fot. nr 122



Fot. nr 123



Fot. nr 124

RODZAJ POJAZDU SAMOCCHÓD CIĘŻAROWY		C.1.1		C.1.2		C.1.3		C.1.4		C.1.5		C.1.6		C.1.7		C.1.8		C.1.9		C.1.10		C.1.11		C.1.12		C.1.13		C.1.14		C.1.15		C.1.16		C.1.17		C.1.18		C.1.19		C.1.20		C.1.21		C.1.22		C.1.23		C.1.24		C.1.25		C.1.26		C.1.27		C.1.28		C.1.29		C.1.30		C.1.31		C.1.32		C.1.33		C.1.34		C.1.35		C.1.36		C.1.37		C.1.38		C.1.39		C.1.40		C.1.41		C.1.42		C.1.43		C.1.44		C.1.45		C.1.46		C.1.47		C.1.48		C.1.49		C.1.50		C.1.51		C.1.52		C.1.53		C.1.54		C.1.55		C.1.56		C.1.57		C.1.58		C.1.59		C.1.60		C.1.61		C.1.62		C.1.63		C.1.64		C.1.65		C.1.66		C.1.67		C.1.68		C.1.69		C.1.70		C.1.71		C.1.72		C.1.73		C.1.74		C.1.75		C.1.76		C.1.77		C.1.78		C.1.79		C.1.80		C.1.81		C.1.82		C.1.83		C.1.84		C.1.85		C.1.86		C.1.87		C.1.88		C.1.89		C.1.90		C.1.91		C.1.92		C.1.93		C.1.94		C.1.95		C.1.96		C.1.97		C.1.98		C.1.99		C.1.100			
POJAZDOWOŚĆ		---		C.2.1		C.2.2		C.2.3		C.2.4		C.2.5		C.2.6		C.2.7		C.2.8		C.2.9		C.2.10		C.2.11		C.2.12		C.2.13		C.2.14		C.2.15		C.2.16		C.2.17		C.2.18		C.2.19		C.2.20		C.2.21		C.2.22		C.2.23		C.2.24		C.2.25		C.2.26		C.2.27		C.2.28		C.2.29		C.2.30		C.2.31		C.2.32		C.2.33		C.2.34		C.2.35		C.2.36		C.2.37		C.2.38		C.2.39		C.2.40		C.2.41		C.2.42		C.2.43		C.2.44		C.2.45		C.2.46		C.2.47		C.2.48		C.2.49		C.2.50		C.2.51		C.2.52		C.2.53		C.2.54		C.2.55		C.2.56		C.2.57		C.2.58		C.2.59		C.2.60		C.2.61		C.2.62		C.2.63		C.2.64		C.2.65		C.2.66		C.2.67		C.2.68		C.2.69		C.2.70		C.2.71		C.2.72		C.2.73		C.2.74		C.2.75		C.2.76		C.2.77		C.2.78		C.2.79		C.2.80		C.2.81		C.2.82		C.2.83		C.2.84		C.2.85		C.2.86		C.2.87		C.2.88		C.2.89		C.2.90		C.2.91		C.2.92		C.2.93		C.2.94		C.2.95		C.2.96		C.2.97		C.2.98		C.2.99		C.2.100	
ROK PRODUKCJI		2018		C.3.1		C.3.2		C.3.3		C.3.4		C.3.5		C.3.6		C.3.7		C.3.8		C.3.9		C.3.10		C.3.11		C.3.12		C.3.13		C.3.14		C.3.15		C.3.16		C.3.17		C.3.18		C.3.19		C.3.20		C.3.21		C.3.22		C.3.23		C.3.24		C.3.25		C.3.26		C.3.27		C.3.28		C.3.29		C.3.30		C.3.31		C.3.32		C.3.33		C.3.34		C.3.35		C.3.36		C.3.37		C.3.38		C.3.39		C.3.40		C.3.41		C.3.42		C.3.43		C.3.44		C.3.45		C.3.46		C.3.47		C.3.48		C.3.49		C.3.50		C.3.51		C.3.52		C.3.53		C.3.54		C.3.55		C.3.56		C.3.57		C.3.58		C.3.59		C.3.60		C.3.61		C.3.62		C.3.63		C.3.64		C.3.65		C.3																																																																					

Fot. nr 125

[illegible]

Fot. nr 126

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu