

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002338102
Besichtigt am:	27.02.2026 15:14
Berichts-Nr:	10136378
FIN:	WVGZZZ5NZNM142458



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CIR
Erstzulassungsdatum:	17.10.2022
Laufleistung:	88.949 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Farbe Dach:	Oryxweiß Perlmuttereffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket	Dachreling silber eloxiert
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dämpfung vorn
"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung	Dekoreinlagen "Horizont Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
3 Kopfstützen hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
4 Leichtmetallräder "Auckland" 7 J x 19 in Dark Graphite, Oberfläche glanzgedreht	Diversity-Antenne für FM-Empfang
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatisksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	ECO-Funktion
Ablagefächer in der Dachkonsole	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall Tire Mobility Set
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	ergoActive Sitze vorn
Auckland 7 J x 19 in Dark Graphite / glanzgedreht, Volkswagen R, AirStop®-Reifen 235/50 R 19	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflege längs verschiebbar
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrerassistenzpaket "Plus"
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrprofilauswahl
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrprofilauswahl
Batterie 320A (59Ah)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fernlichtregulierung "Light Assist"
Betriebsspannung 12 V	Fertigungsablauf Mexiko
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Frontantrieb
Bordwerkzeug	Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen; Türinnenbetätigung in Chrom matt	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend
Chromleisten an den Seitenfenstern	Fußgängererkennung
Dachhimmel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

Fußhebelwerk "Standard"	Nebelschlussleuchte
Gepäcknetz	Netztrennwand
Gepäckraumabdeckung	Nicht Heissland
Gepäckraumauskleidung in Textil	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Normal-Lackierung
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne 2. Batterie
Head-up-Display	Ohne Ablagenpaket/box
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne Ambientebeleuchtung außen
Kältemittel R1234yf	Ohne Anhängervorrichtung
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aufkleber und Embleme
Keine Aktionsausführung	Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Feuerlöscher
Komfortausstattung	Ohne Garagentoröffner
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Heckspoiler
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kühlergrill	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Kurzheck	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
LED-Scheinwerfer	Ohne Nebelscheinwerfer
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung	Ohne spezielle Aufkleber/Schilder
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Individualeinbau	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Motorenstart Standard	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Multifunktionskamera	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist" und "Side Assist"
Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"	Progressivlenkung
	Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Radstand	Wartungsintervallverlängerung
Rechtsverkehr	
Regensensor	
Regionscode " ECE " für Radio	
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	
Reifenkontrollanzeige	
Rückleuchten	
Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne	
Schalthebelknauf in Leder	
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt	
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung	
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)	
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sportfahrwerk	
Sportpaket	
Sprachbedienung	
Spurwechselassistent "Side Assist"	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	
Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz	
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion	
Textilfußmatten vorn und hinten	
Top-Komfortsitze vorn	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Tür und Seitenverkleidung	
Typprüfland Deutschland	
Variante co2	
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste	
Verkehrszeichenerkennung	
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	
Vordersitze beheizbar	
Warnleuchte für Waschwasserstand	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/65 R 17 103 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Tür vorne links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht	Kratzer	Pauschalbetrag
7	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
8	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
9	Fußmatten	Loch	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	207,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	150,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	176,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5NZNM142458

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Unzureichende Lichverhältnisse

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Lackstärke Kotflügel vorne links



Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



2 - Tür hinten links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




3 - Tür vorne links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

6 - Zusätzliche Felge(n) Glanzgedreht - Kratzer - Pauschalbetrag



7 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10136378
vom: 28.02.2026

8 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



9 - Fußmatten - Loch - Ersetzen

