


» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002249462
Besichtigt am:	08.01.2026 13:01
Berichts-Nr:	9797507
FIN:	VSSZZZKM5RR041118



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARB
Erstzulassungsdatum:	13.12.2023
Laufleistung:	32.668 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Hybrid Benzin
Hubraum:	1.400 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	12.700 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ400" -- Fahrzeugteile -
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	-
4 Zyl. Ottomotor 1,4L Aggr. 04E.C	Einparkhilfe
4-Zyl.-Benzinmotor 1,4 l/110 kW Hybrid TSI, Systemleistung 150 kW Grundmotor: TH8/T9D, eHybrid	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
6-Gang-Automatikgetriebe A6	Einton-Signalhorn
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektrische Anhängervorrichtung
Abgaskonzept, EU6 AP	Embleme
Abwicklung Serie	E-Motor (Hybrid) Systemleistung 150KW Aggr. 0EC.A / 0EK.A
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientelicht Ausführung 1	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Angehobener Ladeboden hinten	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außen-Sound, Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fernlichtassistent
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie/Generator Kapazität Standard	FPK-Medium
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frontantrieb
Bordliteratur in Deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Bordwerkzeug	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dachreling, schwarz	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung hinten, Basis 1	Heckspoiler
Dämpfung vorn	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
DC/DC Wandler 3,0 KW	Hybrid-Antriebssystem PHEV
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dreipunkt-Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer ohne Höheneinstellung	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Klimakomfortscheibe
Dynamiklenkung	Komfort-Sportausstattung Formentor

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Kompensor Ausf. 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Kopfstützen vorn	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sitzheizung
Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)	Ohne Sonderspezifikationen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Steckdose
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Trennwand
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Linkslenker	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
MPV Formentor	Optionsinfotainment (MIB3)
Müdigkeitserkennung	Pan-European-eCall
Nebelscheinwerfer	Pannenset
Nebelschlussleuchte	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Nicht Heissland	Radstand
Nichtraucherausführung	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode "ECE" für Radio
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Car2X	Reifendruckkontrolle
Ohne CD/DVD für Navigation	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen vorn
Ohne Head-Up Display	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Individualeinbau	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schublade unter dem rechten Vordersitz
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Navigationsgerät	Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch
Tür und Seitenverkleidung Teilleder
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbau der Startbatterie hinten, ohne zweite Batterie
Vier-Lenkerachse
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Wireless RSE "App"
Zierleisten schwarz

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 18 100 V	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 18 100 V	6,0 mm
Semperit	Hinten	Links	Winter	Aluminium	245/45 R 18 100 V	6,0 mm
Semperit	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	245/45 R 18 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer		245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer		245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer		245/45 R 18 96 W	7,0 mm
Goodyear			Sommer		245/45 R 18 96 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Hutablagenbefestigung	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM5RR041118

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Schnee/Eis, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» **Beschädigungsfotos**

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Hutablagenbefestigung - Gebrochen - Ersetzen

