

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002331621
Besichtigt am:	23.02.2026 09:29
Berichts-Nr:	10094374
FIN:	TMBGK7NW5P3085988

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AUG
Erstzulassungsdatum:	23.02.2023
Laufleistung:	62.581 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 3
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

"Virtual Cockpit"

2 USB Typ-C vorne

4 Türen

4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Aktivkohlebehälter (EVAP)

AM Tour DE 2023

Ambientebeleuchtung Wei~

Ambition

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufnahmeverrichtung im Kofferraum

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Black Piano

Bluetooth mit Wireless Charging (LTE)

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Business f}r SoMo

Care Connect + Infotainment Online

Care connect + Infotainment online 3 Jahre

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile

--

Einparkhilfe hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniesairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Geschwindigkeitsregelanlage + Speedlimiter

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstr}merrahmen Chrom

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kofferraumnetz

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Lichtassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Müdigkeitserkennung
LED Hauptscheinwerfer (ohne Kurvenfahrlicht, ohne NSW)	Ohne Nebelscheinwerfer
Leergewichtsbereich 1	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Seitenschutzleiste
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Spurwechselassistent
Leuchtweitenregulierung	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Überföhrungsausrüstung
Mit Blende	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Regenschirm	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelkonsole	Pannenset
Modul Boden hinten Ausführung 1	Panorama Glass Dach
Multifunktionslenkrad	Panoramaglassdach
Navi Amundsen 9,2"	Radschrauben Standard
Netztrennwand	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Regionscode " ECE " für Radio
Normal-Lackierung	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Notrufsystem eCall+	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne "drive select"	Reifendruckkontrolle
Ohne 2. Batterie	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Abfalleimer	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Adapter	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Anschlussgarantie	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne ECO-Funktion	Schwarzes Dachhimmel
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Feuerlöscher	Servolenkung
Ohne Halter	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzbezüge in Stoff
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Sondermodell 2023
Ohne Ladeboden	

Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-
Label auf Sonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Standard Sitze

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Sunset

Türverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante Grundausstattung

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Web Radio

Wegfahrsperrung elektronisch

Wired & Wireless Smart Link+

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	2,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Außenschweller rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
5	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Motorabschirmung	Gebrochen	Ersetzen
8	Seitenwand hinten links	Kratzer	Polieren
9	Zündschlüssel	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen vorne rechts	Riss	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Lenkrad	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Innenraum	Verschmutzt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Einstieg Verkleidung hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGK7NW5P3085988

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren




2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)




3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen




5 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Kommentar


Im Rückgabemonat 02/2026 fällig




7 - Motorabschirmung - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Dämpfung Kotflügel rechts




8 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Polieren



9 - Zündschlüssel - Gebrochen - Ersetzen

Kommentar

Markenemblem fehlt




GEBRAUCHSSPUREN



1 - Reifen vorne rechts - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar


Rundum verschrammt




2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Lenkrad - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Innenraum - Verschmutzt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Einstieg Verkleidung hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

