


**» Übersicht**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002325988        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 20.02.2026 09:21  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10084171          |
| <b>FIN:</b>           | TMBJJ0NX8PY067027 |

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda                  |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia                |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AWL             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 13.01.2023             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 140.735 km             |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen              |
| <b>Farbe:</b>                       | Graphite Grau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Graphite Grau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm              |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)        |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz                |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 3                      |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Nein          |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic, Front und Heck)

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

"SMART LINK" (wired and wireless connect)

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel

4 Türen

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM  
 ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T  
 D1/TI9/T11/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Ambiente und Umfeldbeleuchtung

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch  
 auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue  
 Naht

Außen-Sound Standard

Außensp. mit Mem.F; el. einstell./beheizb.-aut. abblendb.  
 (Fahrer), kippb. bei Rückw.F (Beif.), Kappe el. klappbar,  
 Vorfeldbel.

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-  
 Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Windschutzscheibe

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrompaket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Columbus PLUS Business

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Tr

|                                                                                                           |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hinterachsgewicht Ausführung 1                                                                            | Netztrennwand                                       |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                                                   | Nicht Heissland                                     |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                                      | Normal-Lackierung                                   |
| Kältemittel R1234yf                                                                                       | Notrufsystem eCall+                                 |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                  | Ohne 2. Batterie                                    |
| Keine Aktionsausführung                                                                                   | Ohne Ablagenpaket/box                               |
| Kindersicherung, manuell                                                                                  | Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                     |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite | Ohne alternativ-Antriebssystem                      |
| Komfort Paket 3                                                                                           | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                  |
| Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)                                                                     | Ohne Car2X                                          |
| Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging                                                            | Ohne Dacheinsatz (Volldach)                         |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                                              | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                        |
| Kopfstützen vorn                                                                                          | Ohne Fußmatten                                      |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                                   | Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage              |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                        | Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                   |
| Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist                                                  | Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne                 |
| LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung                                                      | Ohne Ladekabel                                      |
| Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic                                                                  | Ohne Lehneneinriegelung für Vordersitze             |
| LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling                                            | Ohne Mode3 Ladekabel                                |
| Leergewichtsbereich 1                                                                                     | Ohne Schalthebelknopf/-Griff                        |
| Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.                                 | Ohne Schmutzfänger                                  |
| Leichtmetallräder "PULSAR AERO", schwarz, glanzgedreht, 7J x 17" - 4 Stk.                                 | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze                     |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen                                               | Ohne Skisack                                        |
| Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)                                      | Ohne Stabilisator hinten                            |
| Licht & Sicht                                                                                             | Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung            |
| Linkslenker                                                                                               | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                 |
| Luxusausstattung                                                                                          | Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg               |
| Mit Adapter                                                                                               | Ohne Überführungsausrüstung                         |
| Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent                                                           | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                    |
| Mit Halter                                                                                                | Ohne zus. Funktionsfehleranzeige                    |
| Mit Multifunktionskamera                                                                                  | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                    |
| Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige                                            | Ohne zusätzliche Bereifung                          |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                                                              | Optionsinfotainment (MIB3)                          |
| Mittelarmlehne vorn                                                                                       | Pannen-Set                                          |
| Mittelkonsole                                                                                             | Radschrauben Standard                               |
| Modul Boden hinten Ausführung 4                                                                           | Radstand                                            |
| Multipler Matrix-Beam                                                                                     | Rechtsverkehr                                       |
| Navi Columbus + Web Radio                                                                                 | Regionscode " ECE " für Radio                       |
| Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte                                                                      | Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert      |
| Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig                                                     | Reifendruckkontrolle                                |
| Netzprogramm + Cargoelemente                                                                              | Reifenlieferanten für EU Länder                     |
|                                                                                                           | Remote Access / Remote Access + Online Infotainment |
|                                                                                                           | Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre         |

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit  
 Mittelarmlehne  
 Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung  
 Scheibenbremsen hinten  
 Scheibenbremsen vorn (Geomet D)  
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor  
 Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"  
 ohne Safesicherung  
 Schriftzugsatz in Grundauführung  
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und  
 Interaktionsairbag vorn  
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und  
 Interaktionsairbag vorn  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )  
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)  
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne  
 Rahmen, mit Sensoren  
 Side Assist  
 Sitzbezüge in Stoff  
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory  
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar  
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer  
 und Beifahrerseite  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Sprachsteuerung  
 Stabilisator vorn  
 Standard-Klimazonen  
 Standheizung mit Funkfernbedienung  
 Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der  
 Serienkraftstoffstbefüllung 10L)  
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Tagesfahrlichtschaltung  
 Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ  
 Transport  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
 Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)  
 Typprüfand Deutschland  
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
 Variables Ladebodenkonzept  
 Variant/Avant  
 Virtuelles Pedal  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz  
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)  
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 6,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil                          | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung                                           |
|----|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1  | Motor                            | Undichtigkeit        | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 2  | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) | Abgelaufen           | Erneuern                                                      |
| 3  | Abdeckung Ladekante              | Deformiert           | Ersetzen                                                      |

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Tür vorne links   | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Motorhaube        | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Motorhaube        | Delle(n) und Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Windschutzscheibe | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

» **Merkantile Wertminderung**

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschäden bekannt:                    | Nein                                   |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Teilkaskoschaden     |                 | € 2.191,44      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 2.191,44      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.  
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJJ0NX8PY067027

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:**

(20.02.2026 09:21)      Fahrzeug steht auf Winterrädern welche nicht zur Ausstattung gehören.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links




Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich  
 Schadensenerweiterung möglich

Kommentar



Kostenerweiterung möglich



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




3 - Abdeckung Ladekante - Deformiert - Ersetzen



### GEBRAUCHSSPUREN



1 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 3 - Motorhaube - Delle(n) und Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



## 4 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

