

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218763/3/26-11401	Data raportu	23-03-2026
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	18-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/22768/26/03/16	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALRA2BN9K2407209
Marka, model	LAND ROVER Discovery V 16-20
Typ, wersja	Discovery V 2.0 SD4 HSE Luxury
Numer rejestracyjny	WD7416T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1999 ccm/177 kW
Stan licznika	150 305 km
Data 1. rej./rok prod.	18-07-2019/2019
Data nast. bad. techn.	27-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



Wposażenie pojazdu

Asystent parkowania równoległego i wyjazdu z miejsca parkingowego, Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Start Assist), Asystent świateł drogowych AHBA - automatyczny, Automatyczne włączanie świateł z funkcją Follow me Home, Autonomiczny system awaryjnego hamowania, Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu (dla pasażerów podróżujących z tyłu), Czujnik deszczu, Czujniki parkowania 360 stopni, Dach panoramiczny, otwierany, z elektrycznie sterowanymi rotelami, Dach w kolorze nadwozia, Dywaniki przód/tył premium, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 20 Tulip, 10 ramienne (wzór 1011), z ogumieniem, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kanapa tylna składana, przesuwana manualnie, dzielona 60:40 z manualną regulacją kąta oparcia, Kłapa bagażnika (wewnętrzna) otwierana i zamykana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa, Kolumna kierownicy regulowana manualnie, Konsola - górna część wykończona skórą, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier uni, Lampy przednie LED ze światłami obrysowymi LED, z ciśnieniowymi spryskiwaczami, Lampy tylne ze światłami obrysowymi LED, Lusterka boczne elektrochromatyczne ogrzewane skl. i regulowane elektrycznie + doświetlanie podłoża, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Nakrętki zabezpieczające do kół, Nakładki progowe przednie srebrne, Oświetlenie wnętrza LED z możliwością regulacji koloru i intensywności światła, Protect (SOS Emergency Call, Optimised Assistance Call, InControl Remote App Essential), Roleta bagażnika, Rozszerzony pakiet skórzany -środkowa część deski rozdzielczej, podłokietnik oraz górne części drzwi, Schowek ze składanym panelem klimatyzacji HVAC, Skrzynia rozdzielcza bez reduktora z mechanicznym centralnym mechanizmem różnicowym TorSen, System audio Meridian - 15 głośników, wyświetlacz 10 cali, System awaryjnego hamowania, inteligentny, System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System monitorujący kondycję kierowcy, System nawigacji Pro - mapy na karcie eMMC lub przy zamówieniu Systemu Rozrywki (129AH) na dysku, System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy wraz z systemem utrzymywania pasa ruchu, System rozpoznawania znaków drogowych z adaptacyjnym ograniczeniem prędkości, System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania, Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła, Tap. skór./fotele regul. 16x16/pamięć fotela kier. i lusterek zewn./2 podłokietniki (p. siedz. 4), Tempomat aktywny z asystentem jazdy w korku Stop & Go, Tuner cyfrowy DAB, DAB+, DMB, Uchwyty ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera do mocowania dwóch fotelików dziecięcych, Wejścia USB - dodatkowe (x2), dla 2 rzędu siedzeń, Wykończenie wnętrza drewniane Natural Shadow Oak Veneer (dotyczy drzwi), Zagłówki z podparciem bocznym i elektryczną regulacją dla 1 rzędu siedzeń, Zegary cyfrowe - kolorowy wyświetlacz, Światła przeciwmgielne, Pakiet Capability, Pakiet Cold Climate, Podsufitka Morzine (Ebony), Relingi dachowe - czarne, Wykończenie wnętrza drewniane Natural Charcoal Oak Veneer (dotyczy drzwi), Pakiet Dynamic 2

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN5 SUV	255/55 20 110V	5,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN5 SUV	255/55 20 110V	5,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT ALPIN5 SUV	255/55 20 110V	7,0 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT ALPIN5 SUV	255/55 20 110V	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywę przednią	rozerwanie	WY	0.1
2	Szyba przednia barwiona/ogrzew.	pęknięcie	WY	2.3
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Nakładka ramienia wycieraczki L	brak	WY	
5	Szyba barwiona drzwi przednich L	pęknięcie	WY	0.2
6	Kłapa pokryw przestrzeni ładunkowej	połamana(y)	WY	0.1
7	Okładzina zderzaka przedniego	zarysowanie		
8	Okładzina zderzaka tylnego	zarysowanie		
9	Tapicerka drzwi tylnych R	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie		
10	Nakładka oparcia 1.rząd R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Komora silnika



Fot. 24

Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Koło zapasowe




Fot. 26

Spód pojazdu przód

A close-up, low-angle photograph showing the underside of a silver car. The rear wheel is visible on the left, and the rear bumper and lower body panels are prominent. The car is parked on a surface of light-colored gravel. The image highlights the mechanical components and the underside of the vehicle's body.

strona 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zdjęcie do protokołu



Fot. 32

Szyba czołowa ogrzewana - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 36

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Szyba boczna przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38

Ostony fotela prz. P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Tapicerka drzwi tylnych P - Inne 1



Fot. 40

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Wykładzina pokrywy tylnej - Pęknięcie/rozerwanie 1