

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218801/3/26-11401	Data raportu	24-03-2026	
Rzeczoznawcy	mgr Roman Juszczyk (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	20-03-2026	
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16756/26/02/24		Miejsce oględzin	MASTER1 MYSŁOWICE, OBRZEŻNA P...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMBCJ9NP0K7039394
Marka, model	SKODA Superb III 15-19
Typ, wersja	Superb 2.0 TDI 4x4 L&K DSG
Numer rejestracyjny	WD4793R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1968 ccm/140 kW
Stan licznika	168 731 km
Data 1. rej./rok prod.	20-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	13-12-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czarny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Airbag kolan kierowcy, Automatyczne włączanie świateł awaryjnych, odryglowanie drzwi, oświetlenie wnętrza po zderzeniu, Blind Spot Detection z Rear Traffic Alert - monit. martwego pola ze wspom. wyjazdu z miej. parking., Bluetooth (zestaw głośnomówiący), Bluetooth Premium (WLAN/rSAP/LTE/Phone Box/bezprzewodowa ładowarka/DAB+), CBC - system regulacji hamowania na zakręcie, Care Connect (eCall - wezwanie pomocy, poszerzony zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp), Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył + MANOEUVRE ASSIST, DSR - system podpowiedzi ruchu kierowcą, Dekor fortepianowy z oświetleniem dekoracyjnym, Dodatkowe światła pozycyjne na pokrywie bagażnika oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej w LED, Dywaniki Lounge Step, Dźwiękochłonne szyby boczne z przodu, EBV - elektroniczny rozdział sił hamowania, EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego, ESP - system stabilizacji toru jazdy, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Fotele przednie ust. elektrycznie z pamięcią ustawień, oświetlenie przestrzeni nóg przód/tył, Front Assist - kontrola odstępów z funkcją awaryjnego hamowania, Funkcja SmartLink+ - wyświetlanie aplikacji ze smartphone-a na ekranie radia lub nawigacji, Funkcja rekuperacji energii, Gniazdo 12V w bagażniku, HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania, Hamulec postojowy, elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, KESY - bezkluczkowy system obsługi samochodu, Klamki wewnętrzne chromowane, Klimatyzacja trzystrefowa automatyczna - Climatronic, Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem Maxi-DOT, Lampy Bi-ksenonowe AFSz funkcją dynamicznego doświetlania zakrętów, Lampy tylne w technologii LED, Lane Assistant - asystent pasa ruchu, Latarka w bagażniku, Light Assistant (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light), Listwy progowe przednie i tylne - ozdobne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, składane i podgrzewane, Lusterka boczne z funkcją p/oślepieniową i pamięcią ustawień, Lusterka boczne z podświetleniem przestrzeni wokół drzwi, Lusterka i klamki w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z funkcją p/oślepieniową, MKB Multicollision Brake - hamulec antykolkizyjny, MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem, Ogrzewanie przednich i tylnych foteli, Osłona chłodnicy (grill) w kolorze chromu, Oświetlenie LED lusterek w osłonie przeciwsłonecznej, Oświetlenie bagażnika, Oświetlenie przestrzeni wokół nóg z przodu i z tyłu, Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej, Podłokietnik Jumbo Box, Pokrowiec na narty, Pulsacyjne działanie świateł hamowania podczas hamowania awaryjnego, RBS - system wspomagania hamowania na mokrej nawierzchni, Schowek na okulary, Schowek pod fotelem pasażera, Smart Light Assistant - maskowanie świateł drogowych (automatyczne przysłanianie strumienia światła), Sound System Canton - 12 głośników, moc 610 W, Spryskiwacze lamp przednich, SunSet - tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia, System nawigacji Columbus z mapą Europy i MapCare(WLAN/DVD/2xSD/USB/Aux/MP3/ster.głos/ICC/WiFi/HDD), TPM - system kontroli ciśnienia w ogumieniu, Tapicerka skóra naturalna/skóra ekologiczna L&K z oznaczeniem L&K na oparciach i podłokietniku tył, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylne oparcie składane z przestrzeni bagażowej, Tylne oparcie składane, dzielone, Tylne podłokietnik z otworem do przestrzeni bagażnika, Uchwyt na kubek z przodu z funkcją EASY OPEN z roletą oraz uchwyt na kubek w tylnym podłokietniku, Uchwyt ISOFIX na tylnych siedzeniach z uchwytami Top Tether, Wykończenie wnętrza w kolorze chromu, Wyłącznik poduszki powietrznej, XDS plus - system wspomagania pokonywania zakrętów, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie adaptacyjne DCC wraz z PMS - DRIVING MODE SELECT i Performance Sound Generator, Zestaw siatek w bagażniku, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgienne z funkcją doświetlania zakrętów, Bezdotykowe otwieranie i zamykanie elektrycznie sterowanej pokrywy bagażnika, Boczne poduszki powietrzne - tył, Felgi aluminiowe 18 PEGASUS z ogumieniem, Hak holowniczy - składany, Kamera ułatwiająca parkowanie, Kierownica wielofunkcyjna 3 ramienna skórzana, podgrzewana (obsługa: radio i GSM), Koło zapasowe dojazdowe, stalowe, Lakier metalik, Parking Assistant - system wspomagania parkowania, Tapicerka łączona - skóra naturalna/skóra ekologiczna z wentylowanymi fotelami z przodu, Wycieraczka Aero szyby tylnej

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	235/45 18 94V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	235/45 18 94V	5,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	235/45 18 94V	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	235/45 18 94V	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 3), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150

6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi przednie prawe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.3
2	Błotnik tylny R	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
6	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Tarcza koła aluminiowa tył L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny




Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Kierownica z lewej strony



Fot. 24
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Książka serwisowa – dane



Fot. 36
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Zdjęcie do protokołu



Fot. 38

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49
Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50
Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1