

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218701/3/26-11401	Data raportu	19-03-2026
Rzeczoznawcy	inż. Kamil Zaręba (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	16-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/21108/26/03/10	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VERHNPJKJ544719
Marka, model	OPEL Combo Life 18-23
Typ, wersja	Combo Life 1.2 Turbo Enjoy S&S
Numer rejestracyjny	GD6M105
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1199 ccm/81 kW
Stan licznika	215 123 km
Data 1. rej./rok prod.	18-12-2018/2018
Data nast. bad. techn.	24-03-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



Wposażenie pojazdu

6 głośników, ABS z ESP oraz HSA, Asystent hamowania, Czujnik świateł, Drzwi lewe przesuwne z ręcznie otwieranym oknem, Drzwi przesuwne prawe z otwieranym oknem, Drzwi tylne pojedyncze, otwierane od góry, przeszklone, Elektrycznie sterowane szyby przednie, Felgi stalowe 16 z ogumieniem, Kamera przednia Opel Eye rozpoznająca znaki ograniczenia prędkości, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kierownica podgrzewana pokryta perforowaną skórą, Klamki wewnętrzne w kolorze srebrnym, Klimatyzacja sterowana manualnie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, w kolorze nadwozia, Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera, Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtyny powietrzne, Półka w przestrzeni bagażowej, sztywna, Radio R 4.0 (wyświetlacz monochromatyczny, Bluetooth, USB), Sterowanie radiem z kierownicy, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Szuflada pod fotelem pasażera, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Układ aktywnego utrzymania pasa ruchu, Wyświetlacz graficzny 3.5" pomiędzy zegarami z komputerem pokładowym, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zestaw do naprawy przebitej opony, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Koło zapasowe pełnowymiarowe, stalowe R16, Lakier metalizowany lub perłowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, WINTER CINTURATO	205/60 16 96H	6,8 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER CINTURATO	205/60 16 96H	6,8 mm
tylna	prawe	PIRELLI, WINTER CINTURATO	205/60 16 96H	7,0 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER CINTURATO	205/60 16 96H	7,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
15	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi tylne lewe	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Nakładka zderzaka przedniego, góra	zarysowanie, rozerwanie	WY	1.1
2	Pokrywy reflektorów dodatkowych kpl.	niekompletne	WY	
3	Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	
4	Oświetlenie tabl.rej. L	połamane	WY	
5	Pokrywa tylna	wgniecenie/odkształcenie	WY	2.8
6	Nakładka klamki drzwi	brak	WY	
7	Uchwyt/Listwa uchwytu pokrywy	połamana(y)	WY	
8	Róg zderzaka boczny R	rysa/odprysk	NA	0.3
9	Pokrywa przednia	ubytki powłoki lak.	NA	0.5
10	Zderzak, środek	rysa/odprysk	NA	0.8
11	Zderzak, róg R	rysa/odprysk	NA	0.5
12	Reflektor z kierunkowskazem kpl. R	zarysowanie		
13	Kierownica przystosowana do Airbag	ubytki materiału		
14	Kołpak koła tył R	zarysowanie		
15	Gałka	ubytki materiału		
16	Nakładka słupka B dół R	zarysowanie		
17	Nakładka błotnika tylnego góra dół L	zarysowanie		
18	Nakładka błotnika tylnego góra dół R	zarysowanie		
19	Tapicerka drzwi tylnych L	zarysowanie		
20	Komplet nakładek pokrywy tylnej	zarysowanie		
21	Tapicerka oparcia 1.rząd R	zaciągnięcie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Spód pojazdu tył



Fot. 28

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32

Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Dow. Rej. Str.2 i klucze

Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny		Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny	
Pierwszy Właściciel		Drugi Właściciel	
Model pojazdu <u>COMBO</u>		Nazwisko/numer Klienta _____	
Numer identyfikacyjny pojazdu <u>WOUERHNPJ4J544710</u>		Numer rejestracyjny _____	
Nazwisko/numer Klienta <u>Prinze AR</u>		Trzeci Właściciel	
Numer rejestracyjny <u>SX 225PF</u>		Nazwisko/numer Klienta _____	
Miejscowość, data <u>Poznań 18.12.2018</u>		Numer rejestracyjny _____	
LE Kancelaria Sp. z o.o. ul. Obronki 26 (41-710-0000) NIP 641-10-45-645, Regon: 272912523		Czwarty Właściciel	
Dane osobowe Kupujących nowe samochody będą przetwarzane przez Sprzedawcę oraz Opel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby obsługi Kupujących zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Dane te mogą być przetwarzane w tym celu również przez spółki z grupy Opel Poland Sp. z o.o. oraz usługodawców tych spółek, mających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Podanie danych jest dobrowolne, a Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Niniejszy dokument upoważnia do korzystania z usług dowolnego Autoryzowanego Serwisu marki Opel wskazanego w Autoryzowanym Serwisu marki Opel wskazanego w Warunkach gwarancji w punkcie 5 Zasięgu geograficznego gwarancji w zakresie kontroli oraz prac serwisowych i gwarancyjnych. Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy lub pierwszej rejestracji, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. <u>18.12.2018</u> Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji.		Nazwisko/numer Klienta _____	
		Numer rejestracyjny _____	

Fot. 34

Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

8 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐	Przegląd: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 23.03.2022 km 136769	Data: 27.02.2024 km 166466	Data: 01.04.2024 km 182691
Olej silnikowy	Olej silnikowy	Olej silnikowy
Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐	Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐	Klasa: dexos1 ☐ dexos2 ☒ ACEA A3 ☐
Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30	Lepkość: 5 W-30
Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący	Środek przeciwdziałający zamarzaniu, płyn chłodzący
Tak ☐ Nie ☒	Tak ☐ Nie ☒	Tak ☐ Nie ☒
☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☒ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)	☐ Bateria (pilot zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy	☒ Filtr przeciwpyłkowy	☒ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza	☒ Wkład filtra powietrza	☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wielorowkowy	☒ Pasek wielorowkowy	☐ Pasek wielorowkowy
☐ Pasek zębaty	☒ Pasek zębaty	☐ Pasek zębaty
☐ Filtr paliwa	☒ Filtr paliwa	☐ Filtr paliwa
☐ Filtr gazu	☒ Filtr gazu	☐ Filtr gazu
☐ Olej przekładniowy	☒ Olej przekładniowy	☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy	☒ Płyn hamulcowy	☐ Płyn hamulcowy
☐ Zestaw do naprawy opon	☒ Zestaw do naprawy opon	☐ Zestaw do naprawy opon
☐ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu	☒ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu	☐ Elementy cieme hamulców z przodu / z tyłu
☐ Świece zapłonowe	☒ Świece zapłonowe	☐ Świece zapłonowe
☐ Płyn chłodzący	☒ Płyn chłodzący	☐ Płyn chłodzący
ArtCenter 40-321 Katowice NIP 644-236-0034 Data: 03.2023 km 151769 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km) SLASKI SERWIS FLOTY 40-348 Katowice, Park 1A NIP 644-236-0034 Data: 02.2025 km 181466 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km) ul. Granitowa 64 40-350 Katowice NIP 644-236-0034 Data: 01.04.2025 km 182691 (+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)		

Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 40

Pokrywa komory silnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywa komory silnika() - Inne 3



Fot. 42

Uszczelka/listwa szyby czołowej - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Uszczelka/listwa szyby czołowej - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 44

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Inne 2



Fot. 46

Uszczelka/listwa szyby czołowej() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Zderzak - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 48

Zderzak - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Zderzak przedni cz dolna - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Zderzak przedni cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54

Reflektor P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Reflektor P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Kołpak tylny P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Pokrywy bagażnika - zdjęcie pogładowe 2



Fot. 62

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 64

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 66

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 68

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69

Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1



Fot. 70

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71

Koło kierownicy - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 72


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73

Fotel prz. praw. - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 74

Fotel prz. praw. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75

Tapicerka drzwi przednich P - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 76

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 78


Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79

Wykładzina pokrywy tylnej - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 80

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 82

Wykładzina przestrzeni bagażowej - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 84

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2