

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	425369/3/26-9570	Data raportu	18-03-2026
Rzeczoznawca	Maciej Gruszczyński	Data oględzin	17-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/22098/26/03/12	Miejsce oględzin	Ul. Szeligowska 81, 01-319 Warszawa

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WF0WXXTACWMM79545
Marka, model	FORD Transit Courier 1.5 TDC...
Typ, wersja	Transit Courier 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	KR3WK22
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/74 kW
Stan licznika	66 939 km
Data 1. rej./rok prod.	09-08-2021/2021
Data nast. bad. techn.	09-08-2026
Nadwozie	FUR 4/2
Lakier	biały/2-warstwowy uni
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszlone, Drzwi tylne dwuskrzydłowe, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Poduszka powietrzna kierowcy, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System Auto Start Stop, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego EPAS, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Ścianka działowa z kraty, składana, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Pakiet foteli 30, Przegroda stalowa bez okna, Szyba przednia ogrzewana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	195/60 15 88T	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	195/60 15 88T	6,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	195/60 15 88T	6,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	195/60 15 88T	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Nakładka zderzaka tylnego, dół	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.3
2	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne L	wgniecenie/odkształcenie	WY	3.4
3	Pokrycie zew.drzwi/pokrywy tylnej,boczne R	wgniecenie/odkształcenie	WY	3
4	Napis (model) boczny L		WY	
5	Masa uszczelniająca tylnych drzwi L		WY	
6	Masa uszczelniająca tylnych drzwi R		WY	
7	Kołpak koła przód R	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.1
8	Drzwiczki schowka boczne L	brak	WY	0.1
9	Poszycie drzwi tylnych R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 18

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Tunel środkowy



Fot. 20
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica z lewej strony



Fot. 22
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Bagażnik



Fot. 24
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25


Spód pojazdu przód




Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Deska rozdzielcza - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 38

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1