

Nr zlecenia DEKRA: SKFS/SIG/22497/26/03/13  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 13-03-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
Tomasz Rokita  
SIG Sp.z o.o.  
ul. Kamieńskiego 51  
30-644 Kraków

**Rzeczoznawcy:**  
**Jerzy Dudkiewicz (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Łódź  
**mgr inż. Jan Grządziel**  
DEKRA Polska - Centrala

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0120744
Producent	BMW
Model	Seria 3 Gran Turismo [F34] 16-20
Typ/wersja	320i xDrive Advantage aut
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1750
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2245
Rozstaw osi 1/2	2920
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	KR6HL13
VIN	WBA8X51040B237330
Data 1. rejestracji	02-11-2018
Data nast. bad. techn.	22-12-2026
Rok produkcji	2018
Stan licznika [km]	100 012 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/Brak danych
Data oględzin	2026-03-17

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 97H	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 97H	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 97H	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO 3	225/55 17 97H	4,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- |   |   |
|---|---|
| 1. ABS  | 29. Podłokietnik przedni, przesuwany  |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 30. Podłokietnik tylny  |
| 3. Aktywny tylny spoiler  | 31. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO                             |
| 4. Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika  | 32. Radio BMW Professional  |
| 5. Czujnik ciśnienia w ogumieniu  | 33. Roleta przestrzeni bagażnika  |
| 6. Czujnik deszczu  | 34. Servotronic   |
| 7. Czujnik kolizji  | 35. Siatka oddzielająca bagażnik od przestrzeni pasażerskiej                      |
| 8. Dynamiczne światła stop  | 36. System Auto Start Stop  |
| 9. Dywaniki welurowe  | 37. System alarmowy sterowany pilotem   |
| 10. Elektroniczna blokada dyferencjału  | 38. Szyby atermiczne  |
| 11. Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych  | 39. Tapicerka tkaninowa Move  |
| 12. Felgi aluminiowe 17 Star Spoke 394 z ogumieniem   | 40. TeleServices  |
| 13. Funkcja Follow-Me-Home  | 41. Tempomat z funkcją hamowania  |
| 14. Immobilizer   | 42. Tylnie oparcie dzielone i składane asymetrycznie (60/40)                      |
| 15. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)                                   | 43. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC      |
| 16. Kierownica skórzana   | 44. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop)                |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna   | 45. Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku |
| 18. Klimatyzacja automatyczna   | 46. Usługi ConnectedDrive   |
| 19. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie                                  | 47. Wejście AUX-IN  |
| 20. Komputer pokładowy z funkcją Check Control i Condition Based Service                            | 48. Wskaźnik zmiany biegów  |
| 21. Lakier uni  | 49. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne                                |
| 22. Lampy tylne w technologii diodowej LED  | 50. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera                                       |
| 23. Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat   | 51. Zagłówki tylne składane   |
| 24. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach                                 | 52. Zamek centralny z pilotem   |
| 25. Obramowania szyb - czarne   | 53. Zestaw Bluetooth z interfejsem USB  |
| 26. Oświetlenie bagażnika   | 54. Zestaw naprawczy do opon  |
| 27. Oświetlenie powitalne   | 55. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą                                  |
| 28. Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km                                       | 56. Światła przeciwmgielne  |

Wyposażenie dealerskie

- |   |   |
|---|---|
| 1. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył .....                              | - |
| 2. Fotele przednie sportowe .....   | - |
| 3. Kamera cofania .....   | - |
| 4. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie .....  | - |
| 5. Ogrzewane koło kierownicy .....  | - |
| 6. Ogrzewanie przednich foteli .....  | - |
| 7. Regulacja podparcia lędźwiowego w fotelach przednich .....                                 | - |
| 8. Rezygnacja z emblematu modelu .....  | - |
| 9. System nawigacji satelitarnej Business .....   | - |
| 10. System rozpoznawania znaków drogowych (ograniczenia predkości, zakazu wyprzedzania) ..... | - |

**Wartość bazowa pojazdu**Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (brutto/sprzedaż)<sup>2</sup> ..... -**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInneStan dbałości o pojazd ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-03-2026

Rzecznik DEKRA:  
Jerzy Dudkiewicz (WSP)  
mgr inż. Jan Grządziel**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [ $\mu\text{m}$ ]
1	Pokrywa przednia	300 - 500
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	150 - 200
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	150 - 200
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 200
9	Błotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	150 - 200
11	Błotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	150 - 200
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	200 - 300

Opis stanu technicznego**Rama / Korpus / Osprzęt**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Kabina / Przedział operatora**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Nadwozie**

Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Umiejscowienie
Błotnik metal TP	wgniecenia punkt. w ilości do 3, wgniecenie	Tył strona prawa
Pokrywa	wgniecenia w ilości pow. 3	Tył

**Kabina**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Wnętrze**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Wnętrze kabiny**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Przedział ładunkowy**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

**Rama/Podwozie**

Nie stwierdzono uszkodzeń elementów dla strefy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

---

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

---

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Ograniczenia parkingowe

---

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

---

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

---

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
  - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
  - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
  - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
  - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
  - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
  - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Tył



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 7.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 8.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Komora silnika



**Fot. 10.**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Spód tył



**Fot. 12.**  
Bagażnik





DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**  
Instrukcje



**Fot. 18.**  
Zestaw wskaźników

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19.**  
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 20.**  
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 22.**  
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Tunel środkowy



**Fot. 24.**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 26.**  
Błotnik metal TP - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**  
Błotnik metal TP - wgniecenia punkt. w ilości do 3 1



**Fot. 28.**  
Błotnik metal TP - wgniecenia punkt. w ilości do 3 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Błotnik metal TP - wgniecenie 1



**Fot. 30.**  
Błotnik metal TP - wgniecenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31.**  
Pokrywa - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 32.**  
Pokrywa - wgniecenia w ilości pow. 3 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33.**  
Pokrywa - wgniecenia w ilości pow. 3 2



**Fot. 34.**  
Pokrywa() - wgniecenia w ilości pow. 3 3