

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-131/2026_WH2046E

Numer szkody / sprawy SM-131/2026_WH2046E
Nr kalkulacji 9364

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151349

Numer rejestracyjny: WH2046E
Numer nadwozia: TMBEE6PJ6P4053149
Marka: SKODA
Model: Fabia IV Hatchback 21-
Typ: Fabia 1.0 Ambition
Data pierwszej rejestracji: 31.03.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 9246
Data wyceny: 07.04.2026
Wycena na dzień: 07.04.2026
Wersja bazy danych: 2026.04
Wartość:

Numer wyceny **9364**
Data wyceny **07.04.2026**
Wycena na dzień **07.04.2026**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-131/2026_WH2046E

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0151349 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH2046E / TMBEE6PJ6P4053149
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 31.03.2023 / 37
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 65 379 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 43 100 / 22 279
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka SKODA
Model Fabia IV Hatchback 21-
Typ Fabia 1.0 Ambition
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.08.2021 - 31.01.2024
Pojemność silnika (ccm) 999
Moc kW / KM 59 / 80
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów R / 3
Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.04) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4 głośniki
- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
- Bluetooth
- Care Connect - 1 rok
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył z MANOEUVRE ASSIST
- DAB+ - cyfrowy odbiór stacji radiowych
- Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
- Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
- EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 CALISTO AERO z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Front Assist - kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania z Pedestrian Monitor
- Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
- Hamulce tarczowe z tyłu
- HBA - hydrauliczny system wspomagania nagłego hamowania
- HHC - wspomaganie ruszania pod górę
- Immobilizer
- Kierownica 2-ramienna, wielofunkcyjna z tworzywa sztucznego
- Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
- Kierunkowskazy w obudowie lusterek zewnętrznych
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Kieszeń na butelkę 1,5 l w drzwiach przednich i 0,5 l w drzwiach tylnych
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klamki wewnętrzne chromowane
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana w pionie/poziomie
- Komputer pokładowy z kolorowym wyświetlaczem
- Maxi-DOT
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Lampki do czytania - przód
- Lampy przednie LED Basic
- Lane Assist - asystent pasa ruchu
- LIGHT AND RAIN ASSIST z Coming/Leaving Home, Tunnel Light
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- MKB Multicollision Brake - hamulec antykolidacyjny
- MSR - układ przeciwblokujący przy hamowaniu silnikiem
- Ogranicznik prędkości
- Oświetlenie bagażnika
- Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu
- Parasolka w drzwiach kierowcy
- Podpowieź zmiany biegu
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu
- Połączenie alarmowe - manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
- Półka nad częścią bagażową
- Radio Bolero (ekran 8 cali, 2xUSB-C)
- Ramka grilla chromowana
- Schowek na okulary
- Schowek przed pasażerem z przodu
- SKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu
- Skrobaczka do szyb
- SmartLink
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System Start-Stop
- Tapicerka materiałowa Kota
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Tyłne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego- przód
- Uchwyty na kwity parkingowe
- Uchwyty składane w podsufitce - 4
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne
- Wycieraczka szyby tylnej
- XDS - system wspomagania pokonywania zakrętów
- Zamek centralny
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Kierownica 2-ramienna wielofunkcyjna, skórzana (V) PLN
- Lakier uni Biel Candy (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-8%) PLN

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), TOYO, 185/65R15	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), TOYO, 185/65R15	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), TOYO, 185/65R15	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), TOYO, 185/65R15	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchniowo porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- próg lewy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

























































