

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	214811/4/25-11401	Data raportu	23-04-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	22-04-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/27627/25/04/15		Miejsce oględzin
			MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>W1N1671191A298123</b>
Marka, model	MERCEDES-BENZ GLE [167] ...
Typ, wersja	GLE 300 d 4-Matic
Numer rejestracyjny	GD4H789
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1950 ccm/180 kW
Stan licznika	79 845 km
Data 1. rej./rok prod.	27-01-2021/2020
Data nast. bad. techn.	19-04-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

Alarm, Antena GPS, Asystent hamowania - aktywny, Asystent ograniczeń prędkości, Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny, Asystent świateł drogowych, Automatyk dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, Dodatkowe porty USB, Dywaniki welurowe, Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium, Felgi aluminiowe 20, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV), Fotel kierowcy z 4-stopniową regulacją podparcia odcinka lędźwiowego, Gaśnica, Kamera parkowania - tył, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna w skórze Nappa, Klimatyzacja automatyczna Thematic - 2 strefowa, Kontrola ciśnienia w oponach (RDK), Kurtyny powietrzne, przód i tył, Lakier uni, Lampy LED High Performance, Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me, Nawigacja na dysku twardym, Oświetlenie wnętrza Ambient, Pakiet Chrom, Pakiet oświetlenia wnętrza, Podsufitka materiałowa, szara, Poduszka kolan kierowcy, Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera, Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera, Przygotowanie do funkcji sterowania pojazdem, Przygotowanie do instalacji Mercedes Benz Link, Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego DAB, Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu, Przygotowanie do montażu telefonu GSM, Przygotowanie do usług nawigacyjnych, Stylizacja AMG, System EASY-PACK - roleta bagażnika, System EASY-PACK kłapa tylna - automatyczne otwieranie/zamykanie bagażnika, System bezprzewodowego ładowania telefonu i podłączenie Bluetooth, System multimedialny MBUX, System rozpoznawania znaków drogowych, System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach, Szyby atermiczne, przyciemniane, Tirefit - zestaw do naprawy opon, Wyświetlacz szerokokątny, Zabezpieczenie wnętrza pojazdu, Zawieszenie obniżone ze stalowymi sprężynami, Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności, Dach panoramiczny, Elementy wykończenia wnętrza - antracytowe drewno lipowe, Hak holowniczy ze stabilizacją przyczepy ESP, Pakiet Advantage, Pakiet Night, Pakiet lusterek, Pakiet parkowania, Pakiet z linią AMG

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	275/50 20 113W	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, LATITUDE SPORT 3	275/50 20 113W	5,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO	275/50 20 113W	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO	275/50 20 113W	4,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa ozdobna zderzaka dół	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	WY	0.2

2	Rama ozdobna dolna	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
3	Rama ozdobna dolna L	zarysowanie, ubytki materiału	WY	
4	Rama ozdobna dolna R	zarysowanie, ubytki materiału	WY	
5	Mocowanie kraty chłodnicy	pęknięcie	WY	0.4
6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	1
7	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk	NA	0.5
8	Pokrywa tylna	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
9	Błotnik tylny L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Zestaw naprawy koła



**Fot. 32**  
Wzmocnienie czołowe - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Wzmocnienie czołowe - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 34**  
Zderzak - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 38**  
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 2



**Fot. 40**  
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Pokrywy bagażnika - Inne 1



**Fot. 42**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Próg L - Rysa/odprysk 1