

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215033/5/25-11401	Data raportu	13-05-2025
Rzeczoznawcy	Arthur Rusik mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	09-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/31081/25/04/29	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>LVYPSK2VCNP107009</b>
Marka, model	VOLVO S90 20-
Typ, wersja	S90 B5 D AWD Momentum aut
Numer rejestracyjny	GD2A403
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1969 ccm/173 kW
Stan licznika	124 981 km
Data 1. rej./rok prod.	16-12-2021/2021
Data nast. bad. techn.	16-12-2026
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	czarny/UNI
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm z czujnikami ruchu i przechyłu, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, Dywaniki podłogowe, Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą, EBA - system wspomagania nagłego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika, Felgi aluminiowe 18, 5-podwójnych ramion, Silver z ogumieniem 245/45, Fotele tylne elektrycznie składane oraz zewnętrzne zagłówki tylne, Funkcja Auto Hold, Gniazdo 12V w bagażniku, Hamulec postojowy elektryczny, Immobilizer, Kierownica skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Komputer pokładowy, Lampki do czytania z przodu i z tyłu, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne i lusterka boczne przyciemniane automatycznie, Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne - kurtyny, Poduszki powietrzne boczne (2), Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, Regulacja trybów jazdy - Drive Mode, Sensus Connect Infotainment System z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, Siatka bagażowa na tunelu środkowym, System Drive Alert, System Queue Assist - ułatwiający jazdę w ruchu ulicznym, System audio High Performance (wyświetlacz dotykowy 9 cala, 8 głośników, AUX, USB), System czystego wnętrza ze wstępną wentylacją auta w momencie otwarcia, System elektronicznej kontroli stabilności i trakcji - ESC, System informowania o znakach drogowych - Road Sign Information, System kontroli trakcji w zakręcie - CTC, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS, System ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu (LDW), System ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu - Distance Alert, System recyrkulacji i poprawy jakości powietrza (AQS), System stabilizacji pojazdu w czasie holowania przyczepy - TSA, System stabilizacji przechyłu (RSC), System unikania lub łagodzenia skutków zderzeń z innymi samochodami na skrzyżowaniach, System unikania lub łagodzenie skutków zderzeń z pieszymi i rowerzystami do prędkości 40km/h, System utrzymania pasa ruchu (LKA), System zabezpieczeń przed skutkami uderzeń bocznych (SIPS), System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby barwione, Tempomat adaptacyjny ACC, Tuner radiowy, cyfrowy (DAB), Układ wspomagania hamowania City Safety, Usługa Volvo On Call, Wykończenie wnętrza: Aluminium, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz zegarów cyfrowy 12,3 cali, Zagłówki tylne składane elektrycznie, Zamek centralny zdalnie sterowany, Zawieszenie dynamiczne, Światła LED do jazdy dziennej (DRL), Światła drogowe LED, Fotele przednie z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z regulacją podparcia ud, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet Climate, Pakiet Lighting, Pakiet Park Assist, Rezygnacja z oznaczenia modelu i wersji silnikowej, Szyba przednia podgrzewana, Tapicerka skórzana (Slate Grey)

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, P ZERO WINTER	245/45 18 100V	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO WINTER	245/45 18 100V	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, P ZERO WINTER	245/45 18 100V	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, P ZERO WINTER	245/45 18 100V	3,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa bagażnika	150 - 200

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona tył R	rozerwanie	WY	0.3
2	Tarcza koła aluminiowa przód L	rysa/odprysk, ubytki materiału	NA	2
3	Dywaniki bagażnika	zabrudzenie	NA	0.5
4	Nakładka zderzaka przedniego, góra	rysa/odprysk		
5	Pokrywa przednia	rysa/odprysk		
6	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Ośłona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
10	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
11	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
12	Rama dachu L	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**  
Dowód rej. Str. 1




**Fot. 30**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31  
Książka serwisowa – dane



Fot. 32  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Instrukcje



**Fot. 34**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**  
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 38**  
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Opona tylna P - Inne 1



**Fot. 40**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 44**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**  
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1



**Fot. 48**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 50**  
Wykładzina przestrzeni bagażowej - Pęknięcie/rozerwanie 2