

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215062/5/25-11401	Data raportu	14-05-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Wilga mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	13-05-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/33518/25/05/09	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA51BN040CP44266
Marka, model	BMW Seria 5 Touring [G31] 20...
Typ, wersja	520d xDrive mHEV M Sport sp...
Numer rejestracyjny	WD0094T
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/140 kW
Stan licznika	40 264 km
Data 1. rej./rok prod.	13-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	13-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	granatowy/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Active Guard, Asystent hamowania, Asystent uwagi, Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika, BMW ID, BMW Live Cockpit Professional (nawigacja, wys. wskaźników 12.3", wys. 12.3", RDS, 2xUSB, LTE, BT, WiFi), Czujnik deszczu i automatyczne sterowanie światłami drogowymi, Czujnik kolizji, Czujnik poziomu oleju, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Drzwi tylne z mechaniczną blokadą przed otwarciem przez dzieci, Dywaniki podłogowe welurowe, Elementy stylistyczne M Sport (oznaczenia na panelach bocznych, listwy progowe, podłóżek, pedały), Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45, Filtr cząstek stałych, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Fotele przednie sportowe, Funkcja Auto Start Stop, Funkcja Follow-Me-Home, Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - 2 lata, Hamulec elektromechaniczny parkingowy, Imobilizator elektroniczny, In-Car Experiences, Kierownica skórzana sportowa M, Kierownica wielofunkcyjna, Klakson podwójny, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji, Kolumna kierownicy regulowana, Komputer pokładowy, Kontroler iDrive, Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją parkingową po stronie pasażera, Lusterko wsteczne wewnętrzne elektrochromatyczne z automatyczną funkcją przeciwosłepieniową, Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie, asferyczne, Mikrofiltr i filtr z węglem aktywnym, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Nerka Active Air Stream (czarna), Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk, Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia, Ochrona przed uderzeniem bocznym, Oczka do mocowania ładunku w bagażniku, Odzysk energii hamowania, Ogranicznik prędkości, Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40, Opcje przechowywania, Ostrzeżenie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem i pieszymi z mięską funkcją hamowania, Ostrzeżenie o włączonym świetle, Osłona chłodnicy ozdobna w kształcie nerki z chromowanymi listwami podłużnymi i czarnymi pośrednimi, Osłony przeciwsłoneczne, Oznaczenia modelu, Oś przednia z podwójnymi wahaczami, Oś tylna wielowahaczowa, Oświetlenie ambientowe, Oświetlenie powitalne, Oświetlenie wewnętrzne, Pakiet aerodynamiczny M, Pakiet dla niepalących, Podgrzewane dysze spryskiwaczy, Podręcznik użytkownika zintegrowany, Podstawy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym matowym, Podosufitka M Antracite, Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne chroniące głowę osób siedzących z przodu i z tyłu, Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażera, Podłokietnik z przodu i z tyłu, Połączenie Alarmowe (BMW Emergency Call), Przełącznik właściwości jezdnych, Przełącznik zamka centralnego, Przycisk Start/Stop, Przyciski ulubionych funkcji, Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto, Real Time Traffic Information, Reflektory lewy i prawy zintegrowane ze zderzakiem, Reflektory przednie LED, Regulacja strumienia światła reflektorów, Relingi dachowe, czarne, Schowek na rękawiczki, zamykany, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową, System alarmowy (monitoring, czujnik ruchu wewnątrz i przechyły, syrena z zasilaniem awaryjnym), System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny, System zamykania z centralnym zamkiem, Szyby atermiczne, Szyby elektryczne, Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec, perforowana, Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją, TeleServices, Telefonia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem, Tempomat z funkcją hamowania, Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych, Uchwyt na napoje, Uchwyty, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka, Usługi ConnectedDrive, Usługi zdalne (Remote Services), Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych, Zacisk akumulatora bezpieczny, Zagłówki dla wszystkich siedzeń, Zapobieganie nieumyślnemu tankowaniu benzyny do samochodów z silnikiem Diesla, Zawieszenie pneumatyczne osi tylnej z regulacją wysokości nadwozia, Zawieszenie sportowe typu M, Zestaw 6 głośników stereo, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła hamowania dynamiczne, Światła kierunkowskazów białe, Światła tylne i trzecie światło hamowania w technologii LED, Asystent świateł drogowych, Fotele przednie z podparciem lędźwiowym, Hotspot WiFi, Koło kierownicy ogrzewane, Lakier metalik, Pakiet Business Class, Pakiet Innowacji, Reflektory adaptacyjne matrycowe LED z dynamicznymi funkcjami świetlnymi, Szyby przyciemniane, boczne tylne i tylna, Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 205 W

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/45 18 100Y	6,0 mm
	lewo	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/45 18 100Y	6,0 mm
tylna	prawo	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/45 18 100Y	6,0 mm
	lewo	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC 3	245/45 18 100Y	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupka przedni lewy	do 150

5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25

Spód pojazdu przód



Fot. 26

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Dowód rej. Str. 1



Fot. 28
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29


Książka serwisowa – dane



Fot. 30

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1