

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215626/7/25-11401	Data raportu	04-07-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/47566/25/07/01	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VSSZZKJ0PR029820
Marka, model	SEAT Ibiza 21-
Typ, wersja	Ibiza 1.0 MPI EVO Reference ...
Numer rejestracyjny	WD3432R
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/59 kW
Stan licznika	54 599 km
Data 1. rej./rok prod.	24-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	24-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/UNI
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania, ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania, Asystent pasa ruchu Lane Assist, BAS - system wspomagania hamowania, Dekor nawiewów na desce rozdzielczej w kolorze Honey Mustard, Dywaniki podłogowe materiałowe z przodu i z tyłu, EDL, ESC - system stabilizacji toru jazdy, Elektryczne podnoszenie szyb, przód, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulowaną wysokością, Full Link przez USB dla Media System +, Funkcja rekomendacji zmiany biegu, Gniazdo 12V z przodu, Gwarancja SEAT 5 lat, HBA - asystent nagłego hamowania, Hill Hold Control (asystent podjazdu), Immobilizer, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna Climatic, Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampki do czytania z przodu, Lampy przednie ecoLED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Obramowanie osłony chłodnicy w kolorze czarnym, Ogranicznik prędkości, Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażera (dla kierowcy ze schowkiem na karty), Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe kierowcy i pasażera, boczne - przód, kurtyny powietrzne), SEAT CONNECT dla Media System Colour, Schowek w desce rozdzielczej - zamykany, Schowki w panelach drzwi przednich i tylnych, Składana tylna kanapa, Sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, System Media System Plus (8,25 ekran, Radio/FM/USB/4 głośniki), System kontroli ciśnienia w ogumieniu, System kontroli odstępów Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania z f. ochr.pieszych i rowerzystów, System wykrywania zmęczenia kierowcy, Tapicerka materiałowa, Tuner radiowy cyfrowy DAB, Tylna kanapa, składana, Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego z dodatkowym mocowaniem Top Tether, tył, Wirtualny kokpit: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 8", Wyłącznik poduszki powietrznej, Zagłówki z regulacją wysokości w przednich fotelach i na tylnej kanapie, Zamek centralny z pilotem, Zawieszenie komfortowe, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	3,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	3,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	4,5 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	185/65 15 88H	4,5 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Obicie półki tylnej	brak	WY	0.2

2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	0.7
3	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie	NA	0.5
4	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
5	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
6	Kłamka zewnętrzna drzwi przednich R	rysa/odprysk		
7	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdzielczą

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**

Spód pojazdu przód




**Fot. 26**

Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Dowód rej. Str. 1



**Fot. 28**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29  
Książka serwisowa – dane



Fot. 30  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Instrukcje



**Fot. 32**  
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 34**

Klamka drzwi prz P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 36**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**

Łótnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Kanapa tyl. - Inne 1