

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	399734/6/25-9573	Data raportu	23-06-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	20-06-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/42415/25/06/11	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	UU1DJF00670319526
Marka, model	DACIA Sandero 21-
Typ, wersja	Sandero 1.0 TCe Expression
Numer rejestracyjny	WJ5373L
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./999 ccm/67 kW
Stan licznika	47 654 km
Data 1. rej./rok prod.	17-01-2023/2022
Data nast. bad. techn.	17-01-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	grafitowy/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	manualna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Aktywny system wspomagania hamowania AEBS, Automatyczna blokada drzwi po ruszeniu, Automatyczne włączanie świateł, wycieraczki automatyczne, Centralny zamek drzwi, zdalnie sterowany falami radiowymi, Czujnik odległości przy parkowaniu - tył, ESP z systemem wspomagania ruszania pod górę, El. podnoszenie szyb, przód z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy, Elektryczne podnoszenie szyb, tył, Felgi stalowe 15 Flexiwheel - wzór SORANE, Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem, Gniazdo 12V z przodu, Gniazdo USB, Gwarancja, Immobilizer, Kierownica pokryta skórą ekologiczną, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kluczyk z trzema przyciskami, Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości, Komputer pokładowy, Konsola środkowa niska, z otwartym schowkiem bez podłokietnika, Lakier uni, Lampy mijania LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane z czujnikiem temperatury, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne z ustawieniem dzień/noc, Napinacze pirotechniczne pasów bezpieczeństwa przednich foteli, Obramowania nawiewów mat podwójnie chromowany mat, Ograniczenie prędkości do 180 km/h, Osłona chłodnicy z jasnymi dekorami, Pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji wysokości, Poduszka powietrzna czołowa pasażera z możliwością dezaktywacji, Poduszka powietrzna kierowcy, Poduszki boczne z przodu + poduszki kurtynowe, Regulator i ogranicznik prędkości, System Media Display 8 z DAB, klonowanie ekranu tel. przez USB, Bluetooth, 4 głośniki, ekran 8 cali, System kontroli ciśnienia w oponach, pośredni, System wspomagania nagłego hamowania, Tapicerka materiałowa, Tryb ECO, Tylna kanapa składana i dzielona w układzie 1/3 - 2/3, Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu, Wewnętrzne klamki drzwi w kolorze matowego chromu, Wskaźnik zmiany biegów, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników TFT 3,5", eCall - połączenie alarmowe, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Felgi aluminiowe 16 RANDIA, Koło zapasowe 15 calowe, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	195/55 16 87H	4,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	195/55 16 87H	4,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR 3	195/55 16 87H	6,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR 3	195/55 16 87H	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Wykładzina tłumiąca pokrywy przedniej	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2

2	Ośłona silnika	wgniecenie/odkształcenie	WY	0.2
3	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
6	Pokrywa przednia	wgniecenie/odkształcenie		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
8	Próg L	rysa/odprysk		
9	Nakładka zderzaka tylnego, góra	rysa/odprysk		
10	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11


Bok lewy z przodu



Fot. 12


Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Kierownica (na wprost)



Fot. 22
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 27
Spód pojazdu tył




Fot. 28
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 34

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 36


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 38


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Próg L - Rysa/odprysk 1