

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	402881/7/25-9573	Data raportu	28-07-2025
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	25-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/52205/25/07/16	Miejsce oględzin	AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	VF1RFB00268714058
Marka, model	RENAULT Megane IV Grandto...
Typ, wersja	Megane 1.3 TCe FAP Intens E...
Numer rejestracyjny	WD8850S
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1332 ccm/103 kW
Stan licznika	118 378 km
Data 1. rej./rok prod.	26-07-2022/2022
Data nast. bad. techn.	26-07-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	niebieski/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, ASR - system zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu, Antena typu płetwa rekina, BAS - asystent układu hamulcowego, Czujnik deszczu, Czujnik zmierzchu, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Felgi aluminiowe 16 Impulse z ogumieniem, Fotel kierowcy z manualną regulacją części lędźwiowej, Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, Funkcja automatycznej zmiany świateł drogowych na mijania (AHL), Gniazdo 12V, Gniazdo 12V dla pasażerów z tyłu, HSA - system wspomagania ruszania na wzniesieniu, Hamulec postojowy - automatyczny, Kanapa tylna, składana w układzie 1/3 - 2/3, Karta Renault Handsfree, Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa, Komputer pokładowy, Lakier uni, Lampy przednie Full LED Pure Vision, Lampy tylne LED z sekwencyjnymi kierunkowskazami, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane z czujnikiem temperatury zewnętrznej, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, podświetlane, Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami, Poduszki kurtynowe przód/tył, Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera z przodu chroniące głowę i klatkę piersiową, Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera, Relingi dachowe, System Easy Link z ekranem 7-cali i nawigacją, DAB, BT, Android Auto, Apple CP, System Multi-Sense - wybór charakterystyki jazdy (MySense, Eko, Komfort, Sport), System kontroli ciśnienia w oponach, System kontroli pasa ruchu (LDW), System kontroli zmęczenia kierowcy UTA, System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR), System utrzymania pasa ruchu (LKA), System wspomagania parkowania przód/tył, Szyby boczne barwione, Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane, Szyby przednie elektryczne, Szyby tylne elektryczne, Tapicerka łączona materiał/skóra ekologiczna, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zagiłki przednie i tylne regulowane na wysokość, Zamek centralny, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów, Felgi aluminiowe 18 Hightek z ogumieniem 225/40, Koło zapasowe - dojazdowe, Lakier metalik, Pakiet Zimowy

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/40 18 92W	4,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/40 18 92W	4,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/40 18 92W	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUMCONTACT 6	225/40 18 92W	5,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Słupek przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni prawy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Dach	do 150
9	Drzwi przednie lewe	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
14	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Opona przednia L	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.3
2	Dach	wgniecenie/odkształcenie	NA	1
3	Drzwi tylne (nieuzbrojone) L	liczne, rysa/odprysk	NA	0.5

4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
5	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk	NA	0.5
6	Błotnik tylny R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
7	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
9	Błotnik tylny L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie		
10	Tapicerka siedziska 2.rząd	zabrudzenie		
11	Felga tylna R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe




Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 32

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 34

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 36


Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 42


Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45


Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47


Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 50

Drzwi tylne L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 52

Kanapa tyl. - Inne 1