

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	215639/7/25-11401	Data raportu	07-07-2025
Rzeczoznawcy	mgr inż. Piotr Mirkowski mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	03-07-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/47035/25/06/30	Miejsce oględzin	MDM AUTO (MAKURAT), ZAWODNIKÓ...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	TMAJ3817GLJ109275
Marka, model	HYUNDAI Tucson 18-21
Typ, wersja	Tucson 1.6 CRDi 48V N Line 2...
Numer rejestracyjny	GD571WW
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1598 ccm/100 kW
Stan licznika	77 376 km
Data 1. rej./rok prod.	23-07-2020/2020
Data nast. bad. techn.	13-07-2025
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/METALIK
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne), Aktywna maska, Automatykne światła, Bluetooth, Czujnik ciśnienia w oponach, Czujnik deszczu, Czujnik odległości przy parkowaniu przodem, Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem, DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy, DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia, Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną, Dwa tryby jazdy Normal i Sport, ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy, ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu, El. podnoszenie szyb, przód i tył, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z funkcją podgrzewania - trójstopniowo, Fotele tylne z funkcją podgrzewania - dwustopniowo, Gniazda AUX i USB, Grill przedni - chromowany, HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie, Hamulec postojowy - elektryczny, Instalacja radiowa + 6 głośników, Kierownica i drążek biegów wykończone w skórze, Kierownica z funkcją podgrzewania, Kierownica ze sterowaniem radia, Klamki wewnętrzne - chromowane, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop, Lampki do czytania z przodu, Lampki w lusterkach oświetlające przestrzeń wokół samochodu, Lampy doświetlające zakręt, Lampy przednie LED, Lampy tylne LED, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterka boczne z funkcją podgrzewania, Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami, Lusterka w kolorze czarnym błyszczącym, Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki na pedały - metalowe, Relingi dachowe, Roleta przestrzeni bagażowej, Schowek - chłodzony, Schowek na okulary, Siatka zabezpieczająca bagaż, System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem, kamerą cofania, obsługą smartfona i aktualiz. map, System rozpoznawania znaków drogowych SLIF, System utrzymywania pasa ruchu LKAS, System ładowania bezprzewodowego, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka Alcantara/Skóra, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Wskaźniki Super Vision, Zestaw do naprawy przebitej opony, Światła do jazdy dziennej LED, Światła drogowe - inteligentne, Światła przeciwmgielne, Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 245/45, Lakier metalik

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA SPORT	245/45 19 102Y	6,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA SPORT	245/45 19 102Y	6,5 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA SPORT	245/45 19 102Y	6,5 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA SPORT	245/45 19 102Y	6,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
2	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk		
3	Rama drzwi, przód L	rysa/odprysk		
4	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27


Dowód rej. Str. 1




Fot. 28

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29
Książka serwisowa – dane



Fot. 30
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Instrukcje



Fot. 32
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 34
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 36

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1