

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	339453/8/23-9573	Data raportu	15-08-2023
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	14-08-2023
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/55677/23/08/09	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	SALWA2KF3GA580765
Marka, model	LAND ROVER Range Rover S...
Typ, wersja	Range Rover S 3.0 SD V6 HS...
Numer rejestracyjny	WD4261L
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/2993 ccm/225 kW
Stan licznika	128 324 km
Data 1. rej./rok prod.	29-06-2016/2016
Data nast. bad. techn.	05-10-2023
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne), Alarm volumetryczny, Automatykne włączanie świateł, CBC - kontrola hamowania na zakręcie, Czujnik deszczu, Czujnik parkowania - przód, Czujnik parkowania - tył, Czujniki parkowania (przód i tył), DSC - system stabilizacji toru jazdy, Dach metalowy, Dach w kolorze nadwozia, EBA - układ wspomagania hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, ETC - system elektronicznej kontroli trakcji, Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył, Elektrycznie otwierana i zamykana kłapa bagażnika, Felgi aluminiowe 21, 5 - ramienne, wzór 507, szlif diamentowy, z ogumieniem, HDC - układ kontroli zjazdu ze wzniesień, Immobilizer, Kamera ułatwiająca parkowanie - tył, Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia, Koło zapasowe dojazdowe, Lakier solid, Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wewnętrzne, elektrochromatyczne, Nakrętki zabezpieczające do kół - antykradzieżowe, Nakładki progowe, aluminiowe z napisem Range Rover, Oświetlenie wnętrza LED, Pedaly wykończone metalem, Podosufitka Morzine (Cirrus / Ivory), Siedzenia sterowane 16/16, System Start/Stop, System Terrain Response 2, System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), System nawigacji satelitarnej premium z HDD, Szyba czołowa laminowana, akustycznie, Szyba przednia ogrzewana, Szyba przednia podgrzewana, laminowane hydrofobowo szyby drzwi przednich, Tapicerka skórzana Oxford, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, Uchwyty ISOFIX do mocowania dwóch fotelików dziecięcych, Wspomaganie układu kierowniczego, Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł, Wykończenie wnętrza Sport Textured Aluminium, Wyświetlacz dotykowy 8 cali, Zamek centralny sterowany pilotem, Zastłonki przeciwsłoneczne, jednoczęściowe, Zawieszenie aktywne, Zegary analogowe z centralnie umieszczonym wyświetlaczem TFT 5 cali, Zestaw audio Range Rover, radio z CD, wzmacniacz 250W, MP3, 8 głośników, Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth, Łopatki zmiany biegów przy kole kierownicy, Światła do jazdy dziennej (DRL), Światła przeciwmgielne, Dach szklany odsuwany elektrycznie, panoramiczny z zamykanymi roletami, Dach w kontrastowym kolorze (Indus Silver lub Santorini Black), Ekrany w zagłówkach przednich foteli 8 cali, dwie słuchawki, pilot, dodatkowy port USB, Felgi aluminiowe 22, 5 - ramienne, wzór 505, wykończone w kolorze satynowym, Hak holowniczy wysuwany elektrycznie, Kierownica skórzana, ogrzewana, Lakier metalik, Lampy Bi-ksenonowe, adaptacyjne, z automatycznym poziomowaniem, Ogrzewanie fotele przednie i tylne, Pakiet Stealth, Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności światła oraz przyciemniane tylne szyby, Tylne oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikami i otworem do załadunku, Zestaw audio Meridian: radio CD/MP3, wzmacniacz 825W, 19 głośników

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CROSSCONTACT	275/40 22 108V	5,5 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSSCONTACT	275/40 22 108V	5,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CROSSCONTACT	275/40 22 108V	6,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CROSSCONTACT	275/40 22 108V	6,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek środkowy lewy	do 150
2	Słupek środkowy prawy	do 150
3	Dach	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 200
2	Słupek przedni prawy	150 - 200
3	Próg lewy	150 - 200
4	Próg prawy	150 - 200

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Błotnik przedni prawy	150 - 300

4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Drzwi przednie prawe	150 - 300
6	Drzwi tylne lewe	150 - 300
7	Drzwi tylne prawe	150 - 300
8	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	150 - 300
9	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 300

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okladzina zderzaka przedniego		WY	2
2	Czujnik odstepu tylny, boczny wew. L	łuszczenie powłoki lakierowej	WY	1.1
3	Lampa tylna kompletna L	pęknięcie/rozerwanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	rysa/odprysk, ubytki materiału	WY	0.2
5	Krata wlotu powietrza góra	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.4
6	Instrukcja obsługi	brak		
7	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk		
8	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
9	Oslona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
10	Oslona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk		
11	Drzwi tylne (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
12	Okladzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk		
13	Błotnik tylny L	rysa/odprysk		
14	Błotnik tylny R	rysa/odprysk		
15	Listwa ozdobna nad kołem L	rysa/odprysk		
16	Pokrywa tylna	rysa/odprysk		
17	Tapicerka drzwi, przód L	zarysowania eksploatacyjne		
18	Próg L	rysa/odprysk		
19	Felga tylna R	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 30

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 32

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Zderzak przedni cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 34

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 36

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 44

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2



Fot. 46

Lampa zespolona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1