

Nr zlecenia: 18/30/03/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/03/30

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Hubert Izdebski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] IV-2026
Rodzaj pojazdu: <b>Samochód ciężarowy do 3.5t</b>		VIN: <b>WV1ZZZ2DZ3H023972</b>
Marka: <b>VOLKSWAGEN</b>		Nr rejestracyjny: <b>WY47864</b>
Model pojazdu: <b>LT 35 TDi MR`99 E3 3.5t</b>		Nr Info-Ekspert: <b>040-02837</b>
Wersja:		Rok produkcji: <b>2003</b>
Data pierwszej rejestracji	2003/12/31	
Data wykonania badania technicznego	2025/04/05	
Rodzaj zabudowy	furgon kontenerowy	
Rodzaj kabiny	krótka	
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 1620 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna	
Zawieszenie osi / Rozstaw osi	resory / 3000 mm	
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	2799 ccm / 116kW (158KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rz. dowy	
Norma spalin	E3	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni	

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 Akumulator 95 Ah 450 A
- 2 Fotel pasażera podwójny
- 3 Obrotomierz

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 5 Szyby atermiczne
- 6 Wiatła z regulacją kąta pochylenia
- 7 Uchwyt dla pasażera

- 4 Schowek pasa era w desce rozdzielczej zamykany      8 Wspomaganie układu kierowniczego

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EDS - mechanizm różnicowy z blokadą, elektryczny  
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół  
Blokada mechanizmu różnicowego EDS

### OPIS ZAMONTOWANEGO W POJE DZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*BARUM 225/70 R15C SNOVAN	4,4
Przednie prawe:	*BARUM 225/70 R15C SNOVAN	4,3
Tylne lewe:	*BARUM 225/70 R15C SNOVAN	4,6
Tylne prawe:	*BARUM 225/70 R15C SNOVAN	4,5

### KOREKTY WARTO CI POJAZDU

#### KOREKTY RÓ NE:

Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	( - )
Aktualno bada technicznych	( - )
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	( - )
Weryfikacja serwisowa	( - )
KOREKTY RÓ NE RAZEM	( - )
KOREKTA ZA OGUMIENIE	( - )

### UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZ CE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Ogl dziny wykonywał: Jacek Urbanski

Wycena wykonana: Hubert Izdebski

Pojazd wyposażony w zabudowę sanitarną typu karetka. Podczas ogl dzin brak możliwości weryfikacji wyposażenia oraz poprawności działania. Istnieje ryzyko występowania braków i wad w wyposażeniu.

Wartość wyposażenia została uwzględniona w wycenie pojazdu.

### OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



#### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji		
3	Pokrywa przednia		Zarysowania, ogniska korozji, odpryski		
4	Drzwi boczne	L	Ogniska korozji		
5	Drzwi boczne	P	Ogniska korozji		
6	Słupki przedni	L	Ogniska korozji		
7	Próg	L	Ogniska korozji		
8	Próg	P	Ogniska korozji		
9	Dach		Ogniska korozji		
10	ciana boczna tylna	L	Zarysowania, powłoki lakierowej		
11	ciana boczna tylna	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
12	ciana tylna		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono równie typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty pozostałościami po okleinach reklamowych, mo liwo wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu.



### KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		750	
2	Błotnik przedni	L	300	
3	Próg	L	90	
4	Drzwi	L	100	
5	Błotnik przedni	P	110	
6	Próg	P	90	
7	Drzwi	P	130	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



### WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania		
2	Krata wlotu powietrza		Niepoprawnie zamontowana		



### KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
4	Wykładzina dachu (podsufitka)		Zabrudzona		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



### UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Zarysowania, ogniska pleśni		

### JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na rozładowany akumulator nie było możliwe uruchomienie silnika, przeprowadzenie próby ruchowej ani weryfikacja działania systemów wymagających zasilania. W związku z tym stan techniczny pojazdu jest nieznan, a istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

**POZOSTAŁE INFORMACJE****1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Badanie poprawno ci numerów identyfikacyjnych**

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z dowodem rejestracyjnym.

**3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Przebieg zweryfikowany w bazie CEPiK

*Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu*

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu