

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/24095/26/03/18  
Nr zlecenia/szkody:  
Data zlecenia: 18-03-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
WS PKO Masterlease  
PKO Masterlease-DZS  
Polanki 4, Gdańsk

**Rzeczoznawcy:**  
**mgr Roman Juszczyk (WSP)**  
TU - Będzin  
**mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>SKODA, Superb, Superb 2.0 TSI Style</b>				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	190/140	automatyczna	262 326	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
SK496VL	TMBAM7NP8N7012046		23-11-2021/2021	18-11-2026	morski/2-warstwowy metalizowany

**Data oględzin:** 31-03-2026

**Miejsce oględzin:**

Mysłowice k. Katowic (CFM)  
MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA  
PÓŁNOCNA 24, 41-400 MYŚLOWICE  
Mysłowice

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	2,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	3,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	7,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK LM005	215/55 17 98H	7,0 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Korek zbiornika płynu spryskiwacza- brak; zaślepka gniazda 12V tył-brak;

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Słupek środkowy prawy	do 150
6	Próg lewy	do 150
7	Próg prawy	do 150
8	Drzwi przednie lewe	do 150
9	Drzwi przednie prawe	do 150
10	Drzwi tylne lewe	do 150
11	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
12	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni prawy	150 - 200
2	Dach	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

W zakresie do 1000 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 1000
2	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	150 - 1000

**Opis stwierdzonych uszkodzeń**Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Mata wygłuszająca pokrywy		brak	
2	Felga PP		zarysowanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TL		wgniecenie	
2	Pokrywa		korozja, odpryski lakieru	
3	Pokrywa		inne, wgniecenie	
4	Zderzak PRZ		wgniecenie, zarysowanie	
5	Dach		korozja, odpryski lakieru, wgniecenia punkt. w ilości do 3	
6	Fotel PL		zabrudzenie	
7	Fotel PP		zabrudzenie	

Inne

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzeń	Czas [rbg]
1	Czyszczenie tapicerki			
2	Usunięcie okleiny			

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		wgniecenie	

**Uwagi końcowe**

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu




**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny




**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy




**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa




**Fot. 32**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 38**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39**  
Zdjęcie do protokołu




**Fot. 40**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 42**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 44**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 46**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**


Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 48**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 50**  
Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Inne 1



**Fot. 52**

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 56**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58**

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Dach - zdjęcie pogładowe 1



**Fot. 60**


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 62**

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 64**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**  
Fotel prz. lew. - Inne 1



**Fot. 66**  
Fotel prz. praw. - Inne 1