

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	218960/4/26-11401	Data raportu	09-04-2026
Rzeczoznawcy	Maciej Wiącek (WSP) mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	30-03-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/26595/26/03/25Miejsce oględzin		AUTOMARKET WOLA, PRYMASA TYSI...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>WF0WXXTACWHD59512</b>
Marka, model	FORD Transit Courier 1.5 TDC...
Typ, wersja	Transit Courier 1.5 TDCi Trend
Numer rejestracyjny	WD0284R
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/70 kW
Stan licznika	201 541 km
Data 1. rej./rok prod.	01-03-2018/2017
Data nast. bad. techn.	19-09-2026
Nadwozie	FUR 3/2
Lakier	biały/UNI
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS, Drzwi boczne prawe przesuwne nieoszkłone, EBA - układ wspomagania awaryjnego hamowania, EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania, EBW - funkcja ostrzegania o hamowaniu awaryjnym, ESC - elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy, Felgi stalowe 15 z ogumieniem, Fotel kierowcy z regulacją na 4 sposoby, Fotel kierowcy z regulacją podparcia kręgosłupa, Gniazdo 12V, HSA - system wspomagania ruszania pod górę, Immobilizer PATS, Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów pokryte skórą, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy z mech. regulacją położenia, Komputer pokładowy, Konsola podsufitowa, Koło zapasowe pełnowymiarowe, Lakier uni, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane, Poduszka powietrzna kierowcy, Podłokietnik przedni, ROM - system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu, Radio MyConnection AM/FM, Bluetooth, USB, iPod, 2 głośniki, Schowek podręczny, Stacja dokująca MyFord Dock- zawiera gniazdo USB, System wspomagania ruszania pod górę (HSA), Szuflada pod fotelem pasażera, Szyby przednie sterowane elektrycznie, z impulsowym otwieraniem szyby kierowcy, Trzecie światło stop, Uchwyty do mocowania ładunku, Uchwyty na kubki z przodu, Wspomaganie układu kierowniczego, Wykładzina podłogi przedziału ładunkowego z gumy, Zamek centralny z pilotem, Ścianka działowa z kraty, składana, Światła do jazdy dziennej, Światła przeciwmgielne, Oświetlenie przedziału ładunkowego LED, Przegroda stalowa bez okna, Szyba przednia ogrzewana

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASON	195/60 15 88V	5,8 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASON	195/60 15 88V	5,9 mm
tylna	prawe	GOOD RIDE, ALL SEASON	195/60 15 88V	7,1 mm
	lewe	GOOD RIDE, ALL SEASON	195/60 15 88V	7,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Listwa boczna ochronna drzwi przednich L	zarysowanie	WY	0.2
2	Nakładka zderzaka tylnego, dół	zarysowanie, wgniecenie/odkształcenie, ubytki materiału	WY	0.3
3	Drzwi tylne, skrzydło lewe L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	WY	0.7
4	Kołpak koła przód R	rozerwanie	WY	0.1
5	Mieszek dźwigni	niekompletny	WY	0.1

6	Okładzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk	NA	1
7	Błotnik przedni L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
8	Błotnik przedni R	wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	0.7
9	Pokrywa przednia	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	0.8
10	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1.2
11	Oślona lusterka zewnętrznego R	rysa/odprysk	NA	0.3
12	Bok kompletny L	rysa/odprysk, ślady korozji	NA	0.5
13	Drzwi tylne, skrzydło prawe R	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie, ślady korozji	NA	1
14	Dach	wgniecenie/odkształcenie		
15	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	rysa/odprysk		
16	Kołpak koła przód L	rysa/odprysk		
17	Kołpak koła tył L	rysa/odprysk		
18	Kołpak koła tył R	rysa/odprysk		
19	Przestrzeń ładunkowa	rysa/odprysk		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 18**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



**Fot. 20**

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Tunel środkowy



**Fot. 22**  
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Kierownica z lewej strony



**Fot. 24**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Bagażnik



**Fot. 26**  
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 27**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 28**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia lewa



**Fot. 30**

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Tarcza hamulcowa tylna prawa



**Fot. 32**  
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33


Dowód rej. Str. 1



Fot. 34

Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Instrukcje



**Fot. 36**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2



**Fot. 38**

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Pokrywa komory silnika - Inne 1



**Fot. 40**

Szyba czołowa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**  
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**  
Zderzak - Inne 1



**Fot. 44**  
Błotnik przedni P - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 46**

Kołpak przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**  
Kołpak przedni P() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 48**  
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**  
Obudowa lusterka zew P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50**  
Obudowa lusterka zew P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52**

Kołpak tylny P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 54**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**  
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 56**  
Rama dachu L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**  
Rama dachu L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 58**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 60**

Kołpak tylny L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Kołpak tylny L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 62**

Kołpak tylny L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 64**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**  
Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**  
Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**  
Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 68**  
Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Kołpak przedni L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 70**

Gałka dźwigni zmiany biegów - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71**  
Gałka dźwigni zmiany biegów - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 72**  
Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73**

Drzwi tyłu lewe - Rysa/odprysk 2



**Fot. 74**

Drzwi tyłu lewe() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75**  
Drzwi tyłu lewe - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 76**  
Drzwi tyłu lewe() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 77**  
Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 78**  
Drzwi tyłu prawe - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 79**

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 1



**Fot. 80**

Drzwi tyłu prawe - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 81**

Drzwi tyłu prawe() - Rysa/odprysk 3



**Fot. 82**

Drzwi tyłu prawe - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 83**  
Drzwi tyłu prawe() - Wgniecenie/odkształcenie 3



**Fot. 84**  
Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 85**

Ściana lewa - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 86**

Ściana lewa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 87**

Ściana prawa - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 88**

Ściana prawa - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 89**

Ściana prawa - Rysa/odprysk 2



**Fot. 90**

Ściana prawa() - Rysa/odprysk 3