

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	10195/3/26-15201	Data raportu	05-03-2026
Rzeczoznawcy	Rafał Stróżyk (WSP) mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)	Data oględzin	02-03-2026
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/16743/26/02/24	Miejsce oględzin	MM CARS WROCLAW PZS, WYŚCIGO...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	WBA1R51070V912579
Marka, model	BMW Seria 1 [F20] 15-17
Typ, wersja	118i Advantage aut
Numer rejestracyjny	GD6J582
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./1499 ccm/100 kW
Stan licznika	121 841 km
Data 1. rej./rok prod.	28-09-2017/2017
Data nast. bad. techn.	12-06-2026
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	srebrny/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Atrapa chłodnicy z czarnym grillem i chromowanym obramowaniem, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu, Czujnik kolizji, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył, Dodatkowe schowki, Dynamiczne światła stop, Dywaniki welurowe, Elektryczne podnoszenie szyb przednich i tylnych, Elementy zewnętrzne w kolorze nadwozia (listwy dachowe i ochronne), Felgi aluminiowe 16 V-Spoke 378 z ogumieniem 205/55, Funkcja Follow-Me-Home, Gniazdo AUX-IN, Immobilizer, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica skórzana, trójramienna, Kierownica wielofunkcyjna, Klamki w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Końcówka rury wydechowej galwanizowana w czarnym chromie, Lakier uni, Listwy ozdobne satynowo srebrne - mat, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Oświetlenie powitalne, Pakiet serw.-podstawowy 5 lat/100.000 km, Podłokietnik przedni, przesuwany, Podłokietniki w drzwiach z przodu i z tyłu, Progi drzwiowe z emblematem BMW, czarne, Przelącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Radio BMW Professional, Sygnalizacja uszkodzenia opony, System Auto Start Stop, System dynamicznej kontroli trakcji DTC, System wspomagający hamowanie na zakrętach CBC, Tapicerka tkaninowa Move, TeleServices, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC o rozszerzonym zakresie, Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka (przycisk Start-Stop), Ustawienia Personal Profile z pamięcią ważnych funkcji kontrolnych w kluczyku, Usługi ConnectedDrive, Wskaźnik serwisowy na wyświetlaczu informacyjnym, Wskaźnik zmiany biegów, Wskaźnik zużycia klocka hamulcowego, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Zagłówki tylne składane, Zderzaki w kolorze nadwozia, Zestaw Bluetooth z interfejsem USB, Zestaw naprawczy do opon, Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą, Światła do jazdy dziennej LED, Światła przeciwmgielne, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dodatkowe gniazda 12V, Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu, Felgi aluminiowe 16 Star Spoke 654 z ogumieniem, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Lakier metalik, Ogrzewanie przednich foteli, Pakiet oświetlenia wnętrza, Polska wersja językowa, Servotronic, System alarmowy sterowany pilotem, System nawigacji satelitarnej Business, Szyby przyciemniane, przeciwsłoneczne, Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji, Tapicerka tkaninowa Corner, Tempomat z funkcją hamowania, Zestaw Bluetooth o rozszerzonym zakresie funkcji, Światła przeciwmgielne w technologii LED

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, FRIGI	205/55 R16 91T	5,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGI	205/55 R16 91T	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, FRIGI	205/55 R16 91T	4,0 mm
	lewe	DEBICA, FRIGI	205/55 R16 91T	4,0 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150
5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie prawe	do 150
11	Drzwi tylne prawe	do 150
12	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
13	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 300 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Słupek przedni lewy	150 - 300

W zakresie do 500 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie lewe	200 - 500
2	Drzwi tylne lewe	300 - 500
3	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	300 - 500

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okładzina zderzaka przedniego	wgniecenie	WY	2.9
2	Zestaw kleju przedniego czujnika odstępów		WY	
3	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie	WY	
4	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	
5	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie	WY	0.5

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy




Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu przód



Fot. 28
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia lewa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa przednia prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna prawa



Fot. 32
Tarcza hamulcowa tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Instrukcje



Fot. 36
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37
serwis



Fot. 38
cd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39
cd



Fot. 40
Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Zderzak - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44

Felga aluminiowa tylna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45
Felga Aluminiowa przednia L - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 46
Felga Aluminiowa przednia L - Wgniecenie/odkształcenie 1