

## Wycena wartości

<b>Zamawiający wycenę:</b>	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
<b>Numer zlecenia:</b>	13/30/04/2026/CarArena STANDARD
<b>Numer wewnętrzny:</b>	-
<b>Wykonawca wyceny:</b>	Przemysław Kaluźny
<b>Przedmiot wyceny:</b>	Piaskarko-solarka Schmidt Stratos B40-36 VCX-450
<b>Nr fabryczny:</b>	S2B34451
<b>Data sporządzenia wyceny:</b>	06-05-2026



## Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 05-05-2026r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 13/30/04/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży. Oględziny przeprowadził rzeczoznawca: Rafał Rybicki

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest piaskarko-solarka Schmidt Stratos B40-36 VCX-450. Piaskarko-solarka jest urządzeniem służącym do zimowego utrzymania dróg wszystkich kategorii i przystosowana jest do precyzyjnego rozsypywania środków uszaruszających w postaci mieszaniny piasku z solą, piasku z innymi środkami powodującymi topnienie śniegu i lodu oraz samego piasku.

### Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Piaskarko-solarka
<b>Producent:</b>	Schmidt
<b>Typ/model:</b>	Stratos B40-36 VCX-450
<b>Numer fabryczny:</b>	S2B34451
<b>Rok produkcji:</b>	2010
<b>Pojemność zasobnika:</b>	4m <sup>3</sup>
<b>Ciężar własny:</b>	919kg

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań śladów korozji perforacyjnej czy deformacji.

A ponadto: złuszczenia powłoki lakierowej, stwierdzono również brak opończy, brak pokrywy tył

Ze względu na sposób magazynowania, brak możliwości zweryfikowania dokładnego stanu przedmiotu oraz uruchomienia i wykonania symulacji pracy. Według informacji uzyskanych od osoby udostępniającej maszyna częściowo zdekompletowana. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i braków.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zobrazowane w dokumentacji zdjęciowej.

Nie udostępniono specyfikacji technicznej wycenianego urządzenia. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w specyfikacji oraz wyposażeniu.

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## Podsumowanie

Stan wizualny oraz techniczny urządzenia ocenia się jako zły.

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.















