

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/34220/26/04/20
 Nr zlecenia/szkody:
 Data zlecenia: 20-04-2026

DEKRA Polska - Centrala
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
 WS PKO Masterlease
 PKO Masterlease-DZS
 Polanki 4, Gdańsk

Rzecznawca:
Maciej Gruszczyński
 DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	BMW, Seria 3 [F30/F80] 15-18, 330e iPerformance M Sport Shadow				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1998	184/135	automatyczna	107 834	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WU0449H	WBA8E11060K420789		11-10-2018/2017	05-02-2027	biały/2-warstwowy uni

Data oględzin: 27-04-2026

Miejsce oględzin:

automarket Wola Warszawa (CFM)
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA
 TYSIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA
 01-424 Warszawa

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	225/45 18 95Y	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	225/45 18 95Y	4,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SOTTOZERO	255/40 18 99V	4,0 mm
	lewe	PIRELLI, SOTTOZERO	255/40 18 99V	4,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (< 25%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (NIE), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (TAK), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Wyposażenie wg. DAT:
 40000 ABS
 40801 asystent hamowania
 00081 AV sterujący rynek europejski (EU specyficzny)
 18909 czujnik światła i deszczu
 70100 dynamiczna kontrola stabilności (DSC)
 70105 dynamiczna kontrola trąkacji DTC (DTC)

18898 dynamiczna światło hamowania
19102 dysze spryskiwacza szyby ogrzewane
28402 dywaniki podłogowe welur
00250 Face Lift
31901 fotele sportowe przód
39011 gniazdo wtykowe (złącze 12 V) dodatkowo
38105 immobilizer
24826 instalacja głośnomówiąca Bluetooth z interfejs USB-Audio
69103 kierownica (skóra M-Technic)
18940 kierunkowskazy LED
28980 klimatyzacja automatyczna 2-strefowa z automatycznym sterowaniem obiegu powietrza
69505 kolumna kierownicy (kierownica) z mechaniczną regulacją
25508 komputer pokładowy
37708 lampki do czytania przód
37709 lampki do czytania tył
37699 lampy oświetlające wyjście w tapicerka drzwi u dołu
18802 lampy tylne LED
13128 listwy progowe z napis M-Technic
15200 lusterko zewnętrzne elektrycznie regul. i ogrzewane
15807 lusterko zewnętrzne kolor nadwozia
97741 M Sport
39605 monitor kolorowy (6,5 cal)
10004 nadwozie: 4-drzw.
77227 o niskiej emisji substancji szkodliwych wg normy emisji spalin Euro 6
00042 obsługa: poj. z interwał serwisu olejowego 30000 km / 24 miesiące
60508 opona 205/60 R16 ..W
22302 oszklenie termoizolacyjne przyciemn.
37603 oświetlenie Ambiente
37616 oświetlenie przestrzeni na nogi przód
02701 pakiet aerodynamiki M-Technic
01702 pakiet oświetlenia
04706 pakiet schowków
27810 podsufitka antracyt (BMW Individual)
26903 poduszka powietrzna boczna przód
26906 poduszka powietrzna boczna tył
26909 poduszka powietrzna pasażera wyłączany
26803 poduszka powietrzna strona kierowcy/pasażera
26804 poduszki powietrzne kurtynowe przód
26805 poduszki powietrzne kurtynowe tył
27206 podłokietnik przód ustawiany
27300 podłokietnik tył
30431 poszycie fotela / tapicerka: materiał Hexagon / Alcantara
35513 przycisk start-stop
24999 przyłącze AUX-IN (AUX-IN)
18020 reflektor LED
18313 reflektor przeciwmgielny LED
87415 silnik 2,0 l - 135 kW (System: 185 kW) Hybrid (B48)
79746 silnik elektryczny 65 kW (napęd hybrydowy)
70518 system asystentów jazdy: przycisk przeżycia
24115 system audio BMW Professional (radio / odtwarzacz CD z możliwością odtwarzania MP3)
25606 system Check Control
25903 system kontroli ciśnienia w ogumieniu
39870 system personalizacji (Personal Profile)
25150 system serwisowy ConnectedDrive Services
25151 system serwisowy inteligentny telefon awaryjny obejmuje TeleServices
22900 szyba tylna z antena
38908 uchwyt na napoje

26712 układ ogranicznika prędkości (Speed Limit Device)
 26710 układ regulacji prędkości jazdy z funkcją hamowania
 77113 układ wydechowy (układ dwururowy) z osłony chromowe
 77601 urządzenie start / stop (funkcja)
 69908 wielofunkcyjność dla kierownica
 25702 wskaźnik temperatury otoczenia
 69811 wspom. ukł. kierowniczego Servotronic
 26343 wyposażenie wnętrza: listwy ozdobne wnętrza alu. Hexagon z Listwa ozdobna
 08702 wyposażenie zewnętrzne: Shadow-Line wysoki połysk
 34909 zagłówki tył składany
 35301 zamek centralny z pilot zdalnego sterowania
 39307 zamocowania Isofix dla fotelik dziecięcy
 35503 zdalne odryglowanie pokrywa tylna
 18913 światła do jazdy dziennej LED
 29099 czynnik chłodniczy R 1234 YF
 24050 DAB-Tuner (odbiór radiowy cyfrowy)
 21116 eliminacja specyficznych zakresów deseni
 38205 instalacja alarmowa
 25413 kombinacja przyrządów (rozszerzony zakres)
 11006 lakier biały Alpin (uni)
 37901 lustro wewnętrzne z automat. przyciemniane
 49467 obręcze ze stopów lekkich przód/tył: 8x18 / 8,5x18 (podwójne ramiona 441 M)
 29500 ogrzewanie fotela przód
 33901 opcja przeładunkowa (podłokietnik tył)
 25800 Park-Distance-Control (PDC) przód i tył
 75917 przekładnia automatyczna - z Steptronic i manetki (8-biegowa)
 18610 system asystentów jazdy: asystent świateł drogowych
 25804 system nawigacyjny i audio Professional
 68902 system opon Run-Flat (z właściwości dojazdowe)
 25880 system serwisowy Concierge Services
 25881 system serwisowy Real Time Traffic Information (RTTI)
 22101 szyby przyciemniane przeciwsłoneczne (tył przyciemn.)
 19000 układ czyszczenia reflektorów (układ oczyszczania reflektorów)
 39898 ładowarka indukcyjna dla Smartphone (Ładowanie bezprzewodowe)

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Określa ogólny stan pojazdu na dzień w miejscu jego udostępnienia, nie może być traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 μm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150

12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Opona PP		wybrzuszenie	
2	Felga PP		zarysowanie głębokie	
3	Felga TP		zarysowanie, łuszczenie lakieru	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik TP		wgniecenie	
2	Błotnik TL		wgniecenie	
3	Drzwi P P		zarysowanie, łuszczenie lakieru	
4	Drzwi T P		wgniecenie, zarysowanie	
5	Dach		wgniecenie	

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi P L		wgniecenie, zarysowanie	
2	Drzwi T L		zarysowanie	
3	Pokrywa		odpryski lakieru	
4	Felga PL		zarysowanie	
5	Felga TL		zarysowanie	

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13

Numer identyfikacyjny



Fot. 14

Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 18

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 20

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21
Tunel środkowy



Fot. 22
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23

Kierownica z lewej strony



Fot. 24

Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Bagażnik



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33
Dowód rej. str. 2



Fot. 34
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35
Kluczyki



Fot. 36
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Pokrywa komory silnika() - Rysa/odprysk 3



Fot. 40

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41

Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 2



Fot. 42

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 2



Fot. 44

Felga aluminiowa przednia P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Opona przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



Fot. 48

Drzwi przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 54

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56

Felga aluminiowa tylna P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59

Dach() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 60

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 66

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1