

Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	427039/4/26-9573	Data raportu	02-04-2026
Rzeczoznawca	Jan Rybołowik	Data oględzin	01-04-2026
Nr zlecenia	PKOM(DZS)/GDA/27636/26/03/27	Miejsce oględzin	ul. Kolejowa 132, 05-092 Łomianki, 05-0...

Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	W0VZT8EP6M1024828
Marka, model	OPEL Insignia B Sports Tourer...
Typ, wersja	Insignia 2.0 CDTI Elegance S&...
Numer rejestracyjny	WD9185P
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1995 ccm/128 kW
Stan licznika	82 540 km
Data 1. rej./rok prod.	14-09-2021/2021
Data nast. bad. techn.	
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	szary/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



Wyposażenie pojazdu

7 głośników premium, ABS, Aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, Lane Keep Assist, Antena radiowa w tylnej szybie, Asystent świateł drogowych, Automatyczne włączenie świateł mijania z czujnikiem tunelu, Czarne błyszczące elementy obudowy lusterek zewnętrznych, Czujnik deszczu, Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu, Czujnik wilgotności, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elektryczne szyby, przód i tył, Felgi aluminiowe 17, 5 podwójnych ramion, z ogumieniem, Filtr przeciwpyłkowy z wkładem węglowym, Fotel kierowcy AGR, Fotele przednie sportowe, Fotele przednie z tylnymi kieszeniami, Grill z aktywnymi przesłonami, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie (zawiera układ wspomagania ruszania na pochyłościach), Immobilizer, Kanapa tylna ze składanym, dzielonym oparciem w proporcji 60/40, Kierownica skórzana, Klamki drzwi w kolorze nadwozia, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach, Lakier uni, Listwa w linii dachu srebrna, czarna błyszcząca listwa pod oknami, Listwy ozdobne, Hexagon, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterko wsteczne światłoczułe, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie foteli, Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED, Oświetlenie wnętrza typu ambient, Panele pod podwoziem ograniczające opory powietrza, Pilot z kluczykiem do auta, Podsufitka w kolorze czarnym, Poduszki przednie, boczne z przodu i kurtynowe, Przyciski sterowania na kierownicy, Punkty montażu za 1. i 2. rzędem siedzeń siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej, Reflektory przeciwmgielne, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - srebrne, Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej za 2. rzędem siedzeń, zwijana, System Multimedia z kolorowym wys. dotykowym 7", Bluetooth, USB, AUX, AppleCarPlay, AndroidAuto, System monitorujący ciśnienie w oponach, System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie, System ostrzegania przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, System wykrywania pieszych z przodu, Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe, Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości, Tunel centralny z podłokietnikiem, z dwoma schowkami (jeden zamykany), gniazdo 12V, uchwyty na kubki, Tuner radia cyfrowego DAB,DAB+,DMB-R, Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji, Wycieraczka szyby tylnej, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz graficzny 3.5", pomiędzy zegarami, Zagłówki tylny, środkowy, Zagłówki pasywne przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zestaw naprawczy do opon, Światła do jazdy dziennej LED, Światła tylne LED, Alarm (syrena z własnym zasilaniem, czujniki ruchu i przechyłu), Lakier metaliczny, Pakiet Łatwy Dostęp, System Multimedia Navi Pro, ekran 8", wys. wskaź. 8", USB, AUX, SD, Bluetooth, AppleCP, AndroidAuto, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 17 97W	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 17 97W	4,5 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 17 97W	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 17 97W	4,5 mm

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (NIE), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi tylne lewe	do 150
13	Drzwi tylne prawe	do 150
14	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
15	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
16	Pokrywa bagażnika	do 150

W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Drzwi przednie prawe	150 - 200

Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Okiadzina zderzaka przedniego	rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie	NA	1
2	Instrukcja obsługi	brak		
3	Błotnik przedni L	rysa/odprysk		
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) R	wgniecenie/odkształcenie		
5	Ośłona lusterka zewnętrznego L	rysa/odprysk		
6	Błotnik tylny R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1

Przekątna przednia lewa



Fot. 2

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3

Przekątna przednia prawa



Fot. 4

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5

Bok prawy z przodu



Fot. 6

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7

Przekątna tylna prawa



Fot. 8

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9

Przekątna tylna lewa



Fot. 10

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11

Bok lewy z przodu



Fot. 12

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19

Konsola środkowa



Fot. 20

Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21

Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Spód pojazdu przód



Fot. 26
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 28

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 30

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 32

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1