

Nr zlecenia DEKRA: PKOM(DZS)/GDA/30137/26/04/07  
 Nr zlecenia/szkody:  
 Data zlecenia: 07-04-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**  
 WS PKO Masterlease  
 PKO Masterlease-DZS  
 Polanki 4, Gdańsk

**Rzeczoznawcy:**  
**Iwo Tokarski (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**mgr inż. Paweł Barszcz (WSP)**  
 DEKRA Polska - współpraca O/Tarnobrzeg

## Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
	<b>OPEL, Astra K Sports Tourer, Enjoy Start/Stop</b>				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km] (odczytany)	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem samoczynnym	1598	110/81	manualna	161 994	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)	Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier	
WD9529M	W0VBD8EF8K8067903	16-09-2019/2019	01-09-2026	szary/2-warstwowy metalizowany	

**Data oględzin:** 15-04-2026

**Miejsce oględzin:**  
 automarket Wola Warszawa (CFM)  
 AUTOMARKET WOLA, PRYMASA  
 TYSIĄCLECIA 103, 01-424 WARSZAWA  
 01-424 Warszawa

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	205/55 16 94V	5,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	205/55 16 94V	5,0 mm
tylna	prawe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	205/55 16 94V	7,0 mm
	lewe	UNIROYAL, WINTEREXPERT	205/55 16 94V	6,5 mm

### Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), [STAN POJ.] - Stan zbiornika paliwa (25% - 50%), [DOKUMENTY POJ.] - Drugi klucz (TAK), [DOKUMENTY POJ.] - Karta paliwowa (NIE), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Klucz zabezpieczający do kół (Nie dotyczy), Drugi kpl. kół (Nie.), Podnośnik (TAK), Kpl. narzędzi (TAK), Krata oddzielająca przestrzeń pasaż. (Nie dotyczy), Zapalniczka (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - .), Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcą, od 2.11.2011, w kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 130 zł/130 zł (netto) oraz nie uwzględniono metody SPOT tylko zastosowano lakierowanie całego elementu: (TAK)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Błotnik przedni lewy	do 150
2	Błotnik przedni prawy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek przedni prawy	do 150

5	Słupek środkowy lewy	do 150
6	Słupek środkowy prawy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Próg prawy	do 150
9	Dach	do 150
10	Drzwi przednie lewe	do 150
11	Drzwi tylne lewe	do 150
12	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
13	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
14	Pokrywa bagażnika	do 150

### W zakresie do 200 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	150 - 200
2	Drzwi przednie prawe	150 - 200
3	Drzwi tylne prawe	150 - 200

### Opis stwierdzonych uszkodzeń

#### Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Lampa TL		pęknięcie	
2	Zderzak TYŁ		odkształcenie, odpryski lakieru, zarysowanie	

#### Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	PRZYGOTOWANIE DO LAKIEROWANIA			

#### Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik PP		wgniecenie	
2	Błotnik TP		zarysowanie	
3	Błotnik TL		wgniecenie, zarysowanie	
4	Drzwi P P		zarysowanie	
5	Drzwi T L		odpryski lakieru, zarysowanie	
6	Pokrywa		wgniecenie, zarysowanie	
7	Reflektor PP		zarysowanie	
8	Słupek (B) L		wgniecenie	
9	Dach		wgniecenie	
10	Felga TP		zarysowanie	
11	Lusterko zewnętrzne P		zarysowanie	
12	Deska rozdzielcza		zarysowanie	
13	Kierownica		inne	
14	Konsola środkowa		zarysowanie	
15	Konsola tunelu śr.		zarysowanie	
16	Tapicerka drzwi PP		zarysowanie	
17	Tapicerka drzwi TL		zarysowanie	

### Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**

Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**

Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu




**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył



**Fot. 28**  
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 30**


Tarcza hamulcowa tylna prawa



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 34**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 36**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Zestaw wskaźników - zdj. dodatkowe



**Fot. 38**

Zestaw wskaźników - zdj. dodatkowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Reflektor P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42**

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 44**

Kołpak tylny P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48**

Zderzak tylny cz górna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49**

Zderzak tylny cz L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 50**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51**

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 52**

Zderzak tylny cz L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53**

Zderzak tylny cz L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 54**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Fot. 56**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 59**

Lampa tylna zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 60**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



**Fot. 62**

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63**

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64**

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65**

Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67**

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 2



**Fot. 68**

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69**

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1