

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	216306/9/25-11401	Data raportu	10-09-2025
Rzeczoznawcy	Marcin Sosnowski. mgr inż. Przemysław Ostap	Data oględzin	04-09-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/64566/25/08/29	Miejsce oględzin	MASTER1 WARSZAWA/KLAUDYN, ES...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>NLHBM81GAPZ299087</b>
Marka, model	HYUNDAI Bayon 21-24
Typ, wersja	Bayon 1.0 T-GDI Modern
Numer rejestracyjny	GD3K656
Silnik (rodz./poj./moc)	benz./998 ccm/74 kW
Stan licznika	22 258 km
Data 1. rej./rok prod.	14-09-2023/2023
Data nast. bad. techn.	14-09-2026
Nadwozie	KOM 5/5
Lakier	czerwony/METALIK
Skrzynia biegów	manualna



### Wyposażenie pojazdu

ABS + ESC + HAC + MCB, Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA), Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Asystent utrzymania pasa ruchu (LKA), monitorowania poziomu uwagi kierowcy (DAW), Asystent świateł drogowych (HBA), Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci, Czujniki parkowania tylne, Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą, Felgi stalowe 15", z kołpakami, ogumienie 185/65, Fotel kierowcy z regulacją wysokości, Gniazdo 12V, Grill wykończony w kolorze czarnym, Gwarancja bez limitu kilometrów - 5 lat, Głośniki w drzwiach przednich, Głośniki wysokotonowe, Haczyki do mocowania bagażu, Immobilizer, Kanapa tylna składana w proporcji 60:40, Kierownica obszyta skórą, Kierownica ze sterowaniem radia, Kierunkowskazy w lusterkach bocznych, Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, Klimatyzacja manualna, Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, Komputer pokładowy z 3.5 calowym wyświetlaczem, Kontrola stanu technicznego bezpłatna - 5 lat, Koło zapasowe - dojazdowe, Listwy okienne w kolorze czarnym, Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, Lusterka boczne w kolorze nadwozia, Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach, Nawiewy powietrza w drugim rzędzie, Ogranicznik prędkości, Opony Michelin, Osłona przeciwsloneczna kierowcy z lusterkiem, Osłona przeciwsloneczna pasażera z lusterkiem, Osłony przeciwsloneczne, Oświetlenie drugiego rzędu, Oświetlenie przestrzeni bagażowej, Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe, Poduszki bezpieczeństwa przednie, Port USB w konsoli centralnej, Półka zakrywająca przestrzeń bagażową, Radio z RDS + DAB, Reflektory halogenowe (mijania i drogowe), Relingi dachowe, Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach, System Bluetooth, System monitorowania tylnej kanapy (RSA), System ostrzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), System ratunkowy E-CALL, Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym, Szyby sterowane elektrycznie, Szyby tylne barwione, Tapicerka materiałowa, Tempomat, Uchwyty na napoje, Usługa assistance - 5 lat (obejmuje próbę naprawienia pojazdu na miejscu), Zagłówki przednie z regulacją wysokości, Zagłówki tylne z regulacją wysokości, alarm, Zderzaki w kolorze nadwozia, Światła do jazdy dziennej LED, Światła pozycyjne LED, Światła włączane automatycznie, Światło stop trzecie LED, Lakier perłowy, Pakiet Comfort

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	4,0 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	4,0 mm
	lewe	MICHELIN, PRIMACY 4	185/65 15 88H	4,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

### Stwierdzone uszkodzenia

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
------	---------------	----------------	-----------	---------------

1	Kołpak koła przód R	połamana(y)	WY	0.1
2	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	rysa/odprysk	NA	0.5
3	Tapicerka siedziska 1.rząd L	zabrudzenie	NA	0.5
4	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	wgniecenie/odkształcenie		
5	Zderzak, róg R	rysa/odprysk		
6	Błotnik tył L	wgniecenie/odkształcenie		
7	Błotnik tył R	wgniecenie/odkształcenie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**

Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**

Bok prawy z przodu



**Fot. 6**

Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**

Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**

Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**

Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**

Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**

Bok lewy z przodu



**Fot. 12**

Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**

Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe



**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27**  
Spód pojazdu tył




**Fot. 28**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 29**  
Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Fot. 30**  
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Fot. 32**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**

Kołpak przedni P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 34**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 36**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1



**Fot. 38**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 40**

Fotel prz. lew. - Inne 1