

Raport z oględzin pojazdu

| | | | |
|---------------|--|---------------|---|
| Numer raportu | 216963/11/25-11401 | Data raportu | 03-11-2025 |
| Rzeczoznawcy | Andrzej Sosnowski mgr inż. Przemysław Ostap | Data oględzin | 27-10-2025 |
| Nr zlecenia | PCM(DZS)/GDA/81157/25/10/22 | | Miejsce oględzin |
| | | | Aleja Katowicka 215, 05-831 Młochów, 0... |

Dane pojazdu

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Numer identyfikacyjny (VIN) | YV1XZK7V2P2948409 |
| Marka, model | VOLVO XC40 22- |
| Typ, wersja | XC40 B3 Core aut |
| Numer rejestracyjny | WD0165R |
| Silnik (rodz./poj./moc) | benz./1969 ccm/120 kW |
| Stan licznika | 98 720 km |
| Data 1. rej./rok prod. | 19-09-2022/2022 |
| Data nast. bad. techn. | 04-09-2027 |
| Nadwozie | hatchback 5/5 |
| Lakier | czerwony/METALIK |
| Skrzynia biegów | automatyczna |



Wyposażenie pojazdu

ABS, Alarm Volvo Guard z czujnikiem przechyłu oraz ruchu, Android Auto i Apple Carplay, Apteczka samochodowa, Blokada tylnych drzwi, elektryczna, Collision Warning - ostrzeżenie o ryzyku kolizji z f. rozpoznawania pieszych i rowerzystów, Czujnik deszczu, Czujnik wilgoci, Czujniki zapięcia pasów, DSTC - układ kontroli trakcji i stabilności, Distance Alert - układ ostrzegania o zbyt małej odległości od poprzedzającego pojazdu, Dywaniki tekstylne, EBL (Emergency Brake Lights) - ostrzeżenie innych użytkowników drogi o nagłym hamowaniu, Elastyczna siatka przedziału bagażowego, Fotel kierowcy regulowany manualnie, Fotel pasażera z mechaniczną regulacją wysokości, Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego, Fotele przednie z mechanicznie regulowanym podparciem ud, Funkcja Auto Hold, Funkcja Lane Keeping Aid - utrzymywanie pasa ruchu, Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej, Gniazdo USB (x2) - tył, Grill przedni w kolorze czarnym wykończony na wysoki połysk, Immobilizer, Keyless entry - bezkluczkowy dostęp do samochodu, Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia, Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Kluczyk zintegrowany z pilotem zamka centralnego, Lusterka boczne składane elektrycznie, Lusterko wsteczne oraz lusterka boczne przyciemniające się automatycznie, Nakładki progowe, metalowe z napisem Volvo, Napinacze pasów bezpieczeństwa (dla wszystkich foteli), Oświetlenie wnętrza poziom III, Pakiet usług Digital Services, Poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy, Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Podłokietnik przedni z uchwytami na kubki, Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, Popielniczka, Radio cyfrowe DAB+, Reflektory przednie LED, Relingi dachowe - jasne, Road Sign Info - system rozpoznawania znaków drogowych, Sterowanie systemem audio z kierownicy, System audio High Performance Sound, System dogrzewania pojazdu po wyłączeniu silnika, System zabezpieczeń przed urazami kręgosłupa szyjnego (WHIPS), Szyby boczne i tylna z hartowanego szkła, Tapicerka materiałowa City Block w tonacji szarości, wnętrze w kolorze czerni, Tempomat, Trójkąt ostrzegawczy, Tylnie oparcie składane, dzielone, Uchwyt na bilety parkingowe, Uchwyty na torbę w bagażniku, Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC), Usługa Volvo On Call, Wspomaganie układu kierowniczego personalizowane (regulowane), Wykończenie szyb bocznych w czarnym kolorze, Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera, Wyświetlacz centralny wielofunkcyjny, 9 cali, Wyświetlacz cyfrowy zegarów kierowcy, 12,3-cala, Zagłówki tylne składane manualnie, Zbiornik paliwa o pojemności 54 litrów, Ładowarka indukcyjna do smartfona, Łączność Bluetooth, Światła przeciwmgielne przednie, Felgi aluminiowe 18, 5-ramienne Diamond Cut z ogumieniem, Koła zapasowe - dojazdowe, Lakier metalizowany, Pakiet Climate, Pakiet Park Assist, Szyby tylne przyciemniane

Ogumienie

| Oś | Koło | Producent, typ | Rozmiar | Profil zmierzony |
|----------|-------|---------------------------|----------------|------------------|
| przednia | prawe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 235/55 18 100V | 3,0 mm |
| | lewe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 235/55 18 100V | 3,0 mm |
| tylna | prawe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 235/55 18 100V | 3,0 mm |
| | lewe | CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 | 235/55 18 100V | 3,0 mm |

Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 3), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|---|--|
| 1 | Pokrywa komory silnika | do 150 |
| 2 | Błotnik przedni lewy | do 150 |
| 3 | Błotnik przedni prawy | do 150 |
| 4 | Słupek środkowy lewy | do 150 |
| 5 | Słupek środkowy prawy | do 150 |
| 6 | Próg lewy | do 150 |
| 7 | Próg prawy | do 150 |
| 8 | Drzwi przednie lewe | do 150 |
| 9 | Drzwi przednie prawe | do 150 |
| 10 | Drzwi tylne lewe | do 150 |
| 11 | Drzwi tylne prawe | do 150 |
| 12 | Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa | do 150 |
| 13 | Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa | do 150 |
| 14 | Pokrywa bagażnika | do 150 |

W zakresie do 300 µm

| Poz. | Nazwa części | Przedział grubości powłoki lakierowej [µm] |
|------|----------------------|--|
| 1 | Słupek przedni lewy | 150 - 300 |
| 2 | Słupek przedni prawy | 150 - 300 |
| 3 | Dach | 200 - 300 |

Stwierdzone uszkodzenia

| Poz. | Nazwa pozycji | Opis uszkodzeń | Kwalifik. | Naprawa [rbg] |
|------|---|--|-----------|---------------|
| 1 | Szyba przednia barwiona | pęknięcie | WY | 2.1 |
| 2 | Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia | | WY | |
| 3 | Pokrywa przednia | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | NA | 0.5 |
| 4 | Tarcza koła aluminiowa przód R | rysa/odprysk, ubytki materiału | NA | 2 |
| 5 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk | | |
| 6 | Drzwi przednie (nieuzbrojone) R | | | |
| 7 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) L | rysa/odprysk | | |
| 8 | Drzwi tylne (nieuzbrojone) R | rysa/odprysk | | |
| 9 | Zderzak, róg R | rysa/odprysk | | |
| 10 | Błotnik tylny R | rysa/odprysk, wgniecenie/odkształcenie | | |
| 11 | Pokrywa tylna | rysa/odprysk | | |
| 12 | Tapicerka drzwi tylnych L | zarysowanie | | |
| 13 | Okleina dachu | ubytki materiału | | |

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przekątna przednia lewa



Fot. 2
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3
Przekątna przednia prawa



Fot. 4
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5
Bok prawy z przodu



Fot. 6
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7
Przekątna tylna prawa



Fot. 8
Tyt

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Przekątna tylna lewa



Fot. 10
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 11
Bok lewy z przodu



Fot. 12
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13
Numer identyfikacyjny



Fot. 14
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 16
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 18

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19
Konsola środkowa



Fot. 20
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21


Kierownica (na wprost)



Fot. 22

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23
Komora silnika



Fot. 24
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Koło zapasowe



Fot. 26
Spód pojazdu przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27
Spód pojazdu tył



Fot. 28
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 30
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 32
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 38

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 40

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Felga aluminiowa przednia P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 42
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 48

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 50

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51
Dach - Inne 2



Fot. 52
Dach() - Inne 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53

Reling L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 54

Reling L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Inne 2



Fot. 58

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 62
Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1