

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/39052/26/05/06



## DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy	Dźwig-Pol Sp. z o.o.	Miejsce oględzin	Mysłowice, MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 24, 41-400 MYŚLOWICE
Użytkownik	Jerzy Czakański	Data oględzin	13-05-2026

## DANE POJAZDU

<b>Numer rejestracyjny</b>	<b>SK821UM</b>	<b>Marka, model</b>	<b>Fiat</b>
Rok produkcji	2017	<b>VIN</b>	<b>ZFA22500006G48678</b>
Przebieg (km)	175357	Data 1 rej.	13-07-2017
Kolor	biały	Rodzaj paliwa/silnika	LPG (benzyna+gaz)
Skrzynia biegów	M	Rodzaj lakieru	Uni
Ilość miejsc siedz.	2	Napęd	4x2
Masa własna (kg)	1070	Liczba drzwi	4
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	57
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1368
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	01-08-2026	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	NIE
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	Brak danych
Stan poziomu płynu hamulcowego	Brak danych	Stan zbiornika paliwa	> 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	Brak danych	Stan poziomu oleju	W normie

## WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK		NIE	X
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK		NIE	X
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK	X	NIE	
Klimatyzacja sprawna			NIE WERYFIKOWANO	
Klucz do kół	TAK	X	NIE	
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Koło zapasowe/dojazdowe			STALOWE	
Książka serwisowa	TAK	X	NIE	
Nawigacja satelitarna (karta) sprawna			NIE	
Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna			NIE	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK		NIE	X
Podnośnik	TAK	X	NIE	
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/39052/26/05/06



Zapalniczka/zaślepka	TAK	X	NIE	
<b>NADWOZIE</b>	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korozja*
Błotnik tylny L / Ściana boczna L	X			X
Błotnik tylny P / Ściana boczna P	X			X
Dach				X
Drzwi przed L	X			
Drzwi przednie P	X			
Felga przednia L				X
Felga przednia P				X
Felga tylna L				X
Felga tylna P				X
Obudowa lusterka zew P	X			
Pokrywy bagażnika			X	
Próg L	X			
Słupki środkowy L	X			
Szyba czołowa			X	
Zderzak			X	

<b>WNĘTRZE</b>	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korozja*
Fotel prz. lew.			X	X
Fotel prz. praw.				X
Gałka dźwigni zmiany biegów			X	
Koło kierownicy	X			
Tapicerka drzwi przednich L	X			
Tapicerka drzwi przednich P	X			

<b>PRZEDZIAŁ ŁADUNKOWY</b>	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korozja*
Drzwi tyłu lewe	X			
Drzwi tyłu prawe	X			
Podłoga	X			
Ściana działowa	X			
Ściana lewa	X	X		
Ściana prawa	X	X		

\*Korozja, zabrudzenie, przepalenie

<b>OPONY</b>	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	DEBICA	FRIGO 2	175/70	14	84	T	5.0	ZIMA
Opona Prawa Tył	DEBICA	FRIGO 2	175/70	14	84	T	4.5	ZIMA
Opona Lewa Tył	DEBICA	FRIGO 2	175/70	14	84	T	4.5	ZIMA
Opona Lewa Przód	DEBICA	FRIGO 2	175/70	14	84	T	5.0	ZIMA

Miejsce oględzin

Mysłowice, MASTER1 MYŚLOWICE, OBRZEŻNA PÓŁNOCNA 24, 41-

Data oględzin

13-05-2026

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/39052/26/05/06



Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie  
opisanym powyżej.

Podpis Rzeczoznawcy/Audytora DEKRA

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be "P.".

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie  
opisanym powyżej.

Podpis dysponenta pojazdu w chwili  
oględzin

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink, which appears to be "JOAN G.".

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/39052/26/05/06



## DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód




Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia prawa



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna prawa



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Koło zapasowe



Przekątna tylna lewa

# Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/39052/26/05/06



Bok lewy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna lewa



Próg lewy (widok od przodu)



Bok lewy z przodu




Tarcza hamulcowa przednia lewa



Komora silnika



Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg



Zestaw wskaźników - serwis



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe




Kierownica z lewej strony



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Konsola środkowa



Tunel środkowy



Kierownica (na wprost)




Dowód rej. Str. 1




Dowód rej. str. 2

# Protokół zwrotu pojazdu


do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/39052/26/05/06



Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd




Dokumentacja instalacji gazowej



Instrukcje



Gniazdo ładowania / tankowania



Kluczyki



Zdjęcie do protokołu



Zdjęcie do protokołu



Zdjęcie do protokołu



Zdjęcie do protokołu



Zdjęcie do protokołu