


Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38308/26/05/04



DANE OGLEDZIN

Nazwa firmy		Miejsce oględzin	62-052 Komorniki, MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLATYNOWA 8, 62-052 KOMORNIKI
Użytkownik		Data oględzin	08-05-2026

DANE POJAZDU

Numer rejestracyjny	ZS369TF	Marka, model	OPEL, INSIGNIA SPORTS TOURER
Rok produkcji	2017	VIN	W0VZT8EG2J1056669
Przebieg (km)	312722	Data 1 rej.	04-01-2018
Kolor	czarny	Rodzaj paliwa/silnika	Diesel
Skrzynia biegów	M	Rodzaj lakieru	Metalik
Ilość miejsc siedz.	5	Napęd	4x2
Masa własna (kg)	1558	Liczba drzwi	5
Rodzaj nadwozia		Moc (kW)	125
Towarzystwo Ubezpieczeniowe	Brak danych	Pojemność	1956
Numer polisy	Brak danych	Ubezpieczenie OC - ważne do	Brak danych
Data ważności badania technicznego	23-04-2027	Dowód rejestracyjny	Tak
Klasa		Karta pojazdu	TAK
Stan poziomu płynu układu chłodniczego	W normie	Data ostatniego przeglądu olejowego	Brak danych
Stan poziomu płynu hamulcowego	W normie	Stan zbiornika paliwa	< 50%
Stan poziomu płynu układu wspomagania	Nie dotyczy	Stan poziomu oleju	W normie

WYPOSAŻENIE

Antena	TAK	X	NIE	
Apteczka	TAK		NIE	X
Dodatkowy komplet kół			NIE	
Dowód rejestracyjny	TAK	X	NIE	
Karta pojazdu	TAK	X	NIE	
Gaśnica	TAK	X	NIE	
Instrukcja obsługi (dodatkowe informacje)			ND	
Instrukcja obsługi pojazdu	TAK	X	NIE	
Klimatyzacja sprawna	TAK	X	NIE	
Klucz do kół	TAK	X	NIE	
Kluczyki	TAK	X	NIE	
Kluczyki (ilość)			2	
Koło zapasowe/dojazdowe			DOJAZDOWE	
Książka serwisowa	TAK	X	NIE	
Nawigacja satelitarna (płyta) sprawna			TAK	
Pilot ogrzewania postojowego	TAK		NIE	X
Podnośnik	TAK	X	NIE	
Przewód ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Stacja ładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Tablice rejestracyjne	TAK	X	NIE	
Trójkąt ostrzegawczy	TAK	X	NIE	
Wskaźnik naładowania baterii trakcyjnej	TAK		NIE	X
Zapalniczka/zaślepka	TAK	X	NIE	

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38308/26/05/04



Zestaw naprawczy koła	TAK		NIE	X
NADWOZIE	Rysa/Odprysk	Wniec./Odkosz.	Pękń./Rozerw.	Inne/Korożja*
Błotnik przedni P	X			
Błotnik tylny P / Ściana boczna P		X		
Dach	X	X		
Drzwi przednie P		X		
Drzwi tylne P		X		
Ośłona dolna silnika			X	
Pokrywa komory silnika	X			
Rama dachu L		X		
Zderzak	X			
Zderzak tylny	X			

*Korożja, zabrudzenie, przepalenie

OPONY	Producent	Typ	Oznaczenie opon				Profil	Rodzaj opon
Opona Prawa Przód	FALKEN	EUROWINTER HS01	225/55	17	101	V	4.0	ZIMA
Opona Prawa Tył	FALKEN	EUROWINTER HS01	225/55	17	101	V	6.0	ZIMA
Opona Lewa Tył	FALKEN	EUROWINTER HS01	225/55	17	101	V	6.0	ZIMA
Opona Lewa Przód	FALKEN	EUROWINTER HS01	225/55	17	101	V	3.0	ZIMA

Miejsce oględzin

62-052 Komorniki, MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLATYNOWA 8,

Data oględzin

08-05-2026

UWAGI: Pojazd mocno zabrudzony - uniemożliwia dokładna ocena stanu karoserii.

Uwagi: Stan techniczny pojazdu w chwili odbioru technicznego potwierdza ww. lista uszkodzeń oraz fot. dołączone do niniejszego protokołu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń znajdujących się pod okleinami reklamowymi, usunięcie tych uszkodzeń wprowadzone zostanie w kosztorysie naprawy.

Ja niżej podpisany potwierdzam stan techniczny pojazdu zawarty w niniejszym protokole.

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Potwierdzam zwrot pojazdu w stanie opisanym powyżej.

Podpis Rzeczoznawcy/Audytora DEKRA

Podpis dysponenta pojazdu w chwili oględzin

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38308/26/05/04



DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA



Przekątna przednia lewa



Przód



Spód pojazdu przód



Przekątna przednia prawa



Bok prawy z przodu



Tarcza hamulcowa przednia prawa



Próg prawy (widok od przodu)



Bok prawy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna prawa



Przekątna tylna prawa



Tył



Spód pojazdu tył



Bagażnik



Koło zapasowe



Przekątna tylna lewa

Protokół zwrotu pojazdu

do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38308/26/05/04



Bok lewy z tyłu



Tarcza hamulcowa tylna lewa




Próg lewy (widok od przodu)



Bok lewy z przodu




Tarcza hamulcowa przednia lewa



Komora silnika



Numer identyfikacyjny



Tabliczka znamionowa



Zestaw wskaźników - przebieg



Zestaw wskaźników - serwis



Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Kierownica z lewej strony




Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Konsola środkowa



Tunel środkowy



Kierownica (na wprost)



Dowód rej. Str. 1

Protokół zwrotu pojazdu


do zlecenia nr: PKOM(DZS)/GDA/38308/26/05/04



Dowód rej. str. 2



Otwarta karta pojazdu



Książka serwisowa – dane



Książka serwisowa – ostatni przegląd



Instrukcje



Kluczyki