

## Raport z oględzin pojazdu

Numer raportu	07582/10/25-15201	Data raportu	10-10-2025
Rzeczoznawcy	inż. Dariusz Pawliszyn mgr inż. Paweł Barszcz (NEW)	Data oględzin	02-10-2025
Nr zlecenia	PCM(DZS)/GDA/73142/25/09/26	Miejsce oględzin	MASTER1 POZNAŃ/KOMORNIKI, PLAT...

### Dane pojazdu

Numer identyfikacyjny (VIN)	<b>VXKFBYHZTN1025224</b>
Marka, model	OPEL Astra VI Hatchback 21-
Typ, wersja	Astra VI 1.5 CDTI Elegance S...
Numer rejestracyjny	WD9500S
Silnik (rodz./poj./moc)	diesel/1498 ccm/96 kW
Stan licznika	65 378 km
Data 1. rej./rok prod.	29-08-2022/2022
Data nast. bad. techn.	29-08-2027
Nadwozie	hatchback 5/5
Lakier	czerwony/2-warstwowy metalizowany
Skrzynia biegów	automatyczna



### Wyposażenie pojazdu

Automatyczne sterowanie światłami z czujnikiem tunelu, Bagażnik z podłogą regulowaną na wysokość Flex Floor, Czujnik deszczu, Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył, Felgi aluminiowe 17", Admiral, z ogumieniem 225/45, Filtr przeciwpyłkowy i przeciwzapachowy, Fotel kierowcy AGR z 8-kierunkową regulacją manualną, Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach, Fotel pasażera z wysuwaną poduszką podudziową, Fotel pasażera z regulacją w 6 kierunkach, Fotele przednie ergonomiczne, Fotele przednie ogrzewane, Hamulec postojowy sterowany elektrycznie, Immobilizer, Kamera cofania panoramiczna 180 stopni, Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40, Kanapa tylna z otwieranym podłokietnikiem, uchwyty na kubki, Kierownica ogrzewana, Kierownica sportowa pokryta skórą, spłaszczona u dołu, przyciski sterowania, Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa, Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem, Lakier metaliczny, Żółty Kult, Listwy w linii okien bocznych w kolorze srebrnym, Lusterka boczne elektrycznie: regulowane, składane i ogrzewane; obudowy w kolorze czarnym, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne, bezramkowe, Oświetlenie wnętrza nastrojowe, 8 barw do wyboru, Poduszki przednie kierowcy i pasażera, boczne poduszki oraz kurtyny powietrzne w obu rzędach, Przygotowanie do montażu haka holowniczego, Reflektory EcoLED (światła do jazdy dziennej LED) z systemem sterowania światłami drogowymi, Reflektory przeciwmgielne w technologii LED, System Multimedia Plus, DAB, USB, Bluetooth, ekran dotykowy 10" PurePanel, 6 głośników, OpelConnect, ACP, AA, System Start&Stop, System automatycznego sterowania zamkami drzwi przednich i zapłonem Open&Start, System monitorowania ciśnienia w oponach, System wykrywania zmęczenia kierowcy, System zaawansowany zapobiegania kolizji i hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, Szyba przednia podgrzewana, Szyby elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu, Szyby tylne boczne i tylna, przyciemniane, Tapicerka łączona materiał-skóra syntetyczna Isabella, Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go, Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control, Układ utrzymania na pasie ruchu, Układ wspomagania ruszania pod górę HSA, Układ zaawansowany rozpoznawania znaków drogowych z funkcją dostosowania prędkości, Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 10", kolorowy, Zagłówki przednich foteli z regulacją 4-kierunkową, Zderzak przedni w stylizacji Elegance, Zestaw naprawczy do opon z kompresorem, Światła tylne LED, Alarm, Lakier metaliczny, Czerwony Kardio, Przygotowanie pod koło zapasowe

### Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DEBICA, NAVIGATOR	225/45 R17 94V	5,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR	225/45 R17 94V	5,0 mm
tylna	prawe	DEBICA, NAVIGATOR	225/45 R17 94V	5,0 mm
	lewe	DEBICA, NAVIGATOR	225/45 R17 94V	5,0 mm

### Dokumenty i akcesoria

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 1), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

### Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Błotnik przedni prawy	do 150
4	Słupek przedni lewy	do 150
5	Słupek przedni prawy	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Słupek środkowy prawy	do 150
8	Próg lewy	do 150
9	Próg prawy	do 150
10	Dach	do 150
11	Drzwi przednie lewe	do 150
12	Drzwi przednie prawe	do 150
13	Drzwi tylne lewe	do 150
14	Drzwi tylne prawe	do 150
15	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
16	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
17	Pokrywa bagażnika	do 150

**Stwierdzone uszkodzenia**

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń	Kwalifik.	Naprawa [rbg]
1	Tarcza koła aluminiowa przód R	zarysowanie	WY	0.6
2	Obudowa silnika, góra	pęknięcie/rozerwanie	WY	0.2
3	Opona 225 / 45 / R / 17V 0.0mm VL	pęknięcie/rozerwanie	WY	
4	Opona 225 / 45 / R / 17V 0.0mm VR	pęknięcie/rozerwanie	WY	
5	Próg L	wgniecenie	NA	3
6	Tarcza koła aluminiowa przód L	zarysowanie		
7	Tarcza koła aluminiowa tył R	zarysowanie		

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5**  
Bok prawy z przodu



**Fot. 6**  
Bok prawy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7**  
Przekątna tylna prawa



**Fot. 8**  
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9**  
Przekątna tylna lewa



**Fot. 10**  
Bok lewy z tyłu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11**  
Bok lewy z przodu



**Fot. 12**  
Próg lewy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 14**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15**

Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 16**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 18**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 19**  
Konsola środkowa



**Fot. 20**  
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21**  
Kierownica (na wprost)



**Fot. 22**  
Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23**  
Komora silnika



**Fot. 24**  
Bagażnik

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25**  
Koło zapasowe




**Fot. 26**  
Spód pojazdu przód





**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



**Fot. 31**  
Książka serwisowa – ostatni przegląd




**Fot. 32**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 33**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 34**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35**  
Wykładzina pokrywy komory silnika - zdjęcie poglądowe 2



**Fot. 36**  
Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37**  
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 38**  
Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 39**  
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 40**  
Próg L - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 42**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43**

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Fot. 44**

Konsola środkowa - Inne 1